

CURRICULUM E REFERENZE

Presentazione

Il Gruppo P&P nasce dalla professionalità e dalle strutture della Ismes S.p.A. (storico centro di ricerca dell'Enel) per operare nei campi della Consulenza, Progettazione, Sperimentazione, Taratura di strumenti di misura. La sede operativa, facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione, si sviluppa su una superficie coperta di oltre 3.000 mq e comprende i laboratori (P&P LMC) e l'area ingegneria (P&P Consulting Engineers).

Il Gruppo P&P esegue le proprie attività sia in laboratorio che in campo, a supporto di aziende, professionisti, enti pubblici e privati, rispondendo alle diverse esigenze in tempo reale, su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

La struttura si avvale di tecnici diplomati e laureati nei diversi settori d'intervento che comprendono l'edilizia civile ed industriale, i beni monumentali, le infrastrutture di trasporto, la qualifica di materiali, componenti e prodotti industriali, il patrimonio ambientale, la sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, la taratura e certificazione di strumenti di misura.

L'attività di diagnostica e controlli sulle strutture riveste un ruolo centrale dell'area ingegneria e coinvolge, ogni qualvolta si rende necessario, anche i laboratori di prova del gruppo.

Tra le principali tipologie di indagine che vengono condotte vi sono:

- *Prove sclerometriche*
- *Prove soniche*
- *Prove di Pull out*
- *Prove di Pull off*
- *Martinetti piatti singoli e doppi*
- *Carotaggi su calcestruzzo*
- *Video ispezioni ed endoscopie*
- *Rilievi barre di armatura con sondaggi e con pacometro*
- *Rilievo del tiro nelle catene*
- *Misure di deformazione e di tensione*
- *Prove su piastra*
- *Prove di carico su pali e opere di fondazione*

via Pastrengo, 9 – 24068 Seriate (BG) - Italy
Tel. +39 035 32357 - Fax +39 035 3235750
info@pepconsultingengineers.it – www.pepconsultingengineers.it
C.F. e P.IVA 02625720160

- Rilievi geometrici, strutturali e topografici
- Ultrasuoni
- Rilievi di spessori di materiali metallici
- Controllo di saldature mediante particelle magnetiche
- DoorStopper
- Serraggio bulloni con chiave dinamometrica
- Prove a taglio su muratura e pannelli murari
- Prove igrotermiche
- Prove penetrometriche su legno
- Prove di estrazione su muratura e pannelli murari
- Termocamera ad infrarossi
- Prove di Cross Hole su pali e diaframmi
- Controlli non distruttivi su pali e opere di fondazione
- Prove di estrazione su sistemi di ancoraggio e tiranti
- Prove di tenuta per condotte fognarie
- Prove di assorbimento su muratura e pannelli murari
- Prove su pavimentazioni industriali
- Prove su malte, intonaci e materiali lapidei
- Rilievo dello stato di sollecitazione su elementi in c.a.
- Prove ad attrito Skid Test
- Misurazione spessori di rivestimenti e coating
- Indagini Georadar
- Indagini geofisiche con metodologia MASW e sismica a riflessione
- Prove di carico statiche e dinamiche

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo delle principali attività condotte da P&P negli ultimi anni.

NUOVO SOTTOPASSO STRADALE SITO IN COMUNE DI ARCENE PROVA DI CARICO STATICO	P.C.: VITALI S.P.A.
VECCHIA STRADA LITORANEA ATTORNO AL CORNO DI PREDORE – STRADA PROVINCIALE EX SS 469 – PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: ERA SOC. COOP. A R.L.
PROVA DI COLLAUDO STATICO SUL PONTE SUL FIUME PO TRA LA PROGRESSIVA DI PROGETTO KM 67+ 021,85 E LA PROG. KM 67+ 975,25 DELLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA – VERONA – LINEA PARI	P.C. TECTUBI S.P.A.
PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE - LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE VIABILISTICHE NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO – ROTONDA LEUCERIANO LATO EST	P.C.: IMPRESA BERGAMELLI
PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE DELLA NUOVA STRADA PALOSCANA IN COMUNE DI BOLGARE (BG)	P.C.: COLOSIO S.P.A.
NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO PROVA DI CARICO STATICO SU PASSERELLA CON GRIGLIATO FACCIA A – TORRE	P.C.: DEC S.P.A.

PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE DELLA NUOVA STRADA PALOSCANA IN COMUNE DI PALOSCO (BG)	P.C.: COLOSIO S.P.A.
SP N. 169 CARVICO – BRIVIO. NUOVO PONTE SUL TORRENTE SONNA IN COMUNE DI CISANO BERGAMASCO - PONTIDA PROVA DI CARICO	P.C.: PROVINCIA DI BERGAMO
PROVA DI CARICO IMPALCATO PONTILE SECONDARIO – CENTRALE TORREVALDALIGA NORD – CIVITAVECCHIA	P.C. ENEL DIVISIONE INGEGNERIA
SS36 – PROVA DI COLLAUDO STATICO SOTTOVIA CARRABILE AL KM 8+753,56 (CALDARA)	P.C. IMPREGILO S.P.A.
PONTE IN COMUNE DI PALAZZAGO (BG) – PROVA DI CARICO STATICO	P.C.: IMPRESA MALVESTITI
CANTIERE IN FIORINE DI CLUSONE – PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE	P.C.: BERTOLI IMPRESA STRADALE SRL
VIA LEOPARDI IN COMUNE DI ARCENE (BG) - PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE	P.C.: C ARM-EDIL S.R.L.
PROVA DI CARICO SU PONTILE SECONDARIO BITTA RICHARDS MARINE RT 100 S WL 100 TON – CENTRALE TORREVALDALIGA NORD – CIVITAVECCHIA	P.C.: ENEL
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE DA PROGR. KM 42+213 A KM 42+965 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 344 - DIAMETRO Ø = 168,3 MM - LUNGHEZZA L = 7,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE DA PROGR. KM 42+213 A KM 42+965 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 406 - DIAMETRO Ø = 168,3 MM - LUNGHEZZA L = 9,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA DA PROGR. KM 19+218 A KM 25+609 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 62- DIAMETRO Ø = 139 MM - LUNGHEZZA L = 6,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE NUOVO CENTRO DIREZIONALE “HEADQUARTER BASILISCO” DI PESCHIERA BORROMEO (MI). PROVE DI CARICO SUI CORPI SCALA E INDAGINI SUI MATERIALI	P.C.: VITALI S.P.A.
PROVA DI CARICO SULL'AMPLIAMENTO DELL'IMPALCATO REALIZZATO SULLA S.P. EX S.S. 470 “DELLA VALLE BREMBANA” IN COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)	P.C.: PROVINCIA DI BERGAMO – SETTORE 3 – VIABILITÀ E TRASPORTI - SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE - PROGR. KM 42+800 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 129- DIAMETRO Ø = 168,3 MM - LUNGHEZZA L = 9,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE PALO N. 227 - DIAMETRO Ø = 168,3 MM - LUNGHEZZA L = 9,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE IN MONTODINE (CR) – PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE	P.C.: PROVINCIA DI CREMONA
BANCA D'ITALIA SEDE DI BERGAMO. PROVA DI CARICO STATICO	P.C.: MARCHETTI & C. S.R.L.
PROVE DI CARICO SU MONTANTI IN ACCIAIO DI BALCONI “EDIFICIO D”. CANTIERE DI VIA RUCELLAI IN MILANO	P.C.: MANGIAVACCHI PEDERCINI SRL

CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA - PROGR. KM 19+800 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 201- DIAMETRO Ø = 139,7 MM - LUNGHEZZA L = 7,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA - PROGR. KM 24 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 43- DIAMETRO Ø = 139,7 MM - LUNGHEZZA L = 7,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA - PROGR. KM 23 + 6 – INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO SU MICROALO DI FONDAZIONE. PALO N. 350- DIAMETRO Ø = 139,7 MM - LUNGHEZZA L = 6,00 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA
PROVA DI CARICO SU PENSILINA UFFICI. CANTIERE DI VIA PERICLE ANGOLO VIA RUCCELLAI IN MILANO	P.C.: MANGIAVACCHI PEDERCINI SRL
PROVE DI CARICO SU STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO IN COMUNE DI MAPELLO (BG)	P.C.: VIRGILIO S.P.A.
CANTIERE IN MONTODINE (CR) – PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE	P.C.: PROVINCIA DI CREMONA
PROVA DI CARICO. EDIFICIO INDUSTRIALE IN VERDELLINO	P.C.: S.A.T.E. S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU UN ELEMENTO GRADONE. COMMESSA GR 87 STADIO	P.C.: ISOCELL PRECOMPRESSI S.P.A.
PROVE DI CARICO PER IL COLLAUDO DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL MUNICIPIO	P.C.: COMUNE DI ORIO AL SERIO
CANTIERE DI VIA GRUMELLO IN BERGAMO – PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE	P.C.: EDILSCAVIL SRL
COPERTURA DEL SOLAIO UFFICI DEL CAPANNONE INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ CIMA S.P.A. SITO IN VIA LUCCA N. 8 IN COMUNE DI PIACENZA (PC). PROVA DI CARICO STATICO E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DEL SOLAIO DI COPERTURA	P.C.: CIMA S.P.A
PROVA DI CARICO SU SOLAIO DELLA CASA PADRONALE OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IN LOCALITÀ GAZZO DI BIGARELLO (MN)	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI S.R.L.
BANCA D'ITALIA - SEDE DI BERGAMO PROVE DI CARICO STATICHE SU AREA GARAGE E SPAZIO DI MANOVRA A LIVELLO INTERRATO	P.C.: PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO. PONTE SUL NAVIGLIO MARTESANA - VIMODRONE	P.C.: EDIL STRADE VIGANI S.R.L.
PROVE DI DETERMINAZIONE DEL MODULO DI DEFORMAZIONE MEDIANTE PROVA DI CARICO A DOPPIO CICLO CON PIASTRA CIRCOLARE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO	P.C.: DEC S.P.A.
SP 91 – VIADOTTO SUL FIUME CHERIO. PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE DI UNA SPALLA DEL VIADOTTO.	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
CANTIERE PORTA NUOVA GARIBALDI – PROVE DI CARICO STATICO EDIFICIO "PODIO" (ZONE EST ED OVEST)	P.C.: IMPRESA COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO DELLA SEDE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE IN VIA WASHINGTON IN MILANO	P.C.: FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE
PROVE DI CARICO SU SOLAI A VOLTA EDIFICIO C PRESSO FABBRICATO IN AGOGNATE (NO)	P.C.: COSTRUZIONI EDILI BERGAMELLI S.P.A.
BIRRIFICIO LAMBRATE. INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E PROVA DI CARICO	P.C.: BIRRIFICIO LAMBRATE S.R.L.
CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO IN COMUNE DI MAPELLO (BG). PROVA DI CARICO SU RAMPA ELICOIDALE - LOTTO 1 – RAMPA SUD	P.C.: VIRGILIO S.P.A.
CANTIERE PORTA NUOVA GARIBALDI – PROVE DI CARICO STATICO EDIFICIO "PODIO" (ZONE EST +LIVELLO 120.90 ED OVEST +LIVELLO 125.00)	P.C.: IMPRESA COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
AEROPORTO MILITARE DI PRATICA DI MARE. FABBRICATO IN ACCIAIO ADIBITO A UFFICI E MAGAZZINI. PROVE DI CARICO ALLE AZIONI VERTICALI E ALLE AZIONI ORIZZONTALI	P.C.: ELECTRON ITALIA S.R.L.

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.S. 87 SANNITICA – INTERVENTI LOCALIZZATI PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITÀ IMMEDIATA NEL TRATTO CAMPOBASSO – BIVIO SANT'ELIA. TRATTO A5 PROVE DI CARICO SULL'IMPALCATO DEL VIADOTTO MAILLO	P.C.: UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE O.P.C.M. N. 3380/10. PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA MOLISE
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.S. 87 SANNITICA – INTERVENTI LOCALIZZATI PER GARANTIRE LA PERCORRIBILITÀ IMMEDIATA NEL TRATTO CAMPOBASSO – BIVIO SANT'ELIA. STAZ. BONEFRO PROVE DI CARICO SULL'IMPALCATO DEL VIADOTTO"MACCHIA DELLA SELVA"	P.C.: PROVVEDITORE INTERREGIONALE ALLE OO.PP. CAMPANIA MOLISE
PROVA DI CARICO STATICO SU PENSILINA – CANTIERE DI MILANO PIAZZALE LODI 3 RAS	P.C.: IMPRESA PANDINI S.R.L.
CENTRO COMMERCIALE INTEGRATO IN COMUNE DI MAPELLO (BG). PROVA DI CARICO SU RAMPA ELICOIDALE - LOTTO 2 – RAMPA NORD	P.C.: VIRGILIO S.P.A.
STABILIMENTO DI SCANZOROSCIATE - PROVA DI CARICO STATICO SULLA PIATTAFORMA IN C.A. DELLA PESA.	P.C.: POLYNT S.P.A.
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA SS. 42 NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI ALBANO S.ALESSANDRO E TRESORE BALNEARIO DELL'OPERA N°2-PONTE TORRENTE ZERRA. PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C. MILESÌ GEOM SERGIO S.R.L.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA DALLA PROGR. KM 126+189 ALLA PROGR. KM 127+979 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 35 - 36)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA DALLA PROGR. KM 126+189 ALLA PROGR. KM 127+979 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 35 - 36)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA SS. 42 NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI ALBANO S.ALESSANDRO E TRESORE BALNEARIO DELL'OPERA N°10 – ROTATORIA N° 1 A. PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C. MILESÌ GEOM SERGIO S.R.L.
COLLAUDO DEL NUOVO PONTE FERROVIARIO IN CORRISPONDENZA DI VIA CESARE BATTISTI DI SERIATE (BG) ALLA PROG. KM 25+682.90 DELLA LINEA FERROVIARIA TREVIGLIO – BRESCIA	P.C.: BERGAMELLI SRL
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA DALLA PROGR. KM 126+381 ALLA PROGR. KM 126+490 E DALLA PROGR. KM 126+595 ALLA PROGR. KM 126+703 - INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 35 - 36) PALO PROGR. KM 126+470 - DIAM. Ø = 139,7 MM – LUNGH. L = 6,5 M PALO PROGR. KM 126+650 - DIAM. Ø = 139,7 MM – LUNGH. L = 7,5 M	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE NEW FACILITY - BOILERS LINE. PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: TENARIS SILCOTUB S.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO 10C PROG. KM 128+500 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO G2 PROG. KM 128+800 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO F1 PROG. KM 128+200 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO C PROG. KM 127+200 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 35 - 36)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO 7B PROG. KM 127+380 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA RAMO A12 INNESTO CON A7. INTERVENTO H PROG. KM 0+170 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO-GENOVA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO 7D E 7M PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE - GENOVA BOLZANETO (ZONE 33 - 34)	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA SS. 42 NEL TRATTO COMPRESO TRA I COMUNI DI ALBANO S.ALESSANDRO E TRESORE BALNEARIO DELL'OPERA N°3 – SVINCOLO 2. PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C. MILESÌ GEOM SERGIO S.R.L.
CANTIERE DI VIA BERNINA N. 8-10-12 IN MILANO (MI) - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C. DIP APPALTI SPA
FERROVIA NOVARA - SEREGNO. PONTE METALLICO AL KM 13+042 SUL NAVIGLIO GRANDE IN COMUNE DI TURBIGO (MI) - OPERA N. 813 PROVE DI CARICO E REGISTRAZIONI	P.C. NORD_ING S.R.L..
FERROVIA SARONNO - QUADRONNA. PONTE METALLICO AL KM 09+662 IN COMUNE DI CARBONATE (CO) - OPERA N. 170 PROVE DI CARICO E REGISTRAZIONI	P.C. NORD_ING S.R.L..
FERROVIA COMO - LAVENO. PONTE METALLICO AL KM 01+758 IN COMUNE DI COMO - OPERA N. 370 PROVE DI CARICO E REGISTRAZIONI	P.C. NORD_ING S.R.L..
FERROVIA COMO - LAVENO. PONTE METALLICO AL KM 02+893 IN COMUNE DI COMO - OPERA N. 379 PROVE DI CARICO E REGISTRAZIONI	P.C. NORD_ING S.R.L..
FERROVIA SARONNO - GRANDATE. PONTE METALLICO AL KM 16+412 IN COMUNE DI PORTICHETTO (CO) - OPERA N. 346 PROVE DI CARICO E REGISTRAZIONI	P.C. NORD_ING S.R.L..
PROVA DI CARICO IN STABILIMENTO SU TRAVE PREM 3012 MILANO – AREA "GARIBALDI-REPUBBLICA" EDIF. E2 (ZONA PONTE) – LIV.3	P.C.: CSP PREFABBRICATO
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA - SAVONA ALLA PROGR. KM 3+470 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE - GENOVA CHIARAVAGNA	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA INTERVENTO 10C (LOTTO 33-34) INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE - GENOVA BOLZANETO	P.C.: MA.CON S.R.L.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA INTERVENTO A (LOTTO 31-32) PROGR KM 128+900 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE - GENOVA BOLZANETO	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
PROVE DI CARICO SU PARAPETTO DI BALCONE. EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO IN COMUNE DI AGNADELLO (CR)	P.C.: DOTT. ARCH. MARINELLA PEDRINI
PROVA DI CARICO IN STABILIMENTO SU TRAVE PREM 3011 MILANO – AREA "GARIBALDI-REPUBBLICA" EDIF. E2 (ZONA PONTE) – LIV.3	P.C.: CSP PREFABBRICATO
CANTIERE PORTA NUOVA GARIBALDI – PROVA DI CARICO STATICO EDIFICI E1-E2 PONTE A LIVELLO +137.55	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI. CANTIERE DI VIA VOLTA IN GORGONZOLA	P.C.: EDIL AZZURA S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO PER IL COLLAUDO DI PONTE DI 1A CATEGORIA SULLA ROGGIA BORGOGNA TRA I COMUNI DI TORRE DEI ROVERI E PEDRENGO	P.C.: TRUSSARDI PETROLI S.P.A.

REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLITECNICO DI MILANO IN LECCO 1° LOTTO - PROVE DI CARICO SU EDIFICIO UFN1 - CORPO B	IMPRESA COLOMBO COSTRUZIONI SPA
PROVA DI CARICO SU SOLAIO. EDIFICIO IN COMUNE DI ONORE VIA GARRIGUELLA 226	P.C.: TEDEFIL S.R.L.
VILLA SERENA - EDIFICIO CONIUGI - VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE PORTANTI	P.C.: DNPR ARCHITETTI ASSOCIATI
SCUOLA ELEMENTARE F. MORETTI IN COMUNE DI ZANICA (BG) PROVE DI CARICO SU SOLAI IN LATEROCEMENTO	P.C.: GUERINONI COSTRUZIONI
COMPLESSO RESIDENZIALE IN VIA CORRIDONI 10 A MILANO – PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: DBC COSTRUZIONI S.R.L.
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON ECCITATORE ELETTRODINAMICO SU PALI DI FONDAZIONE PRESSO CANTIERE ATTRAVERSAMENTO STRADALE AUTOSTRADA A14 – SPALLA B	P.C.: LGT S.R.L.
NUOVO IMMOBILE RESIDENZIALE DI VIA TIRABOSCHI 3/A IN MILANO -PROVE DI CARICO STATICO SU BALCONI	P.C.: MINOTTI COSTRUZIONE S.R.L.
RECUPERO EDILIZIO PALAZZO MONTI SITO IN CORSO MARTIRI (LC) PROVA DI CARICO SU SOLAIO	P.C.: IMPRESA FRATUS RESTAURI S.R.L.
CAPANNONE AD USO AGRICOLO IN AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA CASCINA PORTICO. INDAGINI DIAGNOSTICHE, PROVE DI CARICO STATICO E CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE PORTANTI	AZIENDA AGRICOLA COTER CLAUDIO
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA ALLA PROGR. KM 127+300 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA VALPOLCEVERA (ZONE 31 - 32) INTERVENTO 5Y	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE CABINA PRIMARIA DI LOCATE (BG)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE CABINA PRIMARIA DI VALBONA (BG)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA ALLA PROGR. KM 130+150 INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA (ZONE 35 - 36) INTERVENTO C DI VARIANTE	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
VERIFICA E MONITORAGGIO DI SERBATOIO PENSILE IN COMUNE DI USMATE VELATE (MB) INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA STRUTTURA E PROVA DINAMICA AMBIENTALE	P.C.: CAP HOLDING SPA.
FABBRICATI DELLA CASCINA LAMA CON CORPO ADIACENTE "STALLA" IN CASALETTO DI SOPRA (CR) PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: SOCIETÀ AGRICOLA DANESI LUIGI MERLO ANNAMARIA S.S.
INDAGINI SPERIMENTALI FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DI MICROPALI NEL TERRENO ED ALLA DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEI MICROPALI E DEI TIRANTI PRESSO AREA UBICATA IN VIA MONTALBANO IN COMUNE DI MASSA - FRAZIONE MIRTETO LOCALITÀ CANDIA	P.C.: FERRARI DE NOBILI
FABBRICATI DELLA CASCINA GERRA IN CASTIGLIONE D'ADDA (LO). PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: SOCIETÀ AGRICOLA GERRA DI LUIGI CARLO, GIOVANNI E ROBERTO DANESI & C. S.N.C.
NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO - "PAPA GIOVANNI XXIII". INDAGINI SU MASSETTI	P.C. BERGAMOS S.C.A.R.L.
NUOVO IMMOBILE RESIDENZIALE DI VIA TIRABOSCHI 3/A IN MILANO -PROVE DI CARICO STATICO SU BALCONI	P.C.: MINOTTI COSTRUZIONE S.R.L.
CANTIERE DI NOVA MILANESE - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: NUOVA EDILSTRADA F.LLI BARCELLA S.R.L.
CANTIERE DI CARAVAGGIO (BG) - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI NUOVO EDIFICIO IN COSTRUZIONE	P.C.: IMMOBILIARE 4B S.R.L.
CANTIERE PORTA NUOVA GARIBALDI (MI) PROVE DI CARICO STATICO EDIFICIO E2 (IMPALCATO TIPICO LIVELLO 3 +145.95)	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CANTIERE DI VIA BERNINA N. 12 IN MILANO- EDIFICIO B - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: DIP APPALTI SPA
PROVA DI CARICO STATICO PER IL COLLAUDO DEL PONTE CICLOPEDONALE DI VIA AMBROSIONI SITO IN COMUNE DI TREVIOLO(BG)	P.C.:IMPRESA RIVA S.R.L.

CANTIERE DI "VILLA SERENA" DI VILLA VERGANO, GALBIATE (LC). PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI.	P.C.: KCS CAREGIVER
NUOVO IMMOBILE DI VIA LUIGI STURZO IN MILANO - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	MINOTTI COSTRUZIONI S.R.L.
IMMOBILE DI VIA BROLETTO N° 9 IN MILANO - PROVA DI CARICO E INDAGINI SCLEROMETRICHE	MINOTTI COSTRUZIONI S.R.L.
TEATRO CASINO' MUNICIPALE S. PELLEGRINO TERME (BG). PROVE DI CARICO DI COLLAUDO SU TIRANTI, VERIFICA TIRO TREFOLI E TESATURA TIRANTI	P.C.: EUROCOSTRUZIONI S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SULLA PASSERELLA PEDONALE A SCAVALCO DEL TORRENTE BORGOGNA SITA IN COMUNE DI PALAZZAGO	P.C.: COMUNE DI PALAZZAGO
NUOVA BOUTIQUE CARTIER DI VIA MONTE NAPOLEONE MILANO - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: CASTELLI RE COSTRUZIONI S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA VALPOLCEVERA (ZONE 33 - 34) INTERVENTO G	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (ZONE 35 - 36) INTERVENTO 2 - KM 126+700	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 6S-A PALO N. 72 - DIAMETRO Ø = 139,7 MM - LUNGHEZZA L = 10,00 M	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 6S-A. PALO N. 72 - DIAMETRO Ø = 139,7 MM - LUNGHEZZA L = 10,00 M	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI VITTUONE (MI)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI SU CAMPIONI IN CALCESTRUZZO PRELEVATI SU PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE PRESSO "I GIARDINI DI MAGRI" IN SCANZOROSCIATE (BG)	P.C. EDILZANGA
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (LOTTO 35-36) – INTERVENTO B – PALO N. 5	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (LOTTO 35-36) – INTERVENTO B – PALO N. 9	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (LOTTO 35-36) – INTERVENTO B – PALO N. 17	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CENTRO AVICOLO IN COMUNE DI ZANICA (BG) PROVE DI CARICO STATICO SU COPERTURA DEI CAPANNONI	P.C.: STUDIO ING. ROBERTO CARRARA
CASTELLO DI URGANO (BG) PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: ING. NICOLI LUIGI
RACCORDO AUTOSTRADALE TRA IL CASELLO DI OSPITALETTO A4, IL NUOVO CASELLO DI PONCARALE A21 E L'AEROPORTO DI MONTICHIARI - PROVA DI CARICO PER IL COLLAUDO STATICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DELLA LINEA MILANO-VENEZIA	P.C.: COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOC. COOP.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (LOTTO 35-36) – INTERVENTO B (PALO N.4)	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE GENOVA BOLZANETO (LOTTO 35-36) – INTERVENTO B (PALO N.5)	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE NUOVO PONTE SUL FIUME OGlio IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE.	P.C. IMPRESA PACCANI S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA-SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 2WA-MACRO 3 – PALO N. 3 MONTANTE 48	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA-SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE VARAZZE – INTERVENTO 3E MACRO 4	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE LOTTO 31-32 – INTERVENTO S'	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON ECCITATORE ELETTRODINAMICO SU PALI DI FONDAZIONE PRESSO CANTIERE IN L'AQUILA	P.C.: ITALCOLLAUDI S.N.C.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI ESTRAZIONE SU TIRAFONDI COSTITUITI DA BARRE FILETTATE M24 LOTTO 31-32 – INTERVENTO Q	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA-SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU PALO DI FONDAZIONE ALBISOLA – INTERVENTO 10W MACRO 3	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA-SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 12W - PLINTO 10 PALO A	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE RAPALLO – INTERVENTO 13W PLINTO 7 PALO A	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
VARIANTE ALLA SS. 42 - TRATTO ALBANO S. ALESSANDRO - TRESORE BALNEARIO OPERA N. 10 – PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA E CROSS HOLE	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
VARIANTE ALLA SS. 42 - TRATTO ALBANO S. ALESSANDRO - TRESORE BALNEARIO OPERA N. 10 – PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO-GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE – LOTTO 31-32 INTERVENTO E'- KM 129+200	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE. VARAZZE – INTERVENTO 2E MACRO 4 - KM 27+004	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO - PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 9W A PALO N°52 - KM 27+450	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI GORGONZOLA (MI)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

CANTIERE AUTOSTRADALE A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 10WA-PALO 36 P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE PORTA NUOVA GARIBALDI (MI) PROVE DI CARICO STATICO E DINAMICO EDIFICIO E1 (CAMPATA A SBALZO A LIVELLO 1 +137.55)	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
NUOVA STRADA PROVINCIALE N.91 “VALLE CALEPIO” – 2° LOTTO COSTA DI MEZZATE-CHIUDUNO PROVE FINALIZZATE AL COLLAUDO DEL VIADOTTO “FIUME CHERIO” E DEI SOTTOPASSI “VIA VIRGILIO” E “STRADA INTERPODERALE”	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
PROVA DI CARICO IN COPERTURA COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI (PR) - LOCALITÀ RIGOSO CONDOMINIO PASSO DEL LAGASTRELLO	P.C.: ISOMEC SRL
CENTRO COMMERCIALE IL GIGANTE - SOMMA LOMBARDO (VA) PROVE DI CARICO SU TRAVI RETICOLARI DI COPERTURA	P.C.: IL GIGANTE
PROVE DI CARICO SU TEGOLI DI COPERTURA. COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A. VIA PIAVE 66 - BUSNAGO(MB)	P.C.: COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE LOTTO 31-32 – INTERVENTO 3X PROGR. KM 129+300	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – VENTIMIGLIA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO INTERVENTO 3E. PROVA DI ESTRAZIONE SU TIRAFONDI COSTITUITI DA BARRE FILETTATE M24	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE NUOVO PONTE SUL FIUME OGILIO IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE.	P.C. IMPRESA PACCANI S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 2W MACRO 9	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 2W-MACRO 9	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA – SAVONA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2EA MACRO9	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A10 GENOVA – SAVONA PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2EA-MACRO 9	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO - PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 32 EA - KM 41+265 DIR. LI	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 32 EA - KM 41+265 DIR. LI	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE LOTTO 33-34 – INTERVENTO 8B	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO LOTTO 33-34 – INTERVENTI E1-E2 PROVA DI ESTRAZIONE SU TIRAFONDI COSTITUITI DA BARRE FILETTATE M24	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE LOTTO 31-32 – INTERVENTO 4U	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

CANTIERE AUTOSTRADA A7 MILANO – GENOVA. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO LOTTO 31-32 – INTERVENTI Q-S PROVA DI ESTRAZIONE SU TIRAFONDI COSTITUITI DA BARRE FILETTATE M24	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 26 W - KM 45+483 DIREZIONE GE	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO - PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 26 W - KM 45+438 DIR. GE	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
VARIANTE ALLA SS. 42 - TRATTO ALBANO S. ALESSANDRO - TRESORE BALNEARIO PROVE DI CARICO STATICO SU MANUFATTI	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI LECCO (LC)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 20 E - KM 20+153	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 20 E - KM 20+153	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 21 E - KM 27+481	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA – SESTRI LEVANTE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 21 E - KM 27+481	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE. INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO ROCCA GRIMALDA - PROVA DI CARICO SU MICROPALO DI FONDAZIONE INTERVENTO 3S. - DIAMETRO Ø = 159 MM - LUNGHEZZA L = 13,00 M	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE PROVA DI CARICO CON TIRO ORIZZONTALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 3S	P.C. SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO DELL'IMPALCATO DENOMINATO RAMPA D DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE DELLA TANGENZIALE EST DI MILANO A51	P.C.: SEGRATE LAMBRATE S.C.A.R.L.
INTERVENTO BR/18/04 S.P. "LENNA -FOPPOLO" - SISTEMAZIONE AL KM 52+850. PROVE DI CARICO A SFILAMENTO DI ANCORAGGI A DOPPIA FUNE SPIROIDALE	P.C.: EUROBUILDING
SCUOLA DI MALAGNINO - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C. COMUNE DI MALAGNINO
PROVA DI CARICO STATICO PER IL COLLAUDO DEL NUOVO PONTE SU VIA CADUTI SITO IN COMUNE DI CENE (BG)	P.C.: ING. SCOLARI GIAMBATTISTA
CANTIERE POLITECNICO MILANO BOVISA - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C. EDIL CO S.R.L.
TREZZO SULL'ADDA - EDIFICIO DI VIA DEI MEDICI - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C. IMPRESA EDILE POLONI S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO DELL'IMPALCATO DENOMINATO RAMPA G E GALLERIA A- RAMPA F DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE DELLA TANGENZIALE EST DI MILANO A51	P.C.: SEGRATE LAMBRATE S.C.A.R.L.
PROVE DI CARICO E VERIFICHE STATICHE - CAPANNONE IN COLOGNO AL SERIO (BG) , VIA XXIV MAGGIO	P.C.: BRIXIA S.S. DI SCHIEPPATI MARIO FRANCO E C.
PROVA DI CARICO STATICO SU PONTE A SCAVALCO DEL TORRENTE BORGOGNA SITO IN COMUNE DI PALAZZAGO	P.C. P.C.: ARCH. PAGANI
CANTIERE DI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE MILANO PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DELL'IMPALCATO DI PIANO TERRA	P.C.: CORBAT S.R.L.
CABINA ELETTRICA AZZANO SAN PAOLO (BG) - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: STUDIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA STUDIO PIAZZINI ALBANI
CANTIERE DI BREMBIO (LO) VIA XX SETTEMBRE 94 - PROVA DI CARICO SU STATICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C. SIG. BELLONI

SEMINARIO VESCOVILE BEATO GIOVANNI XXIII - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI - PALAZZO GINNASIO	P.C. SEMINARIO VESCOVILE GIOVANNI XXIII
CAPANNONE IN GORGONZOLA. INDAGINI E PROVE DI CARICO SU TEGOLI DI COPERTURA	P.C.: POLIS FONDI SGR. P.A.
CANTIERE DI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C. CARLYLE REAL ESTATE S.P.A.
EDIFICIO DI VIA RIPAMONTI 99 MILANO - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI DI COPERTURA	P.C.:MEETING ESTATE S.R.L.
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE , CENTRO DIURNO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: ESSETIELLE S.P.A.
CANTIERE IN PIAZZA ERCULEA IN MILANO - PROVA DI CARICO SU SCALA IN CEMENTO ARMATO	P.C. SERCOS S.P.A.
CANTIERE DI TREZZO SULL'ADDA VIA G. ROSSA - VIA ALESSANDRINI - PROVE DI CARICO STATICO	P.C. SOCIETÀ COPERATIVA EDILIZIA IL PANDA
PROVA DI CARICO STATICO PER IL COLLAUDO DI SOLAIO DI COPERTURA SITO IN COMUNE DI VILLA D'ALMÈ (BG) VIA A. GOTTI, N° 16	P.C. CAPELLI SRL
CANTIERE VIALE CERTOSA 144, MILANO PROVE DI CARICO SU SOLAI E PROVE DI ESTRAZIONE SU PROFILI HALFEN	P.C. IMPRESA PERCASSI
PROVE DI CARICO STATICO DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE DELLA TANGENZIALE EST DI MILANO A51 DELL'IMPALCATO DENOMINATO GALLERIA A - GALLERIE E IMBOCCHI RAMPE A E B	P.C. SEGRATE LAMBRATE S.C. A R.L.
PROVE DI CARICO STATICO DELLO SVINCOLO DI LAMBRATE DELLA TANGENZIALE EST DI MILANO A51 DELL'IMPALCATO IN C.A. DEL VIADOTTO SU RAMPA F	P.C. SEGRATE LAMBRATE S.C. A R.L.
A51 - TANGENZIALE EST DI MILANO RISTRUTTURAZIONE SVINCOLO DI LAMBRATE E VIABILITÀ DI ACCESSO AL C.I. DI SEGRATE. PROVA DI CARICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPALCATO GALLERIA VIA CANELLI PORZIONE A NORD E PROVA DI CARICO SU MENSOLA IN ACCIAIO DEL VIADOTTO RAMPA F	P.C. SEGRATE LAMBRATE S.C. A R.L.
CANTIERE AUTOSTRADALE A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 33+050 AL KM 37+500 PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2N	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADALE A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO DAL KM 33+050 AL KM 37+500 PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2N	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 16E - MACRO 63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE.INTERVENTO 16E - MACRO 63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE RESIDENZA REDAELLI IN TREVIGLIO, VIA LOCATELLI 3/5. PROVE DI CARICO SU TRAVI E SOLAI	P.C.: RESIDENZA REDAELLI SRL
TORRE DEL CASTELLO VISCONTEO DELLA CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA - PROVE DI CARICO SULLA SCALA METALLICA INTERNA	P.C.: IMPRESA BENIS COSTRUZIONI S.R.L.
RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE E CENTRO DIURNO INTEGRATO SITO IN VIA FERRARSI A VERDELLO PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: ESSETIELLE S.P.A.
OSPEDALE DI BERGAMO BEATO GIOVANNI XXIII PROVA DI CARICO SU GRIGLIATO SALA DIALISI	P.C. RAVASIO S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI. CANTIERE DI VIALE ISONZO(MI)	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI S.R.L.
PISCINE DI ALMÈ, VIA OLIMPIA, 10. PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO IN C.A. E MENSOLA IN ACCIAIO	P.C.: VANONCINI SPA.

CANTIERE DI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PROVA A	P.C. CARLYLE REAL ESTATE S.P.A.
CANTIERE DI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PROVA A - MISURE DEL 18.07.2013	P.C. CARLYLE REAL ESTATE S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2W-C - MACRO 62	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 2W-C - MACRO 62	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
SCUOLA DI SETTALA - PROVA DI CARICO STATICO	P.C. IMPRESA MAZZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
EDIFICIO DI VIA PRINCIPE EUGENIO , 43 MILANO. PROVA DI CARICO SU SOLAIO.	P.C.: ARCH. M. BOTTARELLI
PROVE DI CARICO STATICO - WEIR GABBIONETA SRL	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI CARICO SOVRAPPASSO SPEXSS671 VAL SERIANA IN COMUNE DI GAZZANIGA	P.C.: PROVINCIA DI BERGAMO
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 27+595 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15E - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 27+595 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15E - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 27+595 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15E - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 27+595 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15E - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 28+480 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 18E-A - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 28+480 DIR. SESTRI LEVANTE PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 18E-A - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA. CIMITERO DI POGLIANO MILANESE (MI)	P.C.: ARAM COSTRUZIONI
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 28+300 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15W-A - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 28+300 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 15W-A - MACRO 62-63	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO IN TEGOLI PREFABBRICATI CANTIERE DI MILANO / BRESCO	P.C.: GIOVANNI VILLA S.R.L.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 24+300 DIR. LIVORNO PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 12E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A12 GENOVA SESTRI LEVANTE INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 24+300 DIR. LIVORNO PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE. INTERVENTO 12E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA SAVONA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 26+460 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE DIAM. 240MM MACRO 4 INTERVENTO 1E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA SAVONA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 26+460 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE DIAM. 240MM MACRO 4 INTERVENTO 1E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA SAVONA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 26+460 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO ASSIALE SU MICROPALO DI FONDAZIONE DIAM. 500MM MACRO 4 INTERVENTO 1E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE AUTOSTRADA A10 GENOVA SAVONA INTERVENTO DI RISANAMENTO ACUSTICO. KM 26+460 DIR. GENOVA PROVA DI CARICO A TAGLIO SU MICROPALO DI FONDAZIONE DIAM. 500MM MACRO 4 INTERVENTO 1E	P.C.: SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
CANTIERE DI PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PROCA C	P.C. CARLYLE REAL ESTATE S.P.A.
EDIFICIO RESIDENZIALE IN LECCO, CORSO MARTINI - PROVA DI CARICO SU SOLAIO A VOLTE	P.C.: IMPRESA FRATUS RESTAURI SRL
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI ESISTENTI CANTIERE DI VIA GESÙ IN MILANO	P.C.: SERCOS S.P.A.
INTERVENTO BR/18/04 S.P. "LENNA - FOPPOLO" - SISTEMAZIONE AL KM 52+850. PROVE DI CARICO A SFILAMENTO DI ANCORAGGI A DOPPIA FUNE SPIROIDALE	P.C.: EUROBUILDING
A51 - TANGENZIALE EST DI MILANO RISTRUTTURAZIONE SVINCOLO DI LAMBRATE E VIABILITÀ DI ACCESSO AL C.I. DI SEGRATE PROVE DI CARICO PER IL COLLAUDO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA ROMBON	P.C.: SEGRATE LAMBRATE S.C. A R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU PONTE A TRE CAMPATE IN COMUNE DI ZOGNO DENOMINATO "CORNA ROSSA"	P.C.: ETS S.P.A.
PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN GIULIANO DI PUGLIA - RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE - PROVA DI CARICO SU TRAVE RETICOLARE AD ARCO	P.C.: UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE
PROVE DI CARICO SU COMPONENTI DOKA CANTIERE ISOZAKI S.P.A. - TORRE ISOZAKI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
A51 - TANGENZIALE EST DI MILANO RISTRUTTURAZIONE SVINCOLO DI LAMBRATE E VIABILITÀ DI ACCESSO AL C.I. DI SEGRATE. PROVA DI CARICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPALCATO GALLERIA VIA CANELLI PORZIONE A SUD	P.C. SEGRATE LAMBRATE S.C. A R.L.
CANTIERE DI BERGAMO VIA BROSETA ANGOLO VIA XXIV MAGGIO PROVA DI CARICO SU SOLAIO. PIANO 4° SOLAIO ABITAZIONI	P.C.: CO.E.M.I. SOC. COOP.

PROVE DI CARICO STATICO ED INDAGINI CONOSCITIVE VIA BATTISTOTTI SASSI 11/A, MILANO	P.C. MSC ASSOCIATI S.R.L.
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA - PROVE DI CARICO STATICO A PIANO TERRA DELL'EDIFICIO D	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CANTIERE DI PIAZZA CARLO ERBA MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: C.L.E. SOC. COOP. COOPERATIVA LAVORATORI EDILI
PROVA DI CARICO STATICO SU CAPRIATA LIGNEA E RILEVAZIONE TENSIONE TIRANTI IN TREFOLI IN ACCIAIO SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA VITTORIO VENETO, 23 COMUNE DI CAMBIAGO (MI)	P.C.: TURANI COSTRUZIONI
CASCINA MERLATA EXPO VILLAGE CANTIERE DI VIA DAIMLER IN MILANO PROVE DI CARICO STATICO 3, 4, 5, 6 SU SOLAI	P.C.: COVEXPO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
CANTIERE CLUB HOUSE COURMAYEUR - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PREDALLES	P.C. : NESSI & MAJOCCHI S.P.A.
CANTIERE PIAZZA SANTA MARIA BELTRADE - MILANO PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO RINFORZATO A PIANO PRIMO	P.C.: FAEDILE S.R.L.
SEMPIONE RESIDENCE - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO E BALCONE	P.C.: SEMPIONE RESIDENCE S.R.L.
PROVA DI CARICO ORIZZONTALE SU PALO ALL'INTERNO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO AD INSEGUIMENTO IN COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO)	P.C.: ELETTROSTUDIO ENERGIA S.P.A.
CANTIERE IN TORRE DÈ BUSI (LC) - PIANO DI LOTTIZZAZIONE CASAROLA REALIZZAZIONE DI N° 4 VILLE. PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO	RONCELLI COSTRUZIONI
INDAGINI STRUTTURALI SU ELEMENTI DELLE COPERTURE LIGNEE CANTIERE DI VIA QUINTO CENNI IN MILANO	ALBINI E CASTELLI S.R.L.
UNIONBAU BRESSANONE SCUOLA MEDIA MANZONI - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	UNIONBAU GMBH - S.R.L.
CASCINA MERLATA EXPO VILLAGE - VIA DAIMLER MILANO PROVE DI CARICO STATICO EDIFICI B9 E B11	COVEXPO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA PROVA DI CARICO STATICO EDIFICIO A	COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE DIRETTA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	BREMBANA & ROLLE S.P.A.
QUARTIERE BANCA D'ITALIA DI L'AQUILA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL FABBRICATO DENOMINATO "CASA MINIMA 4" – AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2013	BANCA D'ITALIA
VALUTAZIONE DEL RUMORE DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE FONOMETRICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	SOCAP S.P.A.
CANTIERE IN CIVIDINO. INDAGINI DIAGNOSTICHE	IMPRESA EDILE POLONI SRL
CANTIERE DI VIA XXV APRILE, BOFFALORA (MI)- PROVA DI CARICO SU PONTE DI ATTRAVERSAMENTO ROGGIA CORNICE -	P.C.:IMPRESA ARROS S.P.A.
CANTIERE DI VIA XXV APRILE, BOFFALORA (MI)- PROVA DI CARICO STATICO PER IL COLLAUDO DI VASCA	P.C.:IMPRESA ARROS S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLA TORRE TCA PROVA DI CARICO 5: SOLAIO P24 PROVA DI CARICO 6: TRAVE INTERNA P24 PROVA DI CARICO 7: SOLAIO P25	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
EDIFICIO INPS DI VIA G.B. VICO 1 (MI) - CENTRO MEDICO LEGALE - PROVE DI CARICO STATICO SUSOLAIO E TRAVE -	P.C.: STUDIO TECNICO ING. MASSIMO OLDRATI
CASCINA MERLATA EXPO VILLAGE CANTIERE DI VIA DAIMLER MILANO PROVA DI CARICO STATICO EDIFICIO B01	P.C.: COVEXPO SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE UFFICI VIA CARDANO 10 MILANO OPERAZIONI DI COLLAUDO STRUTTURALE PROVA DI CARICO DEL SOLAIO	P.C.: GE REAL ESTATE ITALIA SRL
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLA PIASTRA EST E PODIO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL'ABITAZIONE SITA IN VIA DUCHESSA MARIANNA N. 8 IN COMUNE DI BESATE (MI)	P.C.: GEOM. VILLARDITA
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLA TORRE TCA PROVA DI CARICO 8 - TORRE FASE 1: SOLAIO HIGH RISE P28 PROVA DI CARICO 9 - TORRE FASE 2: TRAVE INTERNA PIANO TIPO HIGH RISE P28 PROVA DI CARICO 10 - TORRE FASE 3: TRAVE ESTERNA PIANO TIPO HIGH RISE P28	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
NUOVO IMMOBILE DI VIA TOTI A MERANO (BZ) CANTIERE MADISON PROVE DI CARICO STATICO EDIFICI B3 E B4	P.C.: HAFNER OSWALD - IMPRESA COSTRUZIONI
CANTIERE DI ROZZANO (MI) MANZONI 111 PROVE DI STRAPPO SU FIBRE DI CARBONIO	P.C.: SERCOS S.P.A.
IMMOBILE DI VIA MARCONI N. 47 A SCANZOROSCIATE (BG) - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA	P.C.: SIG. MASSIMO MORESE
UNIONBAU BRESSANONE SCUOLA MEDIA MANZONI - PROVA DI CARICO STATICO AULA MAGNA	UNIONBAU GMBH - S.R.L.
LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) - INDAGINI E PROVE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLAUDO	P.C.: UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE O.P.C.M. 3891/2010 DI CAMPOBASSO
INDAGINI SU STRUTTURE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE. PISCINA COMUNALE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)	P.C.: UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE O.P.C.M. 3891/2010 DI CAMPOBASSO
BANCA D'ITALIA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL CONDOMINIO DI VIA MAPUTO N.18 IN ROMA - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2014	P.C.: BANCA D'ITALIA
STIMA DELLA VITA UTILE DEL "SISTEMA" CAVIDOTTO - CAVO IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI	P.C.: RETELIT E-VIA
NUOVA TRAFILA DA 450 TON - STABILIMENTO DI COSTA VOLPINO (BG) - RILIEVI ESTENSIMETRICI DEL 21.02.2014	P.C. TENARIS DALMINE
DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI SISMICI DEL TERRENO TRAMITE INDAGINI SISMICHE MASW INSEDIAMENTO TENARIS DALMINE	P.C. TENARIS DALMINE
AMPLIAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS DI TRESORE BALNEARIO- PROVA DI CARICO STATICO SU TRAVE	P.C.: EDILCIEMME SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA PROVE DI CARICO STATICO SU SCALE E PARAPETTI EDIFICI A, B, C E D	COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
EDIFICIO INDUSTRIALE IN LAINATE - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SUI MATERIALI	P.C.: ING. GIOVANNI GHIRARDELLI
TORRIONE IN CASSINA DÈ PECCHI VIA TRIESTE 7 (MI) - PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: STUDIO PROF. ING. LORENZO JURINA
PROVE IGROMETRICHE SU TRAVI IN LEGNO PRESSO CANTIERE DI ISPRA	P.C.: EUROPEAN COMMISSION - JOINT RESEARCH CENTRE
PROVE DI ESTRAZIONE SU VITI CON OCCHIELLO - "VILLA EREMO" IN COMUNE DI LECCO	P.C.: ABE SRL

TEST DI LABORATORIO - PROVA DI CARICO A ROTTURA SU RUOTA "SUPERLAST" (Ø100MM) - PROVA DI CARICO SU PIEDE DI TRIBUNA COMPLETO DI RUOTE "SUPERLAST" (Ø100MM) E BASE DI APPOGGIO IN LEGNO COMPENSATO TIPO CARPLY (SP.25MM)	P.C. : TECNOSPAZIO S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI - IPSIA APC DI VIA GEROLAMO DA CREMONA 23 IN CREMONA	PROVINCIA DI CREMONA
PROVE DI TIPO ULTRASONICO SU CALCESTRUZZO IN OPERA- TORRE PRS C/O ITALCEMENTI S.P.A. - REZZATO BS	P.C. : ITALCEMENTI S.P.A..
EDIFICIO DI VIA DELLA ROCCA IN BRESCIA - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SUI MATERIALI	P.C. : IN2_ INGEGNERIA INTEGRATA APPLICATA
PROVE DI CARICO STATICO SU PANNELLI PREFABBRICATI PER PARETI PISCINE	P.C.: CAROBIO SRL
METROPOLITANA DI MILANO - LINEA 5 VALUTAZIONE DELLA CORRELAZIONE TRA USURA DELLA ROTAIA E LIVELLI VIBRAZIONALI	P.C.: GARBI LINEA 5
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO IMMOBILE PIAZZA EDISON, 1 ANGOLO VIA BOCCHETTO IN MILANO	P.C.: REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SGR SPA P
PIANO DI GESTIONE SOLVENTI COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.	P.C.: COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.
INDAGINI SULLA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA E MORFOLOGICA DELLE STRUTTURE DEL "PALAZZO PLENIPOTENZIARIO" IN MANTOVA NECESSARIE ALLE VERIFICHE SISMICHE	P.C.: PROVINCIA DI MANTOVA
INDAGINI DIAGNOSTICHE CANTIERE "BANCA INTESA" IN TORRI DEL QUARTESOLO	P.C.: RISANAMENTO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE EDIFICI ALER DI VIA MARCONI IN BINASCO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
FABBRICATO DI MILANO VIA GRATOSOGGIO, 105. PROVA CON MARTINETTI PIATTI	P.C.: DIANU COSTRUZIONI SRL
NUOVA TRAFILA DA 450 TON - STABILIMENTO DI COSTA VOLPINO (BG) - RILIEVI ESTENSIMETRICI DEL 17.04.2014	P.C. TENARIS DALMINE
PROVE DI CARICO STATICO PRESSO IMMOBILE PIAZZA EDISON, 1 ANGOLO VIA BOCCHETTO IN MILANO	P.C.: REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT SGR SPA
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AD ALCUNI CANTIERI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO	P.C.: METROBLU SCARL
SISTEMA DI MONITORAGGIO LIVELLOMETRICO E TOPOGRAFICO DEL SOTTOPASSO STEPHENSON IN MILANO	P.C.: ZARA EXPO SCARL
PROVA DI CARICO STATICO SU COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE. TRIBUNA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI GESSATE (MI)	P.C. BENIS COSTRUZIONI S.R.L.
PROVE SU CAMPIONE DI ROTAIA FERROVIARIA	P.C.: ATB MOBILITÀ
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI SISTEMA DI MONITORAGGIO ESTENSIMETRICO BELT-TRUSS	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
GEWISS - INSEDIAMENTO DI CENATE SOPRA. PROVE DI CARICO SU SOLAI	P.C.: ETS SPA
SP EX SS 35 DEI GIOVI - PONTE DI BRESCIANA SUL PO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO STATICO DELLA GALLERIA D'IMBOCCO PONTE LATO PAVIA	P.C.:CEPRINI COSTRUZIONI SRL
METROPOLITANA DI MILANO. PROLUNGAMENTO LINEA M1 SESTO FS-CINISELLO-MONZA STUDIO PREVISIONALE DELL'IMPATTO VIBRAZIONALE E DA RUMORE SOLIDO	P.C.:METROEMME S.C.A R.L.

INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVE DI CARICO STATICO - EDIFICIO DI VIA COPERNICO 38 MILANO	P.C.: ORMA S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU VASCA ANTINCENDIO INTERRATA PRESSO EDIFICIO IN SETTIMO MILANESE (MI) VIA ENRICO FERMI, 50	P.C.: ISOCPS SRL
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO AUTORIMESSE. EDIFICIO DI VIA SAFFI 5 IN VIMODRONE (MI)	P.C.: LAM INGEGNERIA SRL
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE AREA VIA BRISIA - VIA GORANI IN MILANO - PROVE DI CARICO	P.C.: MINOTTI COSTRUZIONE SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI - CHIESA DI CALVENZANO (BG) ANALISI PETROGRAFICA AL MICROSCOPIO OTTICO POLARIZZATORE E DOSAGGIO SALI SOLUBILI	P.C.: ARCH. CORTESI
INDAGINI CONOSCITIVE E DIAGNOSTICHE CAMPANILE SAN PIETRO MARTIRE IN MONZA	P.C.: STUDIO JURINA
SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO - CONDOMINIO TEZZI IN GANDELLINO (BG)	P.C.: STUDIO GENTA
BANCA D'ITALIA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL CONDOMINIO DI VIA MAPUTO N.18 IN ROMA – AGGIORNAMENTO MAGGIO 2014	P.C.: BANCA D'ITALIA
STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA EXPO LOTTO 1 TRATTA ERITREA - STEPHENSON PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA SU DIAFRAMMI	P.C.: ZARA EXPO S.C.AR.L.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLA PIASTRA EST E PODIO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO - CRIPTA DEL SANTUARIO SACRO MONTE DI VARESE	P.C.: IMP. COSTRUZIONI GEOM. AUGUSTO CARAVATI SRL
PROVA DI CARICO STATICO, EDIFICIO VIA PARUTA, 39 IN MILANO	P.C.: STUDIO TECNICO ING. LOCATELLI MARCO
PROVA DI CARICO SU SOLAIO. PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZALE EUROPA. COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS)	P.C.: GIUDICI SPA
EDIFICIO DI VIA CAMPANA 46 A VILLA D'ALMÉ - MONITORAGGIO VIBRAZIONALE DURANTE L'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI CANTIERE SU ATTIGUO PONTE STRADALE	P.C.: IMPRESA REGAZZONI
IMC ANCONA E FABRIANO- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
IMC FABRIANO - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX) IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
IMC ANCONA - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
AULA LITURGICA DI PADRE PIO IN SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) RAPPORTO TECNICO VISITA N. 12 DEL 11 GIUGNO 2014	P.C.: ORDINE FRATI MINORI CAPPUCCINI DI FOGGIA
INDAGINI DIAGNOSTICHE DI TIPO PACOMETRICO EDIFICIO ADIBITO A PARCHEGGIO INTERRATO IN COMUNE DI BERGAMO	- P.C.: CONDOMINIO "BERGAMO CENTRO"
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SCUOLA PRIMARIA CANZIANI IN COMUNE DI VARESE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI SULLE STRUTTURE DELLA CASCINA IN LOCALITÀ GHIAIE DI CORANA (PV)	P.C.: FZ INGEGNERIA
SISTEMA DI MONITORAGGIO ESTENSIMETRICO PER PROVE DI RITIRO IMPEDITO SU TRAVETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO IN CEMENTO ARMATO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI SAREZZO (BS)	P.C.: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LOMBARDI -LIGURIA
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE. SCUOLA PRIMARIA GALELIE IN COMUNE DI VARESE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
RIQUALIFICAZIONE 2° LOTTO PASSERELLA LUNGOLAGO IN COMUNE DI MALGRATE (LC) - INDAGINI SULLE CARPENTERIE METALLICHE	P.C.: COMUNE DI MALGRATE

INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE. SCUOLA MATERNA TROLLI IN COMUNE DI VARESE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE CANTIERE IN CIVIDINO (BG)	IMPRESA EDILE POLONI SRL
MILANO LINEA 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO E RILIEVI FONOMETRICI PER GLI ESTRATTORI D'ARIA DEL DEPOSITO	GARBI S.C.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE CONDOMINIO A S. STEFANO MAGRA	P.C.: ING. MONTEFIORI ALFREDO
EX COTONIFICIO COMPLESSO CRESPI D'ADDA.INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI - EDIFICIO 18	P.C.: PERCASSI
EX COTONIFICIO COMPLESSO CRESPI D'ADDA.INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI - EDIFICIO 17	P.C.: PERCASSI
EX COTONIFICIO COMPLESSO CRESPI D'ADDA.INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI - EDIFICIO 16	P.C.: PERCASSI
EX COTONIFICIO COMPLESSO CRESPI D'ADDA.INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI - EDIFICIO 15	P.C.: PERCASSI
PALAZZETTO DELLO SPORT DI TREVIGLIO - SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO - TRAVATURE PRINCIPALI DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE	P.C.: CITTÀ DI TREVIGLIO - COLLAUDATORE ING. L. PERCASSI
PROVA DI CARICO STATICO SU STRUTTURA RETICOLARE "AMERICANA" PRESSO L'AUDITORIUM DEL PALAZZO CONGRESSI DI STRESA -	P.C.: VMV INGEGNERIA SRL
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO IN PROFILI METALLICI E LAMIERA GRECATI CON GETTO ALLEGGERITO PRESSO EDIFICIO DI VIA CALABIANA IN MILANO	P.C.: ING. RADAELLI
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE EDIFICIO ADIBITO A RESIDENZA RSA IN COMUNE DI ARCONATE (MI)	P.C.: ESSETIELLE S.P.A.
PROVE DI CARICO SU VASCA ANTINCENDIO INTERRATA PRESSO EDIFICIO IN SETTIMO MILANESE (MI) VIA ENRICO FERMI, 50	P.C.: ISOCPS SRL
PROVA DI CARICO STATICO SU STRUTTURA DECK IMPIANTI PRESSO IL CANTIERE DI VIA TORTONA IN MILANO	P.C.: NOZZAPROGETTI
CANTIERE COMPLESSO CRESPI D'ADDA PROVE DI STRAPPO SU FIBRE DI CARBONIO "CIMINERA SUD"	P.C.: PERCASSI
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA. PROVA DI COMPRESSIONE SU MURATURA PORTANTE ED INDAGINI SU MATTONI E MALTA DI ALLETTAMENTO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVA DI CARICO SU SOLAIO. PARCHEGGIO INTERRATO DI PIAZZALE EUROPA. COMUNE DI PONTE DI LEGNO (BS) SOLAIO DI PIANTO TERRA	P.C.: GIUDICI SPA
PROVA DI EVACUAZIONE AMBROSINI G.T. S.R.L. ANNO 2014	P.C.: AMBROSINI G.T. S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE. ASILO NIDO BIZZOZERO IN COMUNE DI VARESE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI PACOMETRICHE SU SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI SCANZOROSCIATE - VIA DEGLI ORTI, 37 - SCANZOROSCIATE (BG)	P.C.: ING. FERRUCCIO GALMOZZI - DIGIERRE3 SRL
PROVE GEOFISICHE INTEGRATIVE PER VALUTAZIONE RISULTATI DEL CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO DI FONDAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA IN LOCALITÀ XII MORELLI IN COMUNE DI CENTO (FE)	P.C.: COMUNE DI CENTO
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SCUOLA MATERNA DON ENRICO PAPETTI	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE NIDO SAN FERMO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
PROVE DI CARICO SU TEGOLI DI COPERTURA SEDE DI AGRATE BRIANZA VIA ARCHIMEDE, 45	P.C.: SIDERVAL SPA
STRUTTURA SOCIO SANITARIA CENTRO DIURNO ANZIANI IN COMUNE DI LOANO	P.C.: ISTITUTO SUORE CAPPUCINE DI MADRE RUBATTO

CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVE DI TIPO ULTRASONICO SU CALCESTRUZZO ARMATO IN OPERA DI TRAVI CINTURA EST ED OVEST POSTE TRA I LIVELLI P49 E P50	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVA DI CARICO STATICO PRESSO CANTIERE DI VIA LIMONTA, 50 IN CINISELLO BALSAMO	P.C.: LEGNO CAMUNA SRL
RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BITUMAGGIO PRESSO RICETTORE SENSIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 E S.M.I.	P.C.: CENTRO BITUMATI 2000 S.R.L.
CANTIERE BELMONT FOPPOLO P.I.I. PIAZZALE ALBERGHI – LOTTO 6B- COMUNE DI FOPPOLO (BG) PROVA DI CARICO SU SOLAI IN C.A.	P.C.: REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO E DINAMICO PONTE SUL TORRENTE SEVESO	P.C.: IL GIGANTE S.P.A.
RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ATTIVI PRESSO I LOCALI TECNICI DEL NUOVO OSPEDALE DI ALBA-BRÀ	P.C.: MGR VERDUNO 2005 S.P.A.
PROVA DI STRAPPO SU RIVESTIMENTO IN PIETRA - EDIFICIO IN MILANO VIA ALSERIO, N° 5	P.C.: CRETTI INDUSTRIA MARMI GRANITI SRL
INSEDIAMENTO VALSPED IN COMUNE DI DALMINE - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SUI MATERIALI	P.C.: IN2_ INGEGNERIA INTEGRATA APPLICATA
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL CALORE DI IDRATAZIONE DURANTE I GETTI DELLE TRAVI DI CORONAMENTO EST ED OVEST COMPRESE TRA I PIANI P49-P50	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVE DI CARICO SULLA STRUTTURA DI COPERTURA IN C.A.P. - CANTIERE DEL COMPLESSO SPORTIVI IN LAINATE (MI)	P.C.: TIPIESSE SRL
LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE PER IL CONTROLLO STATICO DEL SANTUARIO DELLE SANTE LOVERESI. LOVERE, VIA SANTA GEROSA	P.C. STUDIO MSC
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLA TORRE TCA PROVA DI CARICO TRAVE ESTERNA PIANO 48	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
CANTIERE DI VIA SAN MICHELE IN COMUNE DI RHO - PROVE DI CARICO STATICO	P.C. CESAB SRL
VALUTAZIONE DEGLI AMMALORAMENTI PRESSO CONDOMINIO DI VIA CORREGGIO 19 IN MILANO	P.C. STUDIO MONTI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE NEL LOCALE SEMINTERRATO DEL CONDOMINIO DI VIA LORENTEGGIO 238/A (MI)	P.C.: CONDOMINIO DI VIA LORENTEGGIO 238/A (MI)
INDAGINI SU PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO DI FABBRICATO DI PROPRIETÀ REMAZEL ENGINEERING SPA, SITO IN VIA PORTICI MANARINI, 23 - CHIUDUNO (BG)	P.C.: REMAZEL ENGINEERING SPA
PARCO ROTTAMI – RILIEVI VIBRAZIONALI FINALIZZATI A VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO X-RAY DETECTION DI THERMO SCIENTIFIC	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
BANCA D'ITALIA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL CONDOMINIO DI VIA MAPUTO N.18 IN ROMA – AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2014	P.C.: BANCA D'ITALIA
CANTIERE AREA MERCATO VIA MENTANA COMO -PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
EDIFICIO COMMERCIALE "ORSA MAGGIORE" - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: IMPRESA GIANI GIOVANNI SRL
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA - PROVE DI CARICO STATICO - EDIFICI B - C- G	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVA DI CARICO CIVILE ABITAZIONE, VIA SENATO, 34 MILANO	P.C.: STUDIO DI PROGETTAZIONE ARCH. MAURIZIO ORLANDI
METROPOLITANA DI ROMA – PROLUNGAMENTO LINEA B1 – MONITORAGGIO VIBRAZIONI E RUMORE SOLIDO – PRE-ESERCIZIO ED ESERCIZIO CAMPAGNA ANTE PRE-ESERCIZIO	P.C.: TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.P.A.

INDAGINI SU SOLAI SCUDERIE PALAZZO ARESE BORROMEO, SITO IN VIA GARIBALDI – CESANO MADERNO (MB)	P.C.:IMPRESA EDILE POLONI
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA – EDIFICIO J PROVA DINAMICA CON VIBRODINA -	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PARCO ROTTAMI – RILIEVI VIBRAZIONALI FINALIZZATI A VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO X-RAY DETECTION DI THERMO SCIENTIFIC – 2 CAMPAGNA CON X-RAY ATTIVO	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO E LIVELLOMETRICO DEL TORRENTE BOVA - BIBLIOTECA INTERFACOLTÀ UNIVERSITÀ DI BRESCIA CHIOSTRI DEL CARMINE VIA DELL'ANGUILLA 8	P.C.: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA – U.O.C. APPALTI E CONTRATTI
PROVE SU CAMPIONE DI ROTAIA FERROVIARIA	P.C.: ATB MOBILITÀ
CANTIERE DI VIA MONFALCONE N°15 MILANO - PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: FLOORING DEI F.LLI MESSINA SRL
PONTE STRADALE IN ACCIAIO AD ARCO A VIA INFERIORE “DELLA GEROLA” SUL FIUME PO IN COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PAVIA). INDAGINI STRUTTURALI CON PROVE DI CARICO STATICO E DI CARATTERIZZAZIONE DINAMICA	P.C.: PROVINCIA DI PAVIA
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: O.D.L. S.R.L.
ZARAEXPO S.C.A. R.L. - VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 - PROVA DI CARICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPALCATO GALLERIA BOCCIONI	P.C. ZARAEXPO S.C.A. R.L
CANTIERE DI MILANO - GALLERIA VITTORIO EMANUELE PROVE DI ESTRAZIONE E TAGLIO SU BARRE FILETTATE	P.C.: IMMOBILIARE PERCASSI
CANTIERE BELMONT FOPPOLO P.I.I. PIAZZALE ALBERGHI – LOTTO 6B- COMUNE DI FOPPOLO (BG) PROVA DI CARICO SU STRUTTURE IN LEGNO	P.C.: FORESTI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN FILASTRO IN PROVAGLIO D'ISEO - LOCALITÀ PROVEZZE	P.C.: STUDIO BERLUCCHI S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN ACCIAIO SCALE - CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO	P.C.: MAC MASTER
NUOVO PONTE STRADALE DI ALBINO PROVE DI CARICO STATICHE E DINAMICHE	P.C.: STUDIO MARZANI
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI FA_ST S.R.L.	P.C.: AUREMA S.R.L.
VALUTAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO CONNESSO AD ASSESTAMENTI DEL SISTEMA VETRATO DI FACCIATA ALL'INTERNO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DI PIANO ATTICO SITE IN VIA GUSMINI N. 7 A BERGAMO	P.C.: SIGG. BENINCASA ED ARRIGONI
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - MONITORAGGIO DINAMICO PUNTONI – PUNTONE P1	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO PALAZZINA P2 DEL COMPLESSO EX ALCATEL DI VIMERCATE (MB)	P.C.: INTERIORS S.R.L.
CANTIERE DI MILANO - GALLERIA VITTORIO EMANUELE PROVE DI ESTRAZIONE E TAGLIO SU BARRE FILETTATE SU TRAVE IN CLS	P.C.: IMMOBILIARE PERCASSI
CANTIERE DI MILANO - GALLERIA VITTORIO EMANUELE PROVE DI ESTRAZIONE SU BARRE DYWIDAG	P.C.: IMMOBILIARE PERCASSI
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING STRUCTURAL TESTING WOLTERSUM CHURCH FIRST CAMPAIGN	P.C.: ARUP SERVICES BV
CANTIERE DI VIA PONTE VETERO 16/18 IN MILANO PROVA DI CARICO STATICO SU MONTANTE DI PARAPETTO BALCONE	P.C.: L.F.C. DI CARSANA OSCAR S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DELLA PALAZZINA POLIFUNZIONALE DELL'ORATORIO DI VAPRIO D'ADDA (MI)	P.C. PARROCCHIA SAN NICOLÒ
INDAGINI SU MURATURA DI EDIFICIO IN VEZIO (COMUNE DI PERLEDO)	P.C.: SIG.RA MANUELA GREPPI

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. FAIPÒ" DI GESSATE SCUOLA SECONDARIA "CESARE BECCARIA" DI CAMBIAGO (MI) INDAGINI DINAMICHE SU PARAPETTI	P.C.: IMPRESA VITALI LUIGI SRL
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - MONITORAGGIO DINAMICO PUNTONI – PUNTONE P1 ELABORAZIONE DATI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
ENERGY PARK – CAMPUS ALCATEL LUCENT PROVA DINAMICA CON VIBRODINA SU PENSILINA FOTOVOLTAICA	P.C.: INTERIORS S.R.L.
PROVA DI CARICO SU TRIBUNA TELESCOPICA PALASPORT IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG)	P.C.: EUROGASMET SPA
VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DELLA CABINA DI CONTROLLO A SEGUITO DI FENOMENI DI ESPLOSIONE DEL FORNO AD ARCO DELL'ACCIAIERIA - CABINA CON SPECCHIATURE RIDOTTE	P.C. TENARIS DALMINE
TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU STRUTTURA DELLA CARPENTERIA METALLICA DELL'AUDITORIUM ANALISI VISIVA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E GENERALE DELLE STRUTTURE	P.C. TENARIS SICOLTUB
PROVA DI CARICO STATICO PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE ZERRA COMUNE DI MORNICO AL SERIO (BG)	P.C. COMUNE DI MORNICO AL SERIO (BG)
VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO IN AREA RESIDENZIALE - INTERVENTO OOUU VIA PASUBIO - VIA TREVISO A COLOGNO MONZESE – N. PROT. 585/2014 – FASE 1: RILIEVI	P.C.: IMI S.R.L.
EDIFICIO RESIDENZIALE IN LECCO , CORSO MARTIRI - PROVE DI CARICO SU SCALE	P.C.: IMPRESA FRATUS RESTAURI S.R.L.
CAPANNONE NOVA MILANESE DI VIA GARIBALDI 149 - PROVA DI CARICO SU SOLAI DI PIANO TERRA	P.C.:LAM INGEGNERIA SRL
PROVA DI CARICO STATICO PARAPETTO IN ACCIAIO SCALE CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO	P.C.: MAC MASTER
EDIFICIO RESIDENZIALE VIA LUVONI IN SEREGNO INDAGINI SULLE STRUTTURE	P.C.: CTU 2359/2013
CANTIERE DI MILANO - GALLERIA VITTORIO EMANUELE PROVE DI ESTRAZIONE SU BARRE FILETTATE	P.C.: IMMOBILIARE PERCASSI
VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE VIBRAZIONALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
ZARA EXPO S.C.A. R.L. - VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 - PROVA DI CARICO PER IL COLLAUDO DELL'IMPALCATO GALLERIA BOCCIONI	P.C. ZARA EXPO S.C.A. R.L
TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU SISTEMA DI SOLLEVAMENTO PENSILINA AUDITORIUM PER SOSTITUZIONE NODI STRUTTURALI	P.C.: TENARIS SILCOTUB
ZARA EXPO S.C.A. R.L. - VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1 - PROVA DI CARICO SU MICROPALI GALLERIA BOCCIONI	P.C. ZARA EXPO S.C.A. R.L
PROVE PER CARATTERIZZAZIONE DINAMICA TORRE H = 100 M - PROGETTO ABC INTEGRATED STATION (EDIFICIO 77R) PRESSO IL JRC DI ISPRA	P.C. COMMISSIONE EUROPEA CENTRO COMUNE DI RICERCA DIREZIONE DEL SITO DI ISPRA UNITÀ SVILUPPO DEL SITO
DEPOSITO IDRAULICA RIVA - PROVE DI CARICO STATICO SU TRAVETTI IN C.A. A SEGUITO DI INCENDIO	P.C.: IDRAULICA RIVA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SCUOLA CUCINIELLO TREZZANO S/N (MI)	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
CANTIERE DI VIA GALLERIA DEL CORSO, 2 IN MILANO PROVE DI STRAPPO SU INTONACO	P.C.: ITALYCA BUILDING SRL
EDIFICIO POSTE CENTRALI DI BERGAMO, VIA LOCATELLI N.11 - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU STRUTTURE LIGNEE E CALCOLI STATICI	P.C.: FLOORING DEI F.LLI MESSINA SRL

INDAGINI PACOMETRICHE NUOVA SEDE LASER ENTERTAINMENT DI VIA DANIMARCA,23 A COLOGNO MONZESE (MI)	P.C.: SAI PROGETTI SRL
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 NELLA ZONA 3 AL LIVELLO +122	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
INDAGINI PRESSO LA CHIESA E LA CANONICA IN RENO FINALESE (MO)	P.C.: SAPE - SERVIZI AVANZATI PER LA PROGETTAZIONE EDILE
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI SISTEMA DI MONITORAGGIO ESTENSIMETRICO TRAVI DI CORONAMENTO PIANO 49	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU ATTIVITÀ DI CONTROLLO A BREVE TERMINE SULLE NUOVE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO E IN CARPENTERIA METALLICA	P.C. TENARIS SICOLTUB
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE ARGONNE	P.C. METROBLU SCARL
CONDOMINIO TORRE A VIA CASCINA DEL ROSARIO, 98 IN VARESE VERIFICA DELLA TRASMITTANZA DELLE PARETI PERIMETRALI E STUDIO PROGETTO INTERVENTO	P.C. SO.GE.S. VARESE SRL
INDAGINI SU CALCESTRUZZI IN OPERA CANTIERE DI VIA MADONNA DEI CAMPI, 7 IN SORISOLE (BG)	P.C. VIVIANI IMPIANTI
EDIFICIO DI VIA VERDI IN OSPITALETTO (BS) - INDAGINI TERMOGRAFICHE SU SERRAMENTI	P.C.: P.B. EDILE SRL
ANALISI STRUTTURALE DELL'UNITÀ CORE DEL SISTEMA TRIENERGY CUBE	P.C.: EMERSON NETWORK POWER CHLORIDE SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI EDIFICIO SITO IN VIALE FULVIO TESTI N. 280 IN MILANO	P.C.: UNICREDIT S.P.A.
PROVE PER LA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO DI PRODOTTI STIVATI SU SCAFFALI METALLICI	P.C.: ING. ZAPPA
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 1A	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 1B	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 2A	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 2B	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 2C	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 2D	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 3A	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 3B	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 3C	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 3D	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 4A	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 4B	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 5	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 6A	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 7	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
INDAGINI SPERIMENTALI SU STRUTTURE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DELLA SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. IN SOSPIRO (CR) EDIFICIO 8	P.C.: SO.G.I.S. INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE FRATTINI	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI CURNO (BG)	P.C.: PBEB
INDAGINI PRESSO PALAZZO POSTE VIA CORDUSIO N. 4 IN MILANO	P.C.: ETS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE SPA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO SEGNERI	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARLINGA IN COMUNE DI CURNO (BG)	P.C.: PBEB - PAOLO BELLONI ARCHITETTO
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - MONITORAGGIO DINAMICO PUNTONI – PUNTONE P3	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI

TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU ATTIVITÀ DI CONTROLLO A LUNGO TERMINE SISTEMA DI MONITORAGGIO LIVELLOMETRICO	P.C. TENARIS SICOLTUB
POLYNT - STABILIMENTO DI BREMBATE (BG) CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRENO	P.C. POLYNT S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN ACCIAIO SCALE - CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO SCALA CORE SUD - PIANO 20° E 33° SCALA CORE NORD - PIANO 8°, 24°, 40°	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI TERMOGRAFICHE PRESSO HOTEL COLOMBO UBICATO IN CORSO BUENOS AIRES A MILANO	P.C. SELAM S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN ACCIAIO SCALE CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO SCALA 17	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN ACCIAIO SCALE CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO SCALA 14	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
POLO MUSEALE PRADA S.P.A. DI LARGO ISARCO N. 2 A MILANO PROVA DI CARICO STATICO SU SOLETTA IN C.A. DEL CINEMA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DELL'ABITAZIONE SITA IN VIA DUCHESSA MARIANNA N. 8 IN COMUNE DI BESATE (MI)	P.C.: GEOM. VILLARDITA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SAN CRISTOFORO	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SEGNERI	P.C. METROBLU SCARL
RAPPORTO TECNICO DI PROVA CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PIASTRA EST E PODIO PROVA DI CARICO COPERTURA PODIO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE GELSOMINI	P.C. METROBLU SCARL
PROVE DI CARICO STATICO IN LABORATORIO SU SISTEMA DI SUPPORTO PER MURATURA PARAMANO FACCIA A VISTA	P.C. SGM S.R.L.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO PROVE DI CARICO CONCIO 3.6 PIASTRA +125 FASE 1	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE DINAMICHE SU FONDAZIONI DI MACCHINE	P.C.: MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A.
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON ECCITATORE ELETTRODINAMICO O MARTELLO STRUMENTATO PRESSO CANTIERE NELL'AEROPORTO "CRISTOFORO COLOMBO" DI GENOVA	P.C. ICR S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - MONITORAGGIO DINAMICO PUNTONI – PUNTONE P3 ELABORAZIONE DATI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVE DI CARICO - CANTIERE FERRERO IN AREA EXPO MILANO.	P.C.: SPRECH S.R.L.
COMPLESSO DIREZIONALE PIETRALATA - OPERA 1 – GALLERIA ARTIFICIALE - PROVE DI CARICO STATICO SU TIRANTI DELLE PARATIE	P.C.: C.C.M.G. S.R.L.

INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU STRUTTURE IN C.A. - IMPIANTI IDROELETTRICI	P.C.: LANZA COSTRUZIONI SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI STATO "ALBERT SABIN" UBICATA NEL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	P.C.: COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
PROVA DI CARICO STATICO SOLAI IN LEGNO PADIGLIONE DI SPAGNA EXPO MILANO2015	P.C.: EMPTY SL
INDAGINI E PROVE A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO STATICO – LAVORI 6A PRIORITÀ COMUNALE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)	P.C.: UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE O.P.C.M. 3891/2010 DI CAMPOBASSO
INDAGINI PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI POGNANO	P.C.: COMUNE DI POGNANO
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVE DINAMICHE DI COLLAUDO DELLA TORRE IN ASSENZA DI DISPOSITIVI DI SMORZAMENTO AGGIUNTO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI MONITORAGGIO DINAMICO ANTENNA RAI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
VERIFICA DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA PER INSEDIAMENTO NUOVO ISTITUTO PROFESSIONALE NELL'EX OPIFICIO LEGLER IN BREMBATE DI SOPRA (BG)	P.C.: COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (BG)
GALLERIA VITTORIO EMANUELE MILANO -PALAZZO DI PROPRIETÀ COMUNI DI MILANO IN AFFITTO PRADA PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: IMMOBILIARE PERCASSI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE - STABILE VIA CADUTI MARCINELLE IN MILANO	P.C.: ARCH. ANGELA VALERI
STUDIO DEL FENOMENO CORROSIVO CHE HA INTERESSATO I TIRANTI METALLICI DI UN CAPANNONE AD USO AGRICOLO SITO IN COMUNE DI CALCINATE (BG)	P.C.: ASSIPERIZIE S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE STRUTTURE ESISTENTI DEL TICINELLO	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI SRL
COMPLESSO DIREZIONALE PIETRALATA – INDAGINI GEOFISICHE SU STRUTTURE DI FONDAZIONE E SOSTEGNO	P.C. CCMG S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO E CONTROLLO SALDATURE PRESSO CAPANNONE DELLA ALENIA AERMACCHI	P.C.: DOTT. ING. ANDREA GRAMEGNA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SCUOLA SUPERIORE ITS "L.CASALE" COMUNE DI VIGEVANO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +122,00 ZONA 4 - DEL LOTTO A4 LIVELLO +117,00 ZONA 3	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +120,00 ZONA 5	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROGETTO "DE GASPERI EST" ENI PROPOSTA PRELIMINARE DI MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE. PALESTRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BASTRERI -TANCREDI" - ARCOLA (SP)	P.C.: COMUNE DI ARCOLA
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO NEI MANUFATTI DEL CONDOMINIO "LA LEVATA". IN VIA BRUSAPORTO N.6 IN COMUNE DI SERIATE (BG)	P.C.: CONDOMINIO "LA LEVATA"
CANTIERE DI VIA MERAVIGLI E VIA CAMPIRINO IN MILANO -PROVE DI CARICO SU CORTILE PUNTELLATO	P.C.:SERCOS SPA
BANCA D'ITALIA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL CONDOMINIO DI VIA MAPUTO N.18 IN ROMA – AGGIORNAMENTO GENNAIO 2015	P.C.: BANCA D'ITALIA
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +120,00 ZONA 6	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.

PROVA DI CARICO STATICO SU PASSERELLA ESTERNA EDIFICIO F PRESSO IL CANTIERE POLO MUSEALE PRADA S.P.A. DI LARGO ISARCO N.2 MILANO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA E IDONEITÀ STATICA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU RAMP A D'ACCESSO BOCCIODROMO DI CREDARO	P.C.: COMUNE DI CREDARO
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI DURANTE IL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: FONDERMETAL
PROVE DI PORTANZA SUL TERRENO E VALUTAZIONI STATICHE SULLA ESISTENTE GRADINATA IN CALCESTRUZZO ARMATO	P.C.: NUOTO BERGAMO ALTA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO VIBRAZIONALE PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA ITALIA 50 A MONZA	P.C.: IMM.RE MONZA S.R.L.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +124,00 ZONA 8	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
POLO MUSEALE FONDAZIONE PRADA S.P.A DI LARGO ISARCO N. 2 A MILANO PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN VETRO	P.C.: ZANETTI SRL
INDAGINI PACOMETRICHE SU STRUTTURE IN C.A. PRESSO L'EDIFICIO SITO IN VIA BONNET 10, MILANO	P.C.: EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A.
INDAGINI CON MARTINETTI PIATTI E PROVE MASW PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA IN COMUNE DI NOVA MILANESE (MI)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
TORRE DEL BORGO DI VILLA D'ADDA (BG) PROVA DI CARICO SU PASSERELLA IN ACCIAIO	P.C.: COMUNE DI VILLA D'ADDA
TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU PROVA DI CARICO SU PALO DI FONDAZIONE	P.C.: TENARIS SILCOTUB
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 17.04.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 30.04.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO VIBRAZIONALE PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA ITALIA 44 A MONZA	P.C.: IMM.RE MONZA S.R.L.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO VIBRAZIONALE PRESSO EDIFICIO COMMERCIALE SITO IN VIA MANZONI ANGOLO LARGO MAZZINI A MONZA	P.C.: IMM.RE MONZA S.R.L.
NUOVA SEDE DEL BIRRIFICIO LAMBRATE. INDAGINI SU TRAVE TIPO VARESE	P.C.: AR.TECH ARCHITETTINGEGNERI SRL
PONTE DI VILLANTERIO SUL FIUME LAMBRO PROVA DI CARICO STATICO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL PALAZZO TINTI – PALLAVICINO – CLAVELLO UBICATO A CREMONA IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, 17 INDAGINI STRUTTURALI E DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI LIGNEI DEL MANTO DI COPERTURA	P.C.: ERIDANO PRELIOS SGR
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AD UNA NUOVA BRETELLA STRADALE IN COMUNE DI MAPELLO (BG)	P.C. STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI
PROVE DI CARICO DI LABORATORIO SU PANNELLI DI FACCIAIA	P.C.: COVEXPO SCARL
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +122,00 ZONA 1	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +117,00 ZONA 2	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
EDIFICIO DI VIALE ISONZO, 21 IN MILANO PROVE DI CARICO STATICO SU PARAPETTO IN VETRO A PIANO 2	P.C.: ALMAN 2000 S.R.L.

EDIFICIO DI VIALE ISONZO, 21 IN MILANO PROVE DI CARICO STATICO SU PARAPETTO IN VETRO A PIANO 11	P.C.: ALMAN 2000 S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO PARAPETTO IN ACCIAIO SCALE - CANTIERE TORRE ISOZAKI - CITYLIFE QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO. SCALA 14	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVE DI CARICO STATICO IN LABORATORIO SU APPARECCHI DA APPOGGIO PER IMPALCATI DA PONTE	P.C. IMPRESA RIVA S.R.L.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +117,00 ZONA 1-2	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN ACCIAIO SCALA 17	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CANTIERE DI ROZZANO MILANO FIORI PALAZZO R PROVA DI CARICO STATICO PARAPETTO IN ACCIAIO E TEST DI ESTRAZIONE BARRA FILETTATA	P.C.: SERCOS SERVIZI COSTRUZIONI SPA
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +129,00 ZONA 1	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
GRONINGEN EARTHQUAKES STRUCTURAL UPGRADING MESSA A PUNTO DELLA PROCEDURA DI INDAGINE PER LA CAMPAGNA DI PROVA SU MURATURA IN OLANDA CALIBRATION OF THE EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR TEST CAMPAIGNS ON MASONRY IN NETHERLANDS	P.C: ARUP
INDAGINI CONOSCITIVE A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA ROMEO FACCANONI PRESSO CLINICA COLUMBUS IN MILANO	P.C: N.G.C. MEDICAL S.R.L.
PROVE DI CARICO DI LABORATORIO SU PANNELLI DI FACCIATA	P.C.: COVEXPO SCARL
SOVRAPPASSO DELLA CIRCONVALLAZIONE PLORZANO IN LOCALITÀ MONTEROSSO (BG) PROVE DI CARICO STATICO	P.C.:IMPRESA RIVA
CANTIERE DI VIA DOGANA IN MILANO PROVA DI CARICO SU SOLETTA	P.C.:SERCOS SPA
EDIFICIO DI VIALE ISONZO, 21 IN MILANO PROVE DI CARICO STATICO SU PARAPETTO IN VETRO A PIANO 11 PROVA DEL 26.05.2015	P.C.: ALMAN 2000 S.R.L.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +129,00 ZONA 3	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO A4 LIVELLO +129,00 ZONA 6	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
TENARIS UNIVERSITY SILCOTUB – ZALAU ATTIVITÀ DI CONTROLLO A LUNGO TERMINE SISTEMA DI MONITORAGGIO ESTENSIMETRICO	P.C. TENARIS SICOLTUB
CORDENPHARMA STABILIMENTO FARCHEMIA DI TREVIGLIO (BG) INDAGINI DIAGNOSTICHE E CARATTERIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO DINAMICO DELLA TORRE PIEZOMETRICA	P.C. SPAZIOTECNICO SRL
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVE DI COLLAUDO DELLO COLLEGAMENTO TRA LO STRALLO DELLA PASSERELLA IN ACCIAIO E LA TRAVE IL LEGNO LAMELLARE	P.C.: AGHITO ZAMBONINI S.P.A. - WOOD BETON S.P.A.
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVE DINAMICHE DI COLLAUDO DELLA TORRE IN PRESENZA DI DISPOSITIVI DI SMORZAMENTO AGGIUNTO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.

CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +129,00 ZONA 4 E LIVELLO +124,00 ZONA 5 E 6	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
ANALISI STRUTTURALE DEI MODULI DI INPUT ED OUTPUT DEL SISTEMA LIEBERT NXLUPS 800 KVA	P.C.: EMERSON NETWORK POWER CHLORIDE SRL
PROVA DI CARICO PASSERELLA PEDONALE SITUATA IN VIA SANT'ARIALDO, ZONA DI CHIARAVALLE (MI)	P.C.: 3V SRL
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS WILHELMINALAAN 35 - 57, BAFLO	P.C.: ARUP
PROVA DI CARICO SU RAMPA SCALE IN ACCIAIO – UFFICI NIKE MI	P.C.: IL PRISMA
CONDOMINIO "EX CINEMA SEBINO" VIA PRATI 34/B IN SARNICO (BG)	P.C.: GM SAS AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
PRAGA. EDIFICIO DI VIA VEZENSKA 911/4 INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI	P.C.: PERCASSI
EDIFICIO IN VIA ARCHIMEDE 9 IN VILLASANTA - MONZA PROVE DI CARICO ED INDAGINI SU CALCESTRUZZO.	P.C.: LA NUOVA BASSA SRL
AFFORI CENTRE PROVE DI CARICO STATICO PARAPETTI IN VETRO	P.C.: MSC ASSOCIATI SRL
PROVE DI CARICO STATICO SU PANNELLI PREFABBRICATO PER PARETI PISCINE	P.C.: CAROBBIO 2000
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AD ATTIVITÀ DI SPETTACOLO PRESSO CENTRO SPORTIVO ITALCEMENTI	P.C. STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PIAZZINI ALBANI
PROVA DI CARICO SU TRIBUNA CETA PISCINE ITALCEMENTI BERGAMO	P.C.: NUOTO BERGAMO ALTA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA
INDAGINI ENDOSCOPICHE - STABILE VIA CADUTI MARCINELLE IN MILANO	P.C.: ARCH. ANGELA VALERI
CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI - COLLAUDO STATICO IN CORSO DEL SOLAIO E DELLE TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO +129,00 ZONA 8	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE DI CARICO EDIFICIO RESIDENZIALE VIA IV NOVEMBRE, 29 IN CINISELLO BALSAMO	P.C.: LAM INGEGNERIA SRL A SOCIO UNICO
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON MARTELLO STRUMENTATO PRESSO ACC2 CANTIERE NUOVA AREA SIVIERISTI	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.
INSEDIAMENTO ORIGONI ZANOLETTI PROVE DI CARICO PRESSO STABILIMENTO DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	P.C. ORIGONI ZANOLETTI
PARTERRE STADIO DI BERGAMO - PROVE DI CARICO STATICO SU MODULO TETTOIA IN CARPENTERIA E MODULI PARAPETTI IN VETRO	P.C.:SMV COSTRUZIONI
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO ISTITUTO TECNICO AGRARIO POLLINI A MORTARA VIA FAGNANI (EX OSPEDALE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
PERIZIA TECNICA PER LA STIMA DEL VALORE DELLA RETE IMPIANTISTICA DI RETELIT S.P.A.	P.C.: RETELIT E-VIA S.P.A.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO TIRANA	P.C. METROBLU SCARL
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 05.06.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 16.06.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.
UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 24.06.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.

UNICREDIT - PNG EDIFICIO E3W PROVA DI CARICO STATICO 01/02.07.2015	P.C.: ITALIANA COSTRUZIONI S.P.A.
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS ROEMTE SCHOOL, LOPPERSUM	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS BEATRIX SCHOOL, LOPPERSUM	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS KONING JULIANALAAN 52, DELFZIJL	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS KWELDER 1, LOPPERSUM	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING CONCRETE CORES INSIDE CIVIL BUILDING KUSTWEG 29-241, DELFZIJL	P.C.: ARUP
PROVE DI CARICO STATICO SU TRAVI C.A.P. ALL'INTERNO DEL COMPLESSO AREXONS DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)	P.C.: PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA
PROVE DI CARICO PRESSO EDIFICI DEL CENTRO SPORTIVO CANTIERE RELATIVO ALLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO ZARA – EXPO LOTTO 1A	P.C.: ZARA EXPO S.C.AR.L.
PROVA DI ROTTURA SU COLMI DI COPERTURA	P.C.: MONIER
PROVA DI CARICO STATICO PONTE TORRENTE STAFFORA - SALICE TERME (PV)	P.C.: PROVINCIA DI PAVIA
CANTIERE IN MILANO DI VIA MERAVIGLI - PROVE DI CARICO E INDAGINI SUI MATERIALI	P.C.: SERCOS SPA
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS WIRDUMERSWEG 73, LOPPERSUM	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS SHOLEKSTERPAD 4, TEN BOER	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS JOHAN DIJKSTRA STRAAT 22, TEN BOER	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS HOOFDSTRAAT 49, UITHUIZERMEEDEN	P.C.: ARUP
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE TOLSTOJ	P.C. METROBLU SCARL
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS BEATRIXSTRAAT 17, LEENS	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS LAGELANDSTERWEG 6, LAGELAND	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS MIDDELSTUMERWEG 2, KANTENS	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE CIVIL BUILDINGS MOLENWEG 32, LOPPERSUM	P.C.: ARUP
PROVA DI CARICO STATICO SCUOLA MEDIA DI VIA CITTADINI 9 (MI)	P.C.: ARCH. BRUNO MEREU

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE WASHINGTON BOLIVAR	P.C. METROBLU SCARL
METROPOLITANA DI ROMA – PROLUNGAMENTO LINEA B1 – MONITORAGGIO AMBIENTALE VIBRAZIONI, RUMORE SOLIDO E RUMORE AEREO PRE-ESERCIZIO ED ESERCIZIO – 2ª CAMPAGNA PRE-ESERCIZIO	P.C. TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.P.A.
PROVE DI CARICO SU SOLAI CANTIERE DI VIALE BLIGNY 22 IN MILANO	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE FOPPA	P.C. METROBLU SCARL
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO HOTEL COLOMBO DI CORSO BUENOS AIRES IN MILANO	P.C. SELAM SRL
PROVA DI ESTRAZIONE SU COPPIE DI BARRE CHIMICAMENTE INSTALLATE SU PAVIMENTAZIONE IN C.A.	P.C. MUNGO SRL
CANTIERE DI VIA VALTORTA 39 IN MILANO PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI E CRESPI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO WASHINGTON	P.C. METROBLU SCARL
RECORDING TEST WELD FRACTURE FACE DEFECTS	P.C.;SALCEF S.P.A. COSTRUZIONI EDILI E FERRIVIARIE - EGYPT BRANCH OFFICE
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA DEL COMPLESSO DI CRESPI D'ADDA IN COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)	P.C. PERCASSI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO DITTA SAME DEUTZ-FAHR DI TREVIGLIO CANTIERE RELATIVO AL NUOVO IMPIANTO DI VERNICIATURA	P.C. SAME DEUTZ-FAHR
BANCA D'ITALIA - SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DEL CONDOMINIO DI VIA MAPUTO N.18 IN ROMA – AGGIORNAMENTO GIUGNO 2015	P.C.: BANCA D'ITALIA
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: PLASTIK UNIVERSAL S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO LORENTEGGIO 25	P.C. METROBLU SCARL
LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE PER IL CONTROLLO STATICO DEL SANTUARIO DELLE SANTE LOVERESI. LOVERE, VIA SANTA GEROSA	P.C. STUDIO MSC
CITY LIFE – LOTTO RE. PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE SOLAIO E TRAVI LIVELLO + 133. RELAZIONE PROVA DI COLLAUDO DI PILASTRO PREFABBRICATO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CITY LIFE – LOTTO RE. COLLAUDO STATICO. RELAZIONE DI PROVA COLLAUDO INSERTI DI FACCIATA.	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
SEDE POLI TORREFAZIONE - VIA EUROPA, 2 IN CURNASCO DI TREVIOLO (BG) INDAGINI SU TRAVE PREFABBRICATA	P.C.: ARCH. RAVASIO
INDAGINI SU CALCESTRUZZO - EDIFICIO IN VIA CIRCONVALLAZIONE - SP42 - STEZZANO (BG)	P.C.: CUSMAI FRANCESCO ANTONIO
CAPANNONE COMMERCIALE TUBI ACCIAIO S.P.A. SITO IN VIA TOSCANA 7, GREZZAGO (MI) INDAGINI IN SITU SU PAVIMENTAZIONE CARRABILE E PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO	P.C.: CTA S.P.A ING. RECALCATI

RAPPORTO TECNICO DI PROVA CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVA DI CARICO SOLAIO E TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO + 133 S05.05	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
IKEA – RONCADELLE PROVA DI CARICO SU MICROPALI	P.C.: CARRON S.P.A
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SUSÀ E MANUFATTO ARGONNE	P.C. METROBLU SCARL
VERIFICA CON MODELLAZIONE FEM DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO PER PROVE DI CARICO	P.C.: TESMEC S.P.A.
SUPERMERCATO DI VIA CASALBAGLIANO 40/50 IN ALESSANDRIA INDAGINI SU COPRIFERRO TEGOLO DI COPERTURA	P.C.: ING. DAVIDE ARRIGONI
RAPPORTO TECNICO DI PROVA CITYLIFE - QUARTIERE STORICO DI FIERA MILANO TORRE ISOZAKI PROVA DI CARICO SOLAIO E TRAVI DEL LOTTO RE LIVELLO + 139	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.

RAPPORTO TECNICO DI PROVA COLLAUDO DI PORTALE METALLICO CON SBRACCIO CIRCA 16300 MM. COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE. PORTALE PMV I1-4 KM 0+449 CARREGGIATA OVEST. COPRENO MATRICOLA PB 3822	P.C.: AESYS S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO NUOVO DEPURATORE IN COMUNE DI AZZONE (BG)	P.C.: BETTONI S.P.A.
RAPPORTO TECNICO DI PROVA PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE ITALGUM CARMELLE S.R.L. VILLANOVA MONFERRATO (AL)	P.C. ITALGUM CARMELLE S.R.L.
STABILIMENTO POLYNT DI SCANZOROSCIATE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA UFFICI NORD	P.C.: POLYNT S.P.A.
CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO DI CORNALBA. VERIFICA ISPETTIVA SU PORZIONI PERICOLANTI DI MURATURA, STUCCHI E CORNICIONI - SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO DELLE PRINCIPALI FESSURE DELLA CHIESA	P.C.: PARROCCHIA DI DI SAN PIETRO APOSTOLO DI CORNALBA
CAROTAGGI NEL CORPO DELLA TRAVERSA FLUVIALE SUL FIUME SERIO UBICATA IN COMUNE DI SERIATE (BG)	P.C.: ETS S.P.A.
CALCOLO E VERIFICA ANCORAGGIO DI UN PARAPETTO METALLICO IN SOLETTA IN C.A. ESISTENTE	P.C.: RANUCCI GIOVANNI SNC.
INDAGINI E VERIFICHE STATICHE SU PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ESISTENTE	P.C.: JETCO SRL
INDAGINI SU STRUTTURE NUOVO EDIFICIO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA IN MILANO	P.C.: UNIVERSITÀ CATTOLICA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOTTOFONDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTECCHIA E RONCÀ SITO IN MONTECCHIA DI CROSARA (VR)	P.C.: AMMINISTRAZIONE MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
PRATICA AUTORIZZATIVA IDRAULICA E INDAGINI PROPEDEUTICHE PER NUOVA VASCA VOLANO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA INTERNA ALL'INSEDIAMENTO	P.C.: SARCO S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITÀ CIVIDINO DI CASTELLI CALEPIO (BG)	P.C.: COMUNE DI CASTELLI CALEPIO (BG)
CANTIERE IN MILANO VIA BAGUTTA, 10/12 INDAGINI SU STRUTTURE LIGNEE E PROVE DI CARICO STATICO	P.C.: SERCOS S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU PALI PRESSO ACC2 CANTIERE NUOVA AREA SIVIERISTI	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.
CANTIERE TANGENZIALE SUD DI BERGAMO MONITORAGGIO DEL RUMORE IN FASE DI CORSO D'OPERA	P.C.: CARENA S.P.A.

PROVE E INDAGINI PER IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO E DELL'ARMATURA DELLE FONDAZIONI E DEI MURI E SONDAGGI NEL TERRENO DEL NUOVO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII	P.C.: CISE
CAPANNONE COMMERCIALE TUBI ACCIAIO S.P.A. SITO IN VIA TOSCANA 7, GREZZAGO (MI) ANALISI DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZO	P.C.: CTA S.P.A ING. RECALCATI
ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA PROGRAMMA DI PROVA DI COLLAUDO VIA DI CORSA CAMPATA C-D PICCHETTI 8-9'	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
VIBRATION SURVEYS AND DYNAMIC TESTS ENFORCED ON THE FOUNDATIONS OF COMPRESSOR UNIT	P.C.: AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO LORENTEGGIO 44	P.C. METROBLU SCARL
PROVA DI CARICO STATICO SU TRAVE RETICOLARE PRESSO CAPANNONE INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ SILVEREST IMMOBILIARE IN COMUNE DI VERGIATE (VA)	P.C.: SILVER EST S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IN LOCALITÀ SAN LAZZARO IN COMUNE DI SARZANA (SP)	P.C.: COMUNE DI SARZANA (SP)
EX SCUOLA MATERNA - MONITORAGGIO MURO DI CONTENIMENTO	P.C.: COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO LORENTEGGIO 124	P.C. METROBLU SCARL
PROVE DI CARICO STATICO SU VIA DI CORSA CAMPATA C-D PICCHETTI 8-9' PRESSO TENARIS DALMINE – AMPLIAMENTO ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.
PROVE CON DUROMETRO SU ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA VIA MORGAGNI N. 11 IN MILANO	P.C. SIG. ANTONIAZZI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO RONCHETTO	P.C. METROBLU SCARL
PROVA DI ROTTURA SU COLMI DI COPERTURA	P.C.: MONIER
NUOVO OSPEDALE DI BG PROVA DI CARICO STATICO SU STRUTTURE METALLICHE PER SOSTEGNO RISONANZA MAGNETICA IMRIS	P.C.: ETS
PROVA DI CARICO SU TRIBUNA CENTRO SPORTIVO DI VIA ALDINI VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO ZARA - EXPO LOTTO 1A - RAPPORTO TECNICO DI PROVA	P.C.: ZARA EXPO S.C.AR.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO EDIFICIO IN VIGNATE	P.C.: CORTESI COSTRUZIONI S.R.L.
ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA PROGRAMMA DI PROVA DI COLLAUDO IMPALCATO NUOVA AREA SIVIERISTI	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO IN LOCALITÀ GHIAIE DI FALCINELLO IN COMUNE DI SARZANA (SP)	P.C.: COMUNE DI SARZANA (SP)
INDAGINI GEORADAR SU MURI CONTRO TERRA IN COMUNE DI LA SPEZIA – LOCALITÀ PITELLI	P.C.: FERRARI E DE NOBILI
INDAGINI SU CIMINIERA - COFELY S.P.A. - CENTRALE TERMICA A BIOMASSA IN RIVAROLO CANAVESE (TO)	P.C.: SZ INGEGNERIA
PROVE DI CARICO STATICO SU IMPALCATO CAPANNONE AREA SIVIERISTI PRESSO TENARIS DALMINE – AMPLIAMENTO ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.

ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA PROGRAMMA DI PROVA DI COLLAUDO AREA CAMPATA C-D PICCHETTI 8-9' CAPRIATA DI COPERTURA	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAVE IN COMUNE SARZANA (SP)	P.C.: COMUNE DI SARZANA (SP)
SANTEX - SAREGO (VI) PROVE DI CARICO STATICO SU STRUTTURE METALLICHE PER SOSTEGNO SOLAI	P.C.: SANTEX (VI)
INDAGINI PACOMETRICHE SU BALCONI CONDOMINIO SITO IN VIA FUSTINA-VIA MORONI, PONTERANICA (BG)	P.C.: ING. ALEX BOTTI
INDAGINI SU MALTA DI ALLETTAMENTO DI MURO PERIMETRALE DI SOTTOTETTO PROPRIETÀ GUERINI MASSIMO DI VIA CADELORA 4 IN VERTOVA.	P.C.: ING. MAZZOLENI GIUSEPPE
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO INDIPENDENZA	P.C. METROBLU SCARL
PROVE DI STRAPPO SU INTONACO DI FACCIATA DEL CONDOMINIO "LEONARDO" DI VIA MAZZINI 14/16 IN BERGAMO.	P.C.: INTESA COSTRUZIONI SRL
PROVE DI CARICO PRESSO SEDE DREAMCOS INTERNATIONAL SRL BAGNOLO CREMASCO (CR) VIA LEONARDO DA VINCI	P.C.: ARCHITETTO PANDINI ANTONIO
SISTEMA DI MONITORAGGIO GAZEBO STRUTTURALE - CRIPTA DEL SANTUARIO SACRO MONTE DI VARESE	P.C.: IMP. COSTRUZIONI GEOM. AUGUSTO CARAVATI SRL
PROVE DI CARICO STATICO E DINAMICA SU PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO SUL FIUME BREMBO IN COMUNE DI ZOGNO, LOC. AMBRIA	P.C.:COMUNITÀ MONTANA
PROVE DI STRAPPO SU INTONACO - EDIFICIO EDENRED ITALIA	P.C. MSC ASSOCIATI SRL
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON ECCITATORE ELETTRODINAMICO SULLE PILE DELLA TRAVERSA FLUVIALE DI TARSIA (CS)	P.C.: PIGNATARO TRIVELLAZIONI S.R.L.
PROVE A STRAPPO E TAGLIO SU BARRE FILETTATE M16 STAZIONE SANTA LUCIA IN VENEZIA	P.C.: IMECON ENGINEERING S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO FOPPA	P.C. METROBLU SCARL
PROVE A STRAPPO E TAGLIO SU BARRE FILETTATE M16 STAZIONE FERROVIARIA DI BOLOGNA CENTRALE	P.C.: IMECON ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO EDIFICIO RICETTIVO DI VIA DELLE PINETE 386 IN LOCALITÀ PARTACCIA A MARINA DI MASSA (MS)	P.C.: F.A.S. C.G.E.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE PARCO SOLARI	P.C. METROBLU SCARL
STABILIMENTO LUCCHINI IN LOVERE (BG) - PROVA DI CARICO SU MICROPALO	P.C.: GEOCAM
DITTA RIZZI ENGINEERING SRL - CAPANNONE INDUSTRIALE IN ADRO VIA NESPOLO, 6 INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI	P.C.: RIZZI ENGINEERING
PROVA DI CARICO SU COPERTURA IN LASTRE ONDULIT PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA RIZZOLI 30 IN MILAN-	P.C.: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L.
INDAGINI E CAROTAGGIO NEL CORPO DELLA TRAVERSA FLUVIALE SUL TORRENTE IMAGNA UBICATA IN COMUNE BEDULITA (BG)	P.C.: BOFFETTI S.P.A-
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE DATEO	P.C. METROBLU SCARL
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELLE INDAGINI SU STRUTTURE IN ZINGONIA	P.C. ING. GIUNTA
PROVA DI CARICO SU TRIBUNA CAMPO SPORTIVO GALLIATE	P.C.: COMUNE DI GALLIATE

PARCHEGGIO ATM DI INTERSCAMBIO "BISCEGLIE" PROVE DI CARICO STATICO ED INDAGINI STRUTTURALI	P.C.: ATM S.P.A.
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE ELDERLY HOME WIEMERSHEERD IN LOPPERSUM	P.C.: ARUP
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS INSIDE APARTMENT BUILDING FINSESTRAATFLAT IN DELFZIJL	P.C.: ARUP
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: DEPOSITO	P.C.: METROBLU SCARL
PROVE DI CARICO STATICO SU CAPRIATA DI COPERTURA AREA CAMPATA C-D PICCHETTI 8-9'- AMPLIAMENTO ACCIAIERIA ELETTRICA E COLATA CONTINUA - TENARIS DALMINE S.P.A.	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
INDAGINI GEORADAR FINALIZZATE ALLA RICERCA DI SOTTOSERVIZI PRESSO L'AREA DI UNA NUOVA GIOSTRA ALL'INTERNO DELL'INSEDIAMENTO "GARDALAND" IN COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	P.C.: PETAS - FRATTA MAGRINI 1951 S.R.L.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 16	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 2	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 10	P.C.: PROGER
RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALLA PROVA DI EVACUAZIONE ANNO 2015	P.C.: AMBROSINI G.T.
GRONINGEN EARTHQUAKES – STRUCTURAL UPGRADING IN SITU STRUCTURAL INVESTIGATIONS "DE HAVER" BOTERDIEP 13 – ONDERDENDAM	P.C.: ARUP
INDAGINE TERMOGRAFICA CON TERMOCAMERA ALL'INFRAROSSO PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN LOCALITÀ BRADIA A SARZANA (SP)	P.C.: CITTÀ DI SARZANA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
CEMENTERIA DI REZZATO (BS) - STABILIMENTO ITALCEMENTI GROUP - PROVE DI CARICO SU MICROPALI	P.C.: BETTINESCHI S.R.L.
NUOVO IMMOBILE DI VIA TOTI A MERANO (BZ) CANTIERE MADISON PROVA DI CARICO STATICO EDIFICIO B1 II° PIANO	P.C.: HAFNER OSWALD -IMPRESA COSTRUZIONI
INDAGINI DIAGNOSTICHE - CANTIERE IN PIAZZA MATTEOTTI 24056 FONTANELLA (BG)	P.C.: ING. CALCINI
VALUTAZIONE DEL RUMORE DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE FONOMETRICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. TERMIGAS S.P.A.	P.C.: CRYPTON SAS
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI DURANTE IL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. TERMIGAS S.P.A.	P.C.: CRYPTON SAS
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 3	P.C.: PROGER
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI CON MISURAZIONI VIBRAZIONALI DURANTE IL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. TERMIGAS S.P.A.	P.C.: CRYPTON SAS
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE" CASERMA LUGRAMANI" IN VIA TEODONE IN BRUNICO (BZ)	P.C.: UNIONBAU GMBH S.R.L.

PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE DI VIA BELVEDERE 10/E IN PESCATO (LC)	P.C.: SIG. PAVANO MICHELE
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO SALA STEREOTASSI PRESSO CLINICA CASTELLI DI BERGAMO	P.C.: RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI E OSPEDALIERE S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI PRESSO N. 3 CAPANNONI DELL'INSEDIAMENTO "EX LEGLER" DI ARUBA S.P.A. SITO IN COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG)	P.C.: IMPRESA ROTA NODARI
CANTIERE DI VIA MERAVIGLI E VIA CAMPIRINO IN MILANO -PROVA DI CARICO SU PARAPETTO SCALE	P.C.:SERCOS SPA
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE DURANTE IL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. TERMIGAS S.P.A.	P.C.: CRYPTON SAS
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "DON MILANI" UBICATA IN VIA DIAZ IN COMUNE DI BARIANO (BG) PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: COMUNE DI BARIANO

INDAGINI INTEGRATIVE GRAND HOTEL SAN PELLEGRINO	INTERCANTIERI VITTADELLO SPA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI ARNATE (VA)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI CREVA (VA)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI SUMIRAGO (VA)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI CALEPPIO (MI)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. CABINA PRIMARIA DI VIMODRONE (MI)	P.C.: ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
STUDIO RELATIVO AL PRE-PROGETTO STRUTTURALE DELLA FONDAZIONE DI UN MACCHINARIO DEL TIPO JET FIVE X5000	P.C.: MCM S.P.A.
STUDIO PARAMETRICO RELATIVO ALL'ALTEZZA DELLA FONDAZIONE DI UN MACCHINARIO DEL TIPO JET FIVE X5000	P.C.: MCM S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO LA SCUOLA MEDIA UBICATA NEL COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA (BG) VIA TACCHINI	P.C.: COMUNE DI GANDINO
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 15	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 5	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 11	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 12	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 13	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 18	P.C.: PROGER
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 1	P.C.: PROGER
CANTIERE BNP PARIBAS DI VIALE BOEZIO A MILANO PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA CON MARTELLO STRUMENTATO SU DIAFRAMMI	P.C.: CARRON S.P.A.
PROVE STATICHE E DINAMICHE SU CAVALCAFERROVIA IN COMUNE DI VARESE	P.C.: A.C.V. S.R.L.
CANTIERE DI VIA MERAVIGLI E VIA CAMPIRINO IN MILANO -PROVA DI CARICO SU PARAPETTO SCALE	P.C.:SERCOS SPA

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA VIBRAZIONI PRESSO EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA NULLO N. 8 A MILANO	P.C.: CONDOMINIO VIA NULLO 8 - MILANO
NOTA TECNICA SULLE TIPOLOGIE DI MATERIALE IMPIEGATO NELLE BARRIERE ACUSTICHE DEI CANTIERI DELLA LINEA MM4	P.C.: METROBLU SCARL
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO IN VIA ALDO MORO 25 IN CESANA BRIANZA (LC)	P.C.: SIANI PROGETTI.
VERIFICA CON MODELLAZIONE FEM DELLE PIASTRE DI ANCORAGGIO PER PROVE DI CARICO CONFIGURAZIONI DI CARICO 1 E 2	P.C.: TESMEC S.P.A.
ARUP OLANDA – CHURCH OF OVERSCHILD	ARUP
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI UN AUTORIMESSA DI PIAZZA E. MARTINELLI IN COMUNE DI VERDELLINO (BG)	P.C.: STUDIO FRANCHETTI FERRI PIPERI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE. EDIFICIO PRIVATO IN PREDORE (BG)	P.C.: PIEVANI ASSOCIATI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE EX MACELLO IN COMUNE DI VIGEVANO	P.C.: GBRG
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE RELATIVE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "SP1 BRESSANA BOTTARONE SALICE TERME PROGR. KM 22+200". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL PONTE SUL TORRENTE STAFFORA	P.C.: PROVINCIA DI PAVIA
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA. CHIESA DI URGANO (BG)	P.C.: STUDIO DI INGEGNERIA SCOLARI
PROVA DIRETTA SU CAMPIONI DI MASSETTI ISOLANTI	P.C.: FAEDILE S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI, IMMOBILE IN CORSO VENEZIA 14 (MI)	P.C.: STUDIO MARZANI
RELAZIONE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA CON ANALISI GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. EDIFICIO CARPI (MO) VIA NUOVA PONENTE, 36	P.C.: EXCELSIA NOVE SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO IL CANTIERE IN VIA SAVONA N°69A (MI)	P.C.: SZ INGEGNERIA
APPLE STORE PIAZZA DEL LIBERTY, MILAN – STRUCTURAL SURVEY	P.C.: APPLE AND FOSTER + PARTNERS
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MEDIA IN COMUNE DI VILLANTERIO	P.C.: GBRG
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE IN COMUNE DI VILLANTERIO	P.C.: GBRG
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO - SCUOLA MATERNA IN GALLIATE (NO)	P.C.: ING. DAVIDE BERNARDI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO SU PONTI BAILEY IN LEGNO SUL NAVIGLIO PAVESE VIA GRAN SAN BERNARDO - VIALE MONTE AMIATA LOCALITA' MILANOFIORI	P.C.: GBRG
CHIESA S.S. SALVATORE DI COMUN NUOVO SISTEMA DI MONITORAGGIO FESSURIMETRICO	P.C.: PARROCCHIA S. S. SALVATORE
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA PALAZZINA DIREZIONE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FARCHEMIA S.R.L. DI TREVIGLIO (BG)	ING. PAOLO SALUZZI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL CAPANNONE REPARTO E ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FARCHEMIA S.R.L. DI TREVIGLIO (BG)	ING. PAOLO SALUZZI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL CAPANNONE REPARTO B ALL'INTERNO DEL COMPLESSO FARCHEMIA S.R.L. DI TREVIGLIO (BG)	ING. PAOLO SALUZZI
MONITORAGGIO FESSURIMETRICO CANTIERE CENTRALE VIA MAGOLFA 8/10 IN MILANO	P.C.: PETAS - FRATTA MAGRINI 1951 SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEI PLAFONI DELLA PALAZZINA DIREZIONE ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SDF ITALIA DI TREVIGLIO (BG)	SDF S.P.A.
PROVE DI CARICO A FLESSIONE SU TRAVETTI IN LEGNO	P.C.: GABRIELE AZZINI
PROVE DI CARICO STATICO SU IMPALCATO PRESSO CANTIERE DI COSTA VOLPINO (BG)	P.C.: IMPRESA GIUDICI S.P.A.

PROVA DI CARICO SU MONTANTI DI PARAPETTO IN ACCIAIO PER LA VERIFICA DELLA RESISTENZA A SPINTA DELLA FOLLA	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A
INDAGINI GEOLOGICHE E GEOFISICHE FINALIZZATE ALLO STUDIO DELLA FONDAZIONE E DEL SOTTOFONDO DELLA TRAVERSA DI BEDULITA SUL TORRENTE IMAGNA	P.C.: BOFFETTI S.P.A-
INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEI PLAFONI PRESSO LA SCUOLA MATERNA G. TENDOLA A SARZANA (SP)	P.C.: CITTÀ DI SARZANA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEI PLAFONI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO IL COMUNE CASTRO (BG)	P.C.: COMUNE DI CASTRO
MONITORAGGIO INCLINOMETRICO IMMOBILE DI VIA BAGUTTA 10-12 IN MILANO	P.C.: SERCOS SPA
SONDAGGI INTEGRATIVI NEL TERRENO TORRE 2 E TORRE 6. NUOVO OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII	P.C.: CISE
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI UBICATA NEL COMUNE DI STEZZANO (BG)	P.C.: STUDIO ING. LUCA MORA
PIANO GESTIONE SOLVENTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	P.C.: COLORIFICIO MIGLIAVACCA
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO GOZZI	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE TRICOLORE	P.C. METROBLU SCARL
EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI VIGEVANO (PV) INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO LA SCUOLA "ANNA BOTTO"	P.C. GBRG ENGINEERING S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO AUGUSTO	P.C. METROBLU SCARL
INDAGINI E PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA IN LEGNO DELLA PALESTRA DI CASTEL GOFFREDO (MN)	P.C. SPETTABILE STUDIO DI INGEGNERIA CARLO MONTAGNOLI
RELAZIONE DI VERIFICA DELLA PRESENZA DI AMIANTO SULLA COPERTURA DELL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE SITO IN VIA BUONARROTI N.12 IN COMUNE DI GORLE (BG)	P.C. LIM SRL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SAN BABILA	P.C. METROBLU SCARL
CANTIERE DI MILANO INVESTIRE SGR SPA – BORGO ASSISTITO VIA RISARIO FIGINO PROVA DI CARICO SU SOLAIO PIANO SECONDO	P.C.: CARRON S.P.A.
CONSOLIDAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE	P.C.: SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.
COLLAUDO ACUSTICO DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI DI CURNO (BG)	P.C. PBEB
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE - AZIENDA VINICOLA DIEVOLE IN COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) IN LOCALITÀ DIEVOLE.	P.C. DIEVOLE SPA - SOCIETÀ AGRICOLA
INDAGINI SU TRAVI DA CARROPONTE IN CEMENTO ARMATO PRESSO CENTRALE ITALGEN	P.C.: ITALGEN S.P.A.
PALADESIO - PROVE DI CARICO SU PARAPETTI	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
MILANO LINEA 5: TRATTA GARIBALDI FS – SAN SIRO - APPROFONDIMENTO IN RISPOSTA A QUESITI CIPE MONITORAGGIO ACUSTICO E VIBRAZIONALE IN FASE DI ESERCIZIO	P.C.: ALSTOM TRANSPORT ITALIA S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU BALCONE - EDIFICIO DI VIA CONCHI 7 MILANO	P.C. PETRA COSTRUZIONI
GALLERIA ABITATO RIVA DEL GARDA - PROVE DI TRAZIONE SU BARRE FILETTATE M20 E INDAGINI CLS	P.C. AESYS S.P.A.

INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU MENSOLA DA CARROPONTE -DITTA RED GROUP IN COMUNE DI SONCINO (CR) IN VIA BERGAMO.	P.C. RED GROUP
PROVE DI CARICO SU N°3 MICROPALI PRESSO CANTIERE DI VIA PALERMO IN MILANO	P.C. GRASSI E CRESPI
EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI PAVIA - INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I. CARDANO	P.C. GBRG ENGINEERING S.R.L.
UNIVERSITÀ "L.BOCCONI" VIA SAFATTI, N° 25 - CANTIERE BIBLIOTECA - PROVE DI CARICO STATICO	P.C. GRASSI E CRESPI
UNIVERSITÀ "L.BOCCONI" VIA SAFATTI, N° 25 - CANTIERE BIBLIOTECA - PROVA DI CARICO STATICO SU PARAPETTO	P.C. GRASSI E CRESPI
CPTV RAI CORSO SEMPIONE MILANO - PROVE DI CARICO STATICO SU SOPPALCO IN ACCIAIO	P.C.: FLOORING DEI F.LLI MESSINA S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI, IMMOBILE IN CORSO VENEZIA 14 (MI)	P.C.: GIORGIO ARMANI RETAIL
STRUTTURE GEMELLE IN ACCIAIO E C.A. ADIBITE A CORRIDOIO PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA GALLERIA GOMMATA DELLA STAZIONE TERMINI COMUNE DI ROMA. RILIEVO, MODELLAZIONE STRUTTURALE, VERIFICA TEORICA, ESECUZIONE PROVE DI CARICO STATICO. PROGRAMMA DI PROVA	P.C.: IMECON ENGINEERING SRL
STRUTTURE GEMELLE IN ACCIAIO E C.A. ADIBITE A CORRIDOIO PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA GALLERIA GOMMATA DELLA STAZIONE TERMINI COMUNE DI ROMA. RILIEVO, MODELLAZIONE STRUTTURALE, VERIFICA TEORICA, ESECUZIONE PROVE DI CARICO STATICO. RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE	P.C.: IMECON ENGINEERING SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E SPECIFICHE PROVE DI CARICO SU SOLAI PRESSO STABILE A2A AMBIENTE IN MILANO IN VIA OLGETTINA, 25	P.C.: AMSA S.P.A -GRUPPO A2A
CASA DI CURA SAN FRANCESCO INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA STRUTTURA OGGETTO DI INDAGINE: CASA SUORE VIA GIULIO NEGRI	P.C.: ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M. RUBATTO CASA DI CURA "S. FRANCESCO"
CASA DI CURA SAN FRANCESCO INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA STRUTTURA OGGETTO DI INDAGINE: CASA DI CURA SAN FRANCESCO VIA IV NOVEMBRE 7	P.C.: ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M. RUBATTO CASA DI CURA "S. FRANCESCO"
CASA DI CURA SAN FRANCESCO INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA STRUTTURA OGGETTO DI INDAGINE: R.S.A. SAN FRANCESCO VIA GIULIO NEGRI 17	P.C.: ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M. RUBATTO CASA DI CURA "S. FRANCESCO"
CASA DI CURA SAN FRANCESCO INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PER VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA STRUTTURA OGGETTO DI INDAGINE: FABBRICATO ALL'ANGOLO DI VIA ETTORE PANZERI E VIA LEGIONARI DI POLONIA	P.C.: ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DI M. RUBATTO CASA DI CURA "S. FRANCESCO"
PROVA DI CARICO STATICO SU PARAVALANGHE IN COMUNE DI VALLEVE (BG)	P.C. IMPRESA REGAZZONI
DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DI LASTRE ONDULATE DI FIBROCEMENTO ECOLOGICO	P.C.: 2I RETEGAS
EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI PAVIA INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO I.S.T.CAIROLI	P.C. GBRG ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI RIFOLLAMENTO PER PUNZONAMENTO SU MONTANTE DI PARAPETTO.	P.C. GRASSI E CRESPI
PROVA A STRAPPO PACCHETTO DI COPERTURA	P.C. GRASSI E CRESPI
STUDIO RELATIVO A FONDAZIONE DI MACCHINARIO - PROGETTO MCM TAN1900 AG	P.C.: MCM S.P.A.

INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO VIDARI VIA DIAZ, 5 VIGEVANO (PV)	P.C.: GBRG
PROVE SU SOTTOFONDO STRUTTURALE DI PAVIMENTAZIONE. SEDE DELLA BTICINO DI AZZANO SAN PAOLO (BG)	P.C.: IMPRESA CATTANEO ANGELO
ISPRA PROGETTO CAS – CENTER FOR ADVANCED STUDIES EDIFICIO 46 INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI	P.C.: EUROPEAN COMMISSION JCR ISPRA
LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE PER IL CONTROLLO STATICO DEL SANTUARIO DELLE SANTE LOVERESI. LOVERE, VIA SANTA GEROSA	P.C. STUDIO MSC
OSPEDALE DI BERGAMO PAPA GIOVANNI XXIII MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DELLE TORRI	P.C. CISE
ATTIVITÀ E INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI PRESSO EX BAR MOTTINO IN VIA TIRABOSCHI, 73 BERGAMO	P.C.: PERCASSI
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DE AMICIS VIA IPPOLITO, 27 BASCAPÈ (PV)	P.C.: GBRG
PROVA DI CARICO SU PARAPETTO IN VETRO PRESSO CANTIERE IN VIA G. GALILEI, CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)	P.C. IRIS COSTRUZIONI S.R.L.
PROGETTO "DE GASPERI EST" ENI PROPOSTA PRELIMINARE DI MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE	P.C.: SALINI IMPREGILO SPA
ANELLO FERROVIARIO DI ROMA - RILIEVI VIBRAZIONALI IN GALLERIA E PRESSO RICETTORI SENSIBILI UBICATI SULLA VERTICALE DEL TRACCIATO DELLA LINEA	P.C.: STUDIO GEOTECNICO ITALIANO
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO CIVILE ABITAZIONE IN ZONA PORTA ROMANA - MILANO	P.C.: LAM INGEGNERIA
PROVE DI CARICO A FLESSIONE SU TRAVETTI IN LEGNO PROVENIENTI DA CASCINA FERRARIO IN GAZZOLA (PC)	P.C.: IMPRESA PERCASSI F.LLI SRL
PROVE DI COLLAUDO PER LA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DEL CORPO B PRESSO POLO DI CORSO EUROPA IN CASSANO D'ADDA (MI).	P.C.: COSTA COSTRUZIONI SRL
PROVA DI CARICO SU PARAPETTO IN ACCIAIO PRESSO EDIFICIO IN VIA BLIGNY, 22 IN MILANO	P.C. GRASSI E CRESPI
PROVE DI CARICO SBALZI PRESSO CANTIERE DI VIA MONTE GRAPPA IN MILANO	P.C. SERCOS
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO PALAZZO STRADIOTTI DI VIA S. MARTINO, 6 IN CREMONA	P.C. STUDIO PROF. ING. L. JURINA
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO FABBRICATO SITO IN PIAZZA MAZZINI N. 34 IN COMUNE DI S. MARGHERITA LIGURE (GE)	P.C. FSC ENGINEERING
PROVA DI CARICO PRESSO STABILIMENTO DI VIA MILANO, 110 IN PAULLO (MI)	CAMBREX PROFARMACO MILANO SRL
PROVE DI CARICO PRESSO HUMANITAS UNIVERSITY CAMPUS IN COMUNE DI ROZZANO (MI)	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
RILIEVI FONOMETRICI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DEL DISTURBO ACUSTICO CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE SU PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	P.C.: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO PARCHEGGIO A RASO IN TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO SAN VITTORE	P.C. METROBLU SCARL
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE DI VIA MONTE GRAPPA IN MILANO	P.C.: SERCOS
PROVE DI CARICO STATICO SU MICROPALI PRESSO CANTIERE AMPLIAMENTO ORIOCENTER IN ORIO AL SERIO (BG)	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO CAPANNONE IN VIA VALSESA, PRATO SESIA (NO)	P.C.: ELTI S.R.L.
PROVE DI CARICO PRESSO EDIFICIO DI VIA ETTORE VERNAZZA IN GENOVA	P.C.: BERSHKA ITALIA SRL
PROVE DI CARICO STATICO SU GRADONE PRESSO VS. STABILIMENTO SU S.P. FRANCESCA IN POGNANO (BG)	P.C.: ISOLCELL

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: VALUTAZIONE PARAMETRICA	P.C. METROBLU SCARL
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PADENGHE SUL GARDA	P.C. IN2A
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE DI VIALE SARCA, 235 IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
METROPOLITANA DI ROMA – PROLUNGAMENTO LINEA B1 – MONITORAGGIO AMBIENTALE VIBRAZIONI, RUMORE SOLIDO E RUMORE AEREO PRE-ESERCIZIO ED ESERCIZIO – 3ª CAMPAGNA ESERCIZIO	P.C. TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEI PLAFONI PRESSO SCUOLA IN VIA NAVE IN COMUNE DI SARZANA (SP)	P.C.: COMUNE DI SARZANA
INDAGINI DIAGNOSTICHE FINALIZZATE AL CONTROLLO DEI PLAFONI PRESSO SCUOLA IN LOC. SAN LAZZARO IN COMUNE DI SARZANA (SP)	P.C.: COMUNE DI SARZANA
PROVA DI CARBONATAZIONE SU TRAVETTI IN CALCESTRUZZO PRESSO CANTIERE "MANUTENZIONI BOCCONI" VIA SARFATTI 25, MILANO	P.C.: GRASSI E CRESPI
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "D'ABRUZZI" IN GARLASCO (PV)	P.C.: ING. NICOLA VITALI
INDAGINI GEORADAR PER LA RICERCA DI SOTTOSERVIZI IN LOCALITÀ POZZALE SULL'ISOLA DI PALMARIA – PORTOVENERE (SP)	P.C.: STUDIO FERRARI DE NOBILI
INSEDIAMENTO FKV MILESTONE DI SORISOLE (BG) – CARATTERIZZAZIONE DEL COMPORTAMENTO DINAMICO MEDIANTE PROVA DINAMICA AMBIENTALE	P.C. DI CELERI ASSOCIATI – STUDIO DI ARCHITETTURA
INDAGINI DINAMICHE CON VIBRODINA SU BASAMENTO DI FONDAZIONE PER TURBINA PRESSO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN PONTOLIO (BS)	P.C.: STUDIO SISMA
CANTIERE EX BAR MOTTINO VIA G. TIRABOSCHI, 73 BERGAMO SISTEMA DI MONITORAGGIO INCLINOMETRICO	P.C.: PERCASSI
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SAN'AMBROGIO	P.C. METROBLU SCARL
ISPRA CENTRAL WAREHOUSE - BOUNDED WAREHOUSE EDIFICIO 17 INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI	P.C.: EUROPEAN COMMISSION JCR ISPRA
INDAGINI SU CALCESTRUZZO PRESSO VOSTRO CANTIERE DI BARZANA (BG) VIA ALBARIDA	P.C.: EDILIZIA OROBICA
INSEDIAMENTO INDUSTRIALE POLYNT DI SCANZOROSCIATE (BG) – IMPIANTO SCAGLIATRICI RILIEVI VIBRAZIONALI E INTERVENTI DI ATTENUAZIONE DELLE VIBRAZIONI	P.C.: POLYNT S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PRESSO IL COMUNE DI CASTRO (BG)	P.C.: COMUNE DI CASTRO (BG) – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
INDAGINI STRUTTURALI LOTTI 2 E 4 - SCUOLA ELEMENTARE BUONARROTI	P.C.: COMUNE DI MONZA- SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI E AREE PUBBLICHE
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO DE AMICIS	P.C. METROBLU SCARL
INDAGINI STRUTTURALI LOTTO 4 - SCUOLA PRIMARIA MANZONI	P.C.: COMUNE DI MONZA- SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI E AREE PUBBLICHE
EDIFICIO AD USO UFFICI DI VIA BONNET MILANO - INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE	P.C.: COIMA S.R.L.
CONTROLLI SU MANUFATTO IN ACCIAIO SITO IN VIA SILLA A RHO (MI)	P.C.: ING. GIUNTA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 01 - IMPIANTO DI PRODUZIONE ANIDRIDE MALEICA	P.C.: POLYNT SPA

VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 04 - COLONNA C202	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 06 - IMPIANTO ANTINCENDIO	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 08 - SALA CONTROLLO	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 05	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 07 – IMPIANTO THPA	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 02 RECUPERO ENERGETICO	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 08	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 09	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 10	P.C.: POLYNT SPA
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA POLYNT STABILIMENTO DI VIA BAIONA, RAVENNA (RA) FABBRICATO 11	P.C.: POLYNT SPA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE - LICEO CLASSICO GALILEI IN VOGHERA	P.C.: POLARIS ENGINEERING SRL
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO CALVI IN VOGHERA	P.C.: POLARIS ENGINEERING SRL
INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO AREA FUTURO CANTIERE IN COMUNE DI BARIANO (BG)	P.C.: COMUNE DI BARIANO (BG)
INDAGINI GEORADAR PER VERIFICHE GEOMETRICHE SU PLATEA DI FONDAZIONE	P.C.: CORDENPHARMA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL SISTEMA VOLTATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN MADONE (BG)	P.C.: PARROCCHIA DI MADONE (BG)
ANALISI PETROGRAFICA AL MICROSCOPIO OTTICO POLARIZZATORE E TERMO GRAVIMETRICA E DOSAGGIO SALI SOLUBILI	P.C.: IMPRESA QUESTINI GRAZIANO
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO TICINESE	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: MANUFATTO VETTABIA	P.C. METROBLU SCARL
TENARIS DALMINE – STABILIMENTO DI PIOMBINO – SERBATOIO PIEZOMETRICO PENSILE – INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE E VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA	P.C. TENARIS DALMINE
PROVA DI CARICO SU ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA	P.C. DUEMME ENGINEERING
PROVE DI CARICO SU TRAVE IN LEGNO LAMELLARE PRESSO PALAZZETTO DEL GHIACCIO VIA FELICE MARITANO, SAN DONATO MILANESE (MI)	P.C.: ARCA SRL
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE BNP PARIBAS DI VIALE BOEZIO, 20 IN MILANO	P.C.: CARRON
INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICIO IN STRADELLA ISTITUTO SUPERIORE FARAVELLI	P.C.: STUDIO ING. MOIOLI

INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE INTEGRATIVE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI VIDARI E BOTTO IN VIGEVANO	P.C. GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI SU SOLAIO A DIVISIONE UI PRESSO IMMOBILE DI VIA ROMA 39 IN CAVENAGO DI BRIANZA (MB)	STUDIO DI INGEGNERIA DME
EDIFICIO SCOLASTICO IN COMUNE DI ALBUZZANO INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO LA SCUOLA	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SANTA SOFIA	P.C. METROBLU SCARL
PROVE DI CARICO SU CONTROSOFFITTO ED ELEMENTI PORTANTI DELLA CONTROSOFFITTATURA PRESSO VOSTRO CANTIERE IN MILANO -TORRE ALLIANZ-	P.C.: IMPRESA COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
INDAGINI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI ARMATURE ALL'INTERNO DI ELEMENTI PORTANTI DI CAPANNONE INDUSTRIALE	P.C.: GEOM. MICHELE PASINETTI
MANUFATTO SCATOLARE IN COMUNE DI BARIANO - INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE E PROVA DI CARICO	P.C.: COMUNE DI BARIANO (BG)
INDAGINI SUI PLAFONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BONOMI IN COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)	P.C.: COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
INDAGINI SUI PLAFONI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MARCONI IN COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)	P.C.: COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
INDAGINI SUI PLAFONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOCALITÀ CERETA IN COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)	P.C.: COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
VERIFICA STRUTTURALE DI STABILITÀ DELLA RAMPA E DEL SOLAIO PRESSO STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI DI VIA OLGETTINA 25 IN MILANO	P.C.: AMSA S.P.A.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE DE AMICIS	P.C. METROBLU SCARL
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE VETRA	P.C. METROBLU SCARL
CANTIERE P.O. MELZO – GORGONZOLA PROVE DI CARICO SU NUOVO SETTORE AMBULATORIO E BLOCCO CHIRURGICO	P.C.: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MELEGNANO E DELLA MARTESANA
PROVE SU PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE ZANETTI SCAFFALATURE	P.C. STUDIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA PIAZZINI PAOLO
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL CAMPANILE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN COMUNE DI STEZZANO (BG)	P.C.: ARCH. LORENZO PEDRINI
PROVE DI CARICO PRESSO ISTITUTO AGRARIO "GALLINI", VIA ROSSELLI IN VOGHERA (PV)	P.C.: IMPRESA SITALCEA
TENARIS DALMINE – STABILIMENTO DI DALMINE – INDAGINI SULLA STRUTTURA PORTANTE DELL'ACCIAIERIA	P.C. TENARIS DALMINE
VIDEO ISPEZIONI INTERNE ALLA CIMINIERA PRESSO CENTRALE TERMICA A BIOMASSA IN RIVAROLO CANAVESE (TO)	P.C. SZ INGEGNERIA
CHIESA SACRO CUORE DI GESÙ E SAN EGIDIO ABATE IN BOTTA DI SOTTO IL MONTE - MONITORAGGIO FESSURIMETRICO DELLA VOLTA ABSIDALE	- P.C.: PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ E SAN EGIDIO ABATE
PROVE SPERIMENTALI SU PERNO PROTOTIPO	P.C.: DESPE S.P.A.
PROVA DI CARICO SU IMPALCATO PRESSO CANTIERE IN MONTICHIARI (BS) VIA TITO SPERI N. 61	P.C.: IMPRESA GIUDICI S.P.A.
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA INDAGINI STRUTTURALI TIFFANY STORE	P.C.: EXA SRL
STRUTTURE GEMELLE IN ACCIAIO E C.A. ADIBITE A CORRIDOIO PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA GALLERIA GOMMATA DELLA STAZIONE TERMINI COMUNE DI ROMA. RILIEVO, MODELLAZIONE STRUTTURALE, VERIFICA TEORICA, ESECUZIONE PROVE DI CARICO STATICO. RAPPORTO DI PROVA DI CARICO STATICO E VERBALE DI COLLAUDO	P.C.: IMECON ENGINEERING SRL

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA VIBRAZIONI PRESSO CANTIERE "PARCO SOLARI" DELLA LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO	P.C.: METROBLU SCARL
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE BNP PARIBAS DI VIALE BOEZIO, 20 IN MILANO	P.C.: CARRON
PROVA DI CARICO PRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE GARDEN PARK LOTTO B2 DI VIA TITO, IN MERANO	P.C.: HAFNER OSWALD
INDAGINI E PROVE A SUPPORTO DELLA VERIFICA SISMICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DI VIA UMBERTO I N.9 A MORENGO (BG)	P.C.: COMUNE DI MORENGO (BG)
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PRESSO EDIFICIO 46 DEL JRC DI ISPRA (VA)	P.C.: IMPRESA MANELLI S.R.L.
PROVE DI CARICO SU IMPALCATI PRESSO CANTIERE IN VIA FRATELLI ZOIA, 46 IN MILANO	P.C.: ING. BENZONI GIAMPIERO
INDAGINI MATERICHE ALL'INTERNO DEL NUOVO NEGOZIO TIFFANY DI PIAZZA DUOMO A MILANO	P.C.: EXA S.R.L.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA VIBRAZIONI PRESSO EDIFICIO SEDE DELL'UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO "EX OSPEDALE MAGGIORE" – FASE DI ANTE OPERAM	P.C.: METROBLU SCARL
PROVE DI CARICO PRESSO HUMANITAS UNIVERSITY CAMPUS IN COMUNE DI ROZZANO (MI) EDIFICIO RICERCA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI SONICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA RAIBERTI IN MONZA (MB)	P.C.: COMUNE DI MONZA- SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI E AREE PUBBLICHE
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO SCUOLA MEDIA CONFALONIERI DI VIA SAN MARTINO IN MONZA (MB)	P.C.: COMUNE DI MONZA- SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI E AREE PUBBLICHE
PROGETTO NUOVA LINEA TORINO-LIONE – PROGETTO DI RIFERIMENTO FINALE – PROGETTO DEFINITIVO " VARIANTE MADDALENA" - LOTTO C3 ESECUZIONE DI RILIEVO FONOMETRICI	P.C.: TELT S.A.S.
AREA EX ANSALDO MILANO VIA TORTONA, 54 INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO EDIFICI 13/31/32/32A	P.C.: OXA SRL
INDAGINI MATERICHE ALL'INTERNO DEL NUOVO NEGOZIO TIFFANY DI PIAZZA DUOMO A MILANO - PROVE CON DUOMETRO SU ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA	P.C.: EXA S.R.L.
PROVE DI CARICO PRESSO 3° AMPLIAMENTO ORIO CENTER DI ORIO AL SERIO (BG)	P.C.: COGESTIL S.R.L.
ULTRASONIC TEST – THE NETHERLANDS BUILDING IN LOPPERSUM – MOLENWEG 32 SURVEY BEFORE MORTAR INJECTION SURVEY AFTER MORTAR INJECTION	P.C.: ARUP
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE BNP PARIBAS DI VIALE BOEZIO, 20 IN MILANO – SOLAIO P09	P.C.: CARRON S.P.A.
INDAGINI ENDOSCOPICHE - EDIFICIO DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II A CENATE SOTTO (BG) NELL'AMBITO DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO	P.C.: STUDIO PAIS
PROVE DI CARICO SU SOLAIO TIPO COBIAX PRESSO CANTIERE IN PIAZZA XXVII SETT. IN PONTE DI LEGNO (BS)	P.C.: FAEDILE
METROPOLITANA DI ROMA – PROLUNGAMENTO LINEA B1 – MONITORAGGIO AMBIENTALE VIBRAZIONI, RUMORE SOLIDO E RUMORE AEREO PRE-ESERCIZIO ED ESERCIZIO – 4ª CAMPAGNA ESERCIZIO	P.C. TECNIMONT CIVIL CONSTRUCTION S.P.A.
CANTIERE DELLA SCUOLA SABIN DI BREMBATE DI SOPRA (BG) RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA PROVA DI CARICO SU MICOPALO DI FONDAZIONE	-
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO IL FABBRICATO IN VIA PREALPI, N° 6, MELZO (MI)	P.C.: ARCHIDEA SRL

PROVA DI CARICO SU TRAVE PRESSO CANTIERE SEDE AOT DI TERNA VIA S. BOTTICELLI 139 IN TORINO (TO)	P.C.: C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO SITO IN CARATE BRIANZA (MB)	P.C.: SIANI PROGETTI S.A.S.
CANTIERE DEL PONTE SUL FIUME TARTARELLO IN COMUNE DI NOGARA (VR) INDAGINI DIAGNOSTICHE SU MICROPALI DI FONDAZIONE	P.C. POLIEDRO SRL
OPERA CONNESSA ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO-LOTTO1A CAPOLINEA TRAM CERTOSA RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - PLATEE IN C.A. PER BINARI TRAMVIARI	P.C. WEGH GROUP SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO DI VIA FALCONE IN MONTICHIARI (BS)	P.C.: CAMMI SOLAI SRL
VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O.T. CALCINATE	P.C.: ASST BERGAMO EST
CANTIERE DI ICS SPA IN COPIANO (PV) - PROVE DI CARICO SU PALI DI FONDAZIONE	P.C. CLF ITALIA
PROVE DI CARICO PRESSO EDIFICIO E3 EST IN PORTA NUOVA GARIBALDI (MI)	P.C.. COLOMBO COSTRUZIONI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA VIBRAZIONI PRESSO CANTIERE "SAN BABILA" DELLA LINEA M4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO	P.C.: METROBLU SCARL
PROVA DI CARICO SU SOLETTA DI MANUFATTO SCATOLARE PRESSO AEROPORTO DI ORIO AL SERIO (BG)	P.C.. IMPRESA MILESI SERGIO S.R.L.
PROGETTO NUOVA LINEA TORINO-LIONE – PROGETTO DI RIFERIMENTO FINALE – PROGETTO DEFINITIVO RILIEVI FONOMETRICI NEL SITO DI MODANE ESECUZIONE DI RILIEVO FONOMETRICI	P.C.: TELT S.A.S.
CANTIERE TORRE HADID IN SITY LIFE MILANO PROVE A STRAPPO SU LAMIERE DI CARBONIO	P.C.: EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.
SERBATOIO PENSILE IN COMUNE DI CUSAGO (MI) INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE SULLA STRUTTURA E PROVA DINAMICA AMBIENTALE	P.C.: CAP HOLDING SPA
ALDROVANDI HOTEL IN ROMA INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO I FABBRICATI A+C	P.C.: MYWAT S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO PER NUOVA LINEA CARROPONTE PRESSO INSEDIAMENTO OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A.	P.C.: OM CARRELLI ELEVATORI
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO EX GRAND HOTEL SAN PELLEGRINO TERME (BG)	P.C.: INTERCANTIERI VITTADELLO SPA
OPERA CONNESSA ALLA STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO-LOTTO1A CAPOLINEA TRAM CERTOSA RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO - PLATEE IN C.A. PER BINARI TRAMVIARI - SOLUZIONE CON ATTACCO "W - TRAM"	P.C. WEGH GROUP SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO DI VIA MASCAGNI 5 IN PESCHIERA DEL GARDA (VE)	P.C. P.C. EMMETI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO SCUOLA MEDIA CONFALONIERI DI VIA SAN MARTINO IN MONZA (MB)	P.C.: COMUNE DI MONZA- SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI, IMPIANTI, CIMITERI E AREE PUBBLICHE
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO DI CORSO DI PORTA ROMANA 10 - MILANO	P.C.: TEKNE SPA
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE DI VIALE SARCA 235 IN MILANO	P.C.: CARRON S.P.A.
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE DI PIAZZA CORDUSIO KRYALOS IN MILANO	P.C.: CARRON S.P.A.
INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO CANTIERE SITO IN COMUNE DI CUSAGO (MI) VIA GAGGIANO	P.C.: ING. GIUNTA
INDAGINE DIAGNOSTICA STRUTTURALE - EX TETTOIA "GAVAZZI" DI VIA CARDUCCI IN DESIO	STUDIO PROF. JURINA
COLLAUDO ACUSTICO DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI DI CURNO (BG)	P.C. PBEB
PROVE DI CARICO SU TRAVI RETICOLARI PRESSO CAPANNONE DI VIA FANGIO 11, LAINATE (MI)	P.C. CARIS VRD SRL

PROVA DI CARICO STATICO SU TEGOLO PRESSO CANTIERE CAP HOLDING IN ASSAGO VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	P.C.: ARCO SRL
TORRE CAMPANARIA DELLA BASILICA S. ANDREA DI VERCELLI – INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI	P.C.: COMUNE DI VERCELLI
PROVE DI TIPO STRUTTURALE PRESSO LO STABILIMENTO DI TOORA CASTING IN SAN PAOLO D'ARGON (BG)	P.C.: TOORA
PROVA DI CARICO SU STAFFE A MENSOLA PRESSO CANTIERE DI VIA SARFATTI IN MILANO	P.C.: ALMAN 2000
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO "PRODUCTION DEPARTMENT – OFFICES AND LABORATORIES" ALL'INTERNO DEL COMPLESSO ERREGIERRE S.P.A. DI SAN PAOLO D'ARGON (BG)	P.C.: DOTT. ING. PAOLO SALUZZI
INDAGINI SU INTONACI PRESSO CANTIERE DI VIA ALBERONI, 26 IN PIACENZA	P.C.: EDIL SAN MARCO SRL
SISTEMA DI MONITORAGGIO LIVELLO METRICO PER IL CONTROLLO DI PILASTRO D'ANGOLO DEL CAPANNONE NELLO STABILIMENTO RONO DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO IN BERGAMO - RELAZIONE DESCRITTIVA E REPORT DI MISURA	P.C.: NOEL IMMOBILIARE SRL
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO ESTERNO DOVUTO AL RUMORE GENERATO DURANTE LE FASI DI PARKING PRESSO GLI IMPIANTI DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE E VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE PREVISTI DALLE LEGGI IN VIGORE	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
STABILIMENTO RIVOIRA IN MODUGNO – BARI INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE SU BASAMENTI IN CALCESTRUZZO	P.C.: ETS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE S.P.A.
CARBA_PONTI BRESCIA VIA MICHELANGELO ESAME PRELIMINARE, RILIEVO MATERICO E STRUTTURALE DELLO STATO DI FATTO DEL MANUFATTO	P.C.: CARBA SRL - COMUNE DI BRESCIA
PROVA DI CARICO SU SCALA IN ACCIAIO PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA COMMENDATOR BRAMBATI SNC IN TREZZANO ROSA (MI)	P.C.: BENIS COSTRUZIONI SRL
PROVE DI CARICO SU SOLAI (SC12 E SC1) ESISTENTI EDIFICIO A DI VIALE THOVEZ, 11 IN TORINO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
EDIFICIO SITO IN VIA ARENA BERGAMO INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE E PROVE SULLA STRUTTURA	P.C.: IMPRESA PERCASSI F.LLI SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU CAPANNONE DANNEGGIATO DA INCENDIO SITO IN VIA DONIZETTI 14 A BARZANA	P.C.: ING. PAOLO PARATI
PROVA DI CARICO STATICO - CANTIERE DI NOVARA BASTIONE S. LUCA E S. GIUSEPPE	P.C.: SINGEA SRL
ISPRA CENTRAL WAREHOUSE - BOUNDED WAREHOUSE EDIFICIO 17 INDAGINI DIAGNOSTICO STRUTTURALI	P.C.: EUROPEAN COMMISSION JCR ISPRA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATI DEL COMPLESSO "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" IN COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	P.C.: MENNUTI & CO.
PROVE DI CARICO SU LASTRE DI PIETRA CANTIERE BMP MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI GEORADAR SU ELEMENTI STRUTTURALI E DI FINITURA PRESSO COMPLESSO RESIDENZIALE "ARCOBALENO VERDE" DI ZANICA (BG)	P.C.: CONDOMINIO ARCOBALENO VERDE.
INDAGINI STRUTTURALI SU EDIFICIO SITO IN VIA CASATI 16 IN MILANO	P.C.: RAFFLES EDUCATION ITALY SRL
CANTIERE DELL'OPERA "RIPROFILATURA CSNO" INSTALLAZIONE STAZIONE IDROMETRICA E INTERFACCIAMENTO COMUNICAZIONE DI STAZIONE ESISTENTE	P.C.: A&M AIPO S.C.AR.L..
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO RELATIVA AI CANTIERI DELLA TRATTA BASE (ESCLUSA TRATTA EXPO) DELLA LINEA MM4 DELLA METROPOLITANA DI MILANO CANTIERE: STAZIONE SFORZA POLICLINICO	P.C. METROBLU SCARL
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU MURATURE DI FABBRICATO RURALE PRESSO VIA MONTE GRAPPA 26, LARDIRAGO (PV)	P.C. STUDIO ING. ALDO ZENI
HOTEL COLOMBO IN C.SO BUENOS AIRES – MILANO OPERAZIONI DI SCARICO COLONNA TRAMITE SOLLEVAMENTO DI STRUTTURA METALLICA	P.C.: BRUSBAN COMPANY S.R.L.

SERBATOIO PENSILE IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI) - INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SULLA STRUTTURA E PROVA DINAMICA AMBIENTALE. VERIFICA DI SICUREZZA STATICA E SISMICA	P.C.: CAP HOLDING SPA
AREA EX ANSALDO MILANO VIA TORTONA, 54 INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO EDIFICI 13/31/32/32A	P.C. OXA IMPRESA SOCIALE
SERBATOIO PENSILE IN COMUNE DI SOLARO (MI) INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE SULLA STRUTTURA E PROVA DINAMICA AMBIENTALE	P.C.: MSC ASSOCIATI
PROVE DI CARICO SOLETTA E TRAVI PIAZZA DEL LIBERTY	P.C.: SICEPREVIT SPA
PROVA SU PIASTRA OROCENTER	P.C.: EM SOLUTIONS
CANTIERE BNP PARIBAS - LA CASA ITALIANA - VIALE BOEZIO 20 – MILANO. PROVE DI CARICO SU PARAPETTO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO PRESSO CANTIERE IN MARLENGO (BZ)	P.C.: UNIONBAU GMBH – S.R.L.
SANTINI MAGLIFICIO SPORTIVO LALLIO	P.C. SANTINI
VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA DEI RIPARI DI MACCHINE UTENSILI DA PARTI CHE POSSONO ESSERE ELETTE	P.C. MCM SPA
VERIFICA STRUTTURALE DI STABILITÀ DELLA RAMPA E DEL SOLAIO PRESSO STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI DI VIA L.C. SILLA,251 IN MILANO	P.C. AMSA
MONITORAGGIO DINAMICO PRESSO INSEDIAMENTO BRACCO IMAGING DI CERIANO LAGHETTO (MB)	P.C. GENCANTIERI SPA
PROVA DI CARICO SU STAFFE A MENSOLA PRESSO CANTIERE DI VIA SARFATTI IN MILANO	P.C.: ALMAN 2000
VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO PER NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE DI VIA TIRABOSCHI 78 IN BERGAMO	P.C. PERCASSI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL VIADOTTO DELLA TANGENZIALE CASTEGGIO – VOGHERA AL KM 17+750	P.C.: GBRG
BANCA INTESA SAN PAOLO – PIAZZA DELLA SCALA MILANO INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURATI	P.C. SZ INGEGNERIA SRL
PROVA DI CARICO SU STAFFA PORTANTE PRESSO CANTIERE DI SEGRATE VIA RIVOLTANA 2D	P.C.: SERCOS
CHIESA DEI SANTI NEREO ED ACHILLEO IN MILANO VIALE ARGONNE N.56 INDAGINI SULLE STRUTTURE ESISTENTI	P.C. SZ INGEGNERIA SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SU STRUTTURE DELLA RAMPA CARRALE PRESSO POSTE ITALIANE DI VIA PLEZZO N° 34 IN MILANO	P.C. GLOBAL SERVICES COSTRUZIONI SRL
PROVA DI CARICO STATICO PRESSO NUOVO INSEDIAMENTO CORDEN PHARMA DI CAPONAGO (MI) COLLAUDO SOPPALCO UP3	P.C. CORDEN PHARMA
RAPPORTO TECNICO RELATIVO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DI VIA CAMILLO E OTTO CIMA IN MILANO	P.C. ING. GIANCARLO DALEFFE
VERIFICA IMPATTO ACUSTICO CON RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE DI VIA TIRABOSCHI 78 IN BERGAMO	P.C. PERCASSI
PROVE DI CARICO SU SISTEMA PER CONTROSOFFITTI PRESSO AMPLIAMENTO CENTRO COMMERCIALE "ORIOCENTER" DI ORIO AL SERIO (BG)	P.C. EM SOLUZIONI SRL
INDAGINI GEORADAR PER VALUTAZIONE PRESENZA DI INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI ALL'INTERSEZIONE DELLE VIE CILEA E MAFALDA DI SAVOIA IN MILANO	P.C. GENCANTIERI SPA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO STRUTTURA DENOMINATA "GROTTA ARTIFICIALE DI CORBETTA" SITA IN COMUNE DI CORBETTA (MI)	P.C. ING. ARCH. ANDREA A. BASSOLI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ANZIANI "HELIOPOLIS" IN COMUNE DI BINASCO (MI) IN STRADA CERCA	P.C. ITALSOCOTEC SPA
TENARIS GHANA	P.C. TENARIS SPA

PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI MATERIALI PRESSO LA VECCHIA PALAZZINA UFFICI DEL COMPLESSO DI DESENZANO DEL GARDA (BS)	P.C. CAMEO S.P.A.
PIANO GESTIONE SOLVENTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.	P.C. COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.
TENARIS GHANA FIRE RESISTANCE OF WOOD STRUCTURES	P.C. TENARIS SPA
INDAGINI CONOSCITIVE SU STRUTTURE PRESSO CANTIERE VIA WITTGENS MILANO	P.C.: ARMOFER CINERARI LUIGI SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE NELL'AMBITO DELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 4247/2015 PRESSO CIVILE ABITAZIONE UBICATA A BERGAMO IN VIA GRUMELLO N. 20/A	P.C. ING. CUONZO
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU EDIFICIO SITO IN CORSO DI PORTA ROMANA 10	P.C.:
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA CERVI A ROZZANO (MI)	P.C. GBRG ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI CARICO FINALE E CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA PASSERELLE PEDONALI	P.C.: CARBA
ISTITUTO COMPRENSIVO CONDOMINIO DI VIALE MONTE NERO 34 (MI) - INDAGINI MATERICHE DEI BALLATOI INTERNI E RILIEVI	P.C.: ING. OSTI MARCO
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SU STRUTTURE EDIFICIO DI VIA FERNADA WITTGENS – VIA DELLA CHIUSA N° 2 IN MILANO	P.C.: ARMOFER CINERARI LUIGI SRL
PROVA DI CARICO PENSILINA IN ACCIAIO PRESSO CANTIERE DI VIALE MONTE GRAPPA IN MILANO	P.C.: SERCOS S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO DI LOCALE PRESSO IL SITO AMSA DI VIA F. PRIMATICCIO 205 MILANO	P.C.: AMSA
CANTIERE BNP PARIBAS - LA CASA ITALIANA - VIALE BOEZIO 20 – MILANO. PROVE DI CARICO SU PARAPETTO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CON RESISTOGRAPH SU ELEMENTI LIGNEI DEL PONTE BAILEY SUL NAVIGLIO PAVESE - VIA GRAN SAN BERNARDO - VIALE MONTE AMIATA LOCALITÀ MILANOFIORI	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
PROVE DI CARICO STATICO E PROVE SONICHE SU PALI DI FONDAZIONE DEL PONTE SULLA ROGGIA MORLA	P.C. COMUNE DI BARIANO (BG)
PROVE A STRAPPO E TAGLIO SU BARRE FILETTATE M16 - STAZIONE DI VERONA PORTA NUOVA	P.C.: IMECON
RILIEVI VIBRAZIONALI SU SISTEMA DI SUPPORTO TERZA ROTAIA LINEA 5 TRATTA GARIBALDI – SAN SIRO	P.C. ALSTOM TRANSPORT ITALIA S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN COMUNE DI VILLA D'ALMÉ (BG)	P.C. ING. ANDREA PREVITALI
SECONDA CAMPAGNA DI PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE DI PIAZZA CORDUSIO KRYALOS IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SITO PRODUTTIVO FRANCI S.P.A. IN VALMADRERA (LC)	P.C.: FRANCI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAIO DI EDIFICIO COMMERCIALE SITO IN COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)	P.C. ING. MASSIMO LOMMANO
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA SITO IN CARATE BRIANZA (MB)	P.C.: SIANI PROGETTI S.A.S.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO IMMOBILE DI VIA LOMBROSO 16, TORINO	P.C.: E.DI.SU.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU STRUTTURA DENOMINATA "EX SCUDERIE" SITA IN VOLTA MANTOVANA (MN)	P.C.: STUDIO JURINA.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA CORDUSIO, 2 IN MILANO	P.C.: BVK HIGH STREET RETAIL CORDUSIO S.P.A.
PONTE SUL TORRENTE STAFFORA S.P. 1 "BRESSANA SALICE TERME" PROGR. KM. 22+200 LOC. SALICE TERME	P.C.: FERRARI SOIL SRL

PROVE DI CARICO STATICO E CONTROLLO BULLONATURE PRESSO AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE "ORIOCENTER" DI ORIO AL SERIO (BG)	P.C. COGESTIL S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE SULLA ROGGIA MORLA	P.C. COMUNE DI BARIANO (BG)
CANTIERE DI VIA CARNOVALI N°95 PROVE DI CARICO SU PARAPETTI SCALE	P.C. BUONAFEDE SRL
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO IN'S MERCATO DI VIGEVANO VIA BINASCO 29	P.C.: NEW BOX SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE E SU ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO IMMOBILE TRA VIA BORGHETTO E VIA MANZIONI ED AULA MAGNA (ES DOROTEE) IN CREMONA	P.C.: PROVINCIA DI CREMONA
STRUTTURE GEMELLE IN ACCIAIO E C.A. ADIBITE A CORRIDOIO PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA GALLERIA GOMMATA DELLA STAZIONE TERMINI COMUNE DI ROMA. RILIEVO, MODELLAZIONE STRUTTURALE, VERIFICA TEORICA, ESECUZIONE PROVE DI CARICO STATICO. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - RELAZIONE GEOTECNICA	P.C.: IMECON ENGINEERING SRL
INDAGINI CONOSCITIVE SU PARETI IN MURATURA DEL CONDOMINIO VILLA CASARI SITO IN VIA REGIONALE 25, COURMAYEUR	P.C. CONDOMINIO VILLA CASARI
RELAZIONE TECNICA RELATIVA AL RILIEVO DELLE INFILTRAZIONI D'ACQUA SUL COMPARTO A DELLA RESIDENZA DEL PARCO – VIA S.VINCENZO DE PAOLI - TORRE BOLDONE (BERGAMO)	P.C.: RESIDENZA DEL PARCO
PROVE DI CARICO SU MONOLITI SOTTOVIA SITI AL KM 5 ED AL KM 7 DELLA LINEA IN COMUNE DI PIZZALE (PV)	P.C. IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.
PROVA DI CARICO SU STRUTTURA DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE PRESSO CANTIERE CLF ITALIA IN COPIANO -	P.C.: CLF ITALIA
INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA FABBRICA FAS - ZONA EXPANDER STABILIMENTO DI DALMINE - TENARIS DALMINE	P.C. TENARIS DALMINE SPA
INDAGINI MATERICHE SULLE STRUTTURE DELLA SEDE INOVYN IN TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)	P.C.: INOVYN
RELAZIONE DI PROVA RELATIVA ALLE INDAGINI DIAGNOSTICHE CONDOTTE SULLA SCALA INTERNA DEL CONDOMINIO SITO IN VIALE REGINA MARGHERITA, 5 (MI)	P.C.: CONDOMINIO VIALE REGINA MARGHERITA, 5 MILANO
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI PRESSO VILLA GARAVAGLIA - MENICANTI IN COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)	P.C.: SIGG. GARAVAGLIA E MENICANTI
CHIESA DI S. MARTINO LA MANDRIA IN COMUNE DI GAMBARANA (PV) - INDAGINI DIAGNOSTICHE E SISTEMA DI MONITORAGGIO	P.C.: STUDIO PROF. JURINA
CANTIERE BNP - PROVE DI CARICO SU PARAPETTI	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA MELCHIORRE GIOIA 22 - MILANO	P.C.: COIMA SGR
CHIESA SACRO CUORE DI GESÙ E SAN EGIDIO ABATE IN BOTTA DI SOTTO IL MONTE MONITORAGGIO FESSURIMETRICO DELLA VOLTA ABSIDALE DATI AL 31 MAGGIO 2017	P.C.: PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ E SAN EGIDIO ABATE
PROVE DI CARICO SU TRAVI RETICOLARI PRESSO CAPANNONE DI VIA FANGIO 11, LAINATE (MI)	P.C. CARIS VRD SRL
SPECIFICA TECNICA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE ANTICADUTA - ANTICALCINACCI PER COPERTURA FABBRICATO FAS NELLO STABILIMENTO DI DALMINE DELLA TENARIS DALMINE	P.C. TENARIS DALMINE
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE IN VERONA	P.C. COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SU STRUTTURE EDIFICIO DI VIA FERNADA WITTGENS – VIA DELLA CHIUSA N° 2 IN MILANO - SECONDA CAMPAGNA-	P.C.: ARMOFER CINERARI LUIGI SRL
PROVE IN LABORATORIO ED IN SITO SU ELEMENTI DELLA STRUTTURA PORTANTE DELLO SCHERMO DELLA SALA IMAX DEL NUOVO MULTISALA UCI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "ORIOCENTER" DI ORIO AL SERIO (BG)	P.C.: UCI NORD EST

PROVA DI CARICO SU PARAPETTO IN VETRO PRESSO CANTIERE IN PIAZZA CORDUSIO KRYALOS CORDUSIO IN MILANO	P.C.: LARENTIS LORENZ SRL
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE - EX CASERME MONTELUNGO - COLLEONI - COMPARTO PRIVATO	P.C. CDP INVESTIMENTI SGR
RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE VERIFICHE E CONTROLLI DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DI SOLAI E DI RIPRISTINO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE	P.C.: VALTUR S.P.A.
RELAZIONI DI CALCOLO LINEE VITA CLASSE A E C	P.C.: MONIER SPA
INDAGINI TERMOGRAFICHE PRESSO CANTIERE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CARDUCCI 1-3 IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI AI SENSI DEL D.P.C.M. 05.12.1997 PER I LOCALI IN AMPLIAMENTO DEL CENTRO BORTOLOTTI DI ZINGONIA	P.C.: ATALANTA B.C.
ESECUZIONE DI INDAGINI PACOMETRICHE SU TRAVI IN CEMENTO ARMATO – CANTIERE DI VIA CARDUCCI 1-3 MILANO	P.C.: CARRON CAV.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO EX ASILO DI VIA A. LOCATELLI IN FILAGO (BG)	P.C.: COMUNE DI FILAGO
INDAGINI SCLEROMETRICHE SU CALCESTRUZZO PRESSO CANTIERE IN VIA DELLA FILANDA, 30, LODI	P.C.: VANONCINI S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO IN CARPENTERIA METALLICA PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DECÒ E CANETTA IN SERIATE (BG)	P.C.: IMPRESA COSTRUZIONI GB SCARL
INDAGINI SU IMMOBILI DI VIA CARLO ROBERTO DARWIN IN MILANO SEDE DELLA NUOVA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI	P.C.: SZ INGEGNERIA SRL
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO PRESSO DUE RICETTORI DI VIA LOMBARDIA 15 CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA DITTA GM PICCOLI DI ALZANO LOMBARDO	P.C.: COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO EDIFICIO DI VAI GLUCK, 45 IN MILANO	P.C.: AMISTAD SRL
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO FABBRICATO DI VIA DALLA CHIESA 30, NOCETO (PR)	P.C.: AZIENDA USL DI PARMA
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO EDIFICIO DI PORTA ROMANA 101 IN MILANO	P.C.: CONSORZIO CISE - POLITECNICO DI MILANO
INDAGINI STRUTTURALI E DIAGNOSTICHE PRESSO REALE IMMOBILI, PIAZZA SANT'AMBROGIO 4 MILANO	P.C.: REALE IMMOBILI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE 10 AL KM 138+913 DELLA S.S. 35 DEI GIOVI (MI-MEDA)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE 12 AL KM 138+913 DELLA S.S. 35 DEI GIOVI (MI-MEDA)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE 14 AL KM 138+913 DELLA S.S. 35 DEI GIOVI (MI-MEDA)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL PONTE 26 AL KM 138+913 DELLA S.S. 35 DEI GIOVI (MI-MEDA)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE VALUTAZIONE DEL RUMORE DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE FONOMETRICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: ZANETTI ARTURO E C. S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI CARICO PRESSO CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE IN VERONA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE DI CARICO SU PARAPETTO PRESSO CANTIERE BOCCONI URBAN CAMPUS RESIDENZA UNIVERSITARIA VIA CASTIGLIONI IN MILANO	P.C.: ALMAN 2000 S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO IMMOBILE IN VIA MENEGHERIO, 1 IN CESANO BOSCONI (MI)	P.C.: DOTT. ING. RUSTICO GRAZIANO
PROVA DI CARICO SU STRUTTURA DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE PRESSO CANTIERE NUOVA PALESTRA IN CALCINATE	P.C. BENIS COSTRUZIONI SRL
INDAGINI DI VERIFICA DELLA PROFONDITÀ DI AMMORSAMENTO PRESSO EDIFICIO VIA SAN PIETRO, 17 ALZANO LOMBARDO (BG)	P.C.: SIG. LUIGI ZAMBETTI
PROVE DI CARICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE DI VIA CARDUCCI 1-3 IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.

PROVE DI CARICO SU SOLAI PRESSO EDIFICIO DI VIA SABOTINO,28 IN MILANO	P.C.: CRISTINA 291 S.R.L.
PROVA DI CARICO PRESSO CANTIERE BNP PARIBAS DI VIALE BOEZIO, 20 IN MILANO: BALCONE SCALA A PIANO 10° E BALCONE SCALA C PIANO 7°	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
SISTEMA DI MONITORAGGIO VIBRAZIONALE PRESSO SEDE ALLIANZ DI CORSO ITALIA 23 A MILANO	P.C. ALLIANZ S.P.A.
INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVE PRESSO FABBRICATO DI VIA DALLA CHIESA 30, NOCETO(PR)	P.C.: AZIENDA USL DI PARMA
INDAGINI DIAGNOSTICHE E PROVA DI CARICO STATICO SUL CAVALCAFERROVIA DELLA TANGENZIALE NORD DI PAVIA IN PROSSIMITÀ DELL'IMMISSIONE SULLA S.P. EX. S.S. 35	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE - PONTE 1 SUL "NAVIGLIACCIO" SULLA PAVESE S.S.35 IN COMUNE DI VELLEZZO BELLINI, LOCALITÀ GIUSSAGO	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE - PONTE 3 SUL "NAVIGLIACCIO" SULLA PAVESE S.S.35 IN COMUNE DI VELLEZZO BELLINI, LOCALITÀ GIUSSAGO	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
VALIDAZIONE DEL SISTEMA DI AGGANCIO DELLE CHIUSURE IN PIETRA DEI LOCULI PRESSO CANTIERE DEL CIMITERO DI SERIATE	P.C.: CONSORZIO STABILE PEDRON
INDAGINI INTEGRATIVE PRESSO IMMOBILE TRA VIA BORGHETTO - VIA MANZONI ED AULA MAGNA (EX DOROTEE) IN CREMONA	P.C.: PROVINCIA DI CREMONA
CANTIERE DI BERGAMO – 08 CONCA D'ORO PROVA DI CARICO BALCONE	P.C.: COSTRUZIONI PELARATTI SAS
PROVE DI CARICO SU SOLAI ESISTENTI – CANTIERE DI MILANO SANTA MARGHERITA IN MILANO	P.C.: BORIO MANGIAROTTI
PROVA DI CARICO STATICO PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA CAPPELLETTA N. 6 A COGLIATE (MB)	P.C.: ING. LEGUIZAMON
PROVA DI CARICO SU LUCERNARIO PRESSO CANTIERE DI PIAZZA CORDUSIO KRYALOS CORDUSIO IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PER LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA DI VIA BELLAVERE IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)	P.C.: COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)
RISTORANTE AL GARGHET IN MILANO, VIA SELVANESCO N° 36. SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO FESSURIMETRICO.	P.C.: AL GARGHET S.A.S. DI EMANUELA CIPOLLA & C
CANTIERE DI MILANO "TORRE GALFA" VIA GALVANI ANG. GUSTAVO FARA PROVA DI ESTRAZIONE DI BARRE ANCORATE CHIMICAMENTE	P.C.: M.B.M. SPA
INDAGINI DIAGNOSTICA SU SOTTOFONDI EDIFICIO DI VIA BENSI 11 IN MILANO	P.C.: MSC ASSOCIATI
INDAGINI GEORADAR PER VALUTAZIONE PRESENZA DI MURATURE STORICHE INTERRATE NEL TERRAPIENO SITO VIA DEGLI ORTI A BERGAMO ADIACENTE ALLA CHIESA DI S. GRATA.	P.C. ARCH. ANGELINI
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE DI VIA CORDUSIO 2 IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE - PONTE ARCO SU OLONA, SULLA S.P. 235 IN VIA GIOVANNI XXII, COPIANO (PV)	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
RELAZIONE GEOLOGICA, RELAZIONE GEOTECNICA E NOTE IDROGEOLOGICHE - CASERME MONTELUONGO - COLLEONI (BG) - COMPARTO PRIVATO	P.C. CDP INVESTIMENTI SGR
PROVA DI CARICO STATICO IN LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI BASI FAA L-868	P.C. VITALI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE SUL FABBRICATO "RESIDENZA HOFMANN" IN UDINE DI PROPRIETÀ A.S.P. "LA QUIETE"	P.C.: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA LA QUIETE
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: CAVA DELLE CAPANNELLE S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI E GEOFISICHE DELL'IMPIANTO FONDAZIONALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BAGUTTA N. 2 A MILANO.	P.C. MCM S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO AUTOGRILL VILLORESI OVEST - A8 MILANO - LAGHI/LAINATE	P.C.: BEI S.R.L.

PROVE DUROMETRICHE PRESSO CIVILE ABITAZIONE IN VIA S. TOMMASO DE CALVI, 72 - BERGAMO	P.C.: SIGG. TOMMASO BONETTI E MARTA SARACCO
INDAGINI SU EDIFICIO 11 "TORRE PIEZOMETRICA" PRESSO INSEDIAMENTO DOW AGROSCIENCES DI MOZZANICA (BG)	P.C.: MICHELE TADINI S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO E/O PROVE SONICHE SU PALI DI FONDAZIONE PRESSO CANTIERE AEROPORTO DI GENOVA	P.C.: SA.PRO EDIL RESTAURI 85 S.R.L.
ESECUZIONE DI INDAGINI PACOMETRICHE SU SOLETTA IN CEMENTO ARMATO – TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	P.C.: PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.
INDAGINI SU CALCESTRUZZO PRESSO CANTIERE IN VIA DELLA FILANDA, 30, LODI	P.C.: VANONCINI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LARGA N. 9 A MILANO	P.C.: VERONIKI REAL ESTATE
TENARIS DALMINE – STABILIMENTO DI DALMINE – INDAGINI SULLA STRUTTURA PORTANTE DELL'ACCIAIERIA – CAMPATA FILI D/E PICCH. 1+7	P.C.:TENARIS DALMINE SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU CONDOMINIO VIA PONTI 43 IN COMUNE DI MILANO	P.C. ING. ANDREA BASSOLI
SIMULAZIONE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI APPARTAMENTO IN ROMANO DI LOMBARDIA (BG) DI PROPRIETÀ DEI SIGG. PAVAN	P.C. ARCH. BARBARA CERASANI
PROVA DI CARICO SU N° 4 TRAVI REATTORE 697 PRESSO STABILIMENTO DI VIA MILANO, 110 IN PAULLO (MI)	P.C.: CAMBREX
PROVA DI CARICO SU SOLAIO PIANO TERRA PRESSO CANTIERE DI PIAZZA CORDUSIO KRYALOS CORDUSIO IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E PROVE SUI MATERIALI PRESSO EDIFICIO 58 JRC ISPRA	P.C.: JRC EUROPEAN COMMISSION
PROVE DI ADESIONE INTONACO REI PRESSO CANTIERE DI VIA CARDUCCI 1-3 MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
PROVE DI STRAPPO SU TASSELLI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO. ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE – VIA ZANICA, 4 – COMUN NUOVO (BG)	P.C.: ING. DALEFFE GIANCARLO
PROVE DI CARICO STATICO E INDAGINI SU MATERIALI PRESSO FABBRICATO MENSA DELL'INSEDIAMENTO LUCCHINI RS DI LOVERE (BG)	P.C.: LUCCHINI RS SPA
PROVE DI CARICO SU SOLETTA E BALCONE PRESSO CANTIERE DI RHO VIA LARGA IN MILANO	P.C.: SI.STE.MA COSTRUZIONI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO HOSPICE CASA VIDAS DI VIA OJETTI 66 IN MILANO	P.C.: FONDAZIONE VIDAS
STABILIMENTO RIVOIRA IN CHIVASSO (TO) - INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE SU BASAMENTI IN CALCESTRUZZO	P.C.: ETS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICE S.P.A.
RILIEVI ACUSTICI IN FASE DI "POST OPERAM" PRESSO PUNTI RICETTORE PROSSIMI AL TRACCIATO DEL PROLUNGAMENTO LINEA MM5 "LILLA" TRATTA GARIBALDI – SAN SIRO.	P.C.: ASTALDI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO VILLA SACRO CUORE CONIUGI PREJER IN CASALMORANO (CR)	P.C.: STUDIO COLOMBI ING. GIUSEPPE
INDAGINI TERMOGRAFICHE SU NUOVI IMBOTTI DI SERRAMENTI PRESSO CANTIERE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CARDUCCI 1-3 IN MILANO	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SUL CALCESTRUZZO DEL BASAMENTO DEL FORNO ROTATIVO 3 PRESSO L'INSEDIAMENTO INTALS S.P.A. DI PARONA (PV)	P.C.: INTALS S.P.A.
PROVA DI CARICO EDIFICIO B DI VIALE THOVEZ, 11 IN TORINO	P.C: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO SITO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - VIA CADUTI SUL LAVORO N.61	P.C: CONDOMINIO TORRETTA
PROVA DI CARICO SU TRAVE DI COPERTURA IN LEGNO LAMELLARE PRESSO IL CANTIERE IN CARUGATE VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI. SCUOLA SECONDARIA DI PROMO GRADO "C. BAIRONI"	P.C: TIPIESSE SRL
PROVE DI TRAZIONE SU TIRAFONDI M24. SS 47 LOCALITÀ MARTIGNANO, TAIO DIREZIONE CLES, TAIO DIR. TREVISO	P.C: AESYS

COMPARTO DELLE EX CASERME MONTELUONGO E COLLEONI TRA LA VIA S. GIOVANNI, FRIZZONI, VIALE MURAIN E IL VICOLO S. GIOVANNI - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVI	P.C.: CDP INVESTIMENTI SGR
COMPARTO DELLE EX CASERME MONTELUONGO E COLLEONI TRA LA VIA S. GIOVANNI, FRIZZONI, VIALE MURAIN E IL VICOLO S. GIOVANNI - INDAGINI HVSR	P.C.: CDP INVESTIMENTI SGR
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO PADIGLIONI DELLA FIERA DI BERGAMO PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEL COMPLESSO	P.C.: DOTT. ING. G.B. SCOLARI
INDAGINI STRUTTURALI DELL'IMMOBILE SITO IN MILANO, VIA BAGUTTA 2	P.C.: MCM S.R.L.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE 447/95 PER L'AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO BORTOLOTTI DI ZINGONIA (BG)	P.C.: ATALANTA B.C.
PROVA DI CARICO STATICO SU TOMBOTTO A SUPERAMENTO DELLA ROGGIA MORLA - ROTATORIA TRA LA S.P. N.115 E LA VIA CREMASCA IN COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)	P.C.: FINSER SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE E RILIEVI PRESSO L'IMMOBILE SITO IN VIA MONVISO 41, MILANO	P.C.: RESIDENZA MONVISO 41 S.R.L.
ED. RESIDENZIALE PRIVATO "GIARDINI D'INVERNO"- OPERE PROVVISORIALI PER LA PUNTELLAZIONE FORZATA DI SOLAI ESISTENTI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVE PRESSO AUTOGRILL VILLORESI OVEST - A8 MILANO - LAGHI/LAINATE	P.C.: BEI S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO CAPANNONEB AREA 23 DI VIA VARESINA, 118 LURATE CACCIVIO (CO)	P.C.: NELSA S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAI – CANTIERE IN MILANO VIA MONVISO 6	P.C.: TEKNIKA
INDAGINI SU STRUTTURA IN ACCIAIO TORRE IMPIANTO PRESSO DELNA SPA BRIVIO (LC)	P.C.: DELNA SPA
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO LA STAZIONE DI SESTO RESTELLONE E GA, LA STAZIONE DI CINISELLO BETTOLA E GN E IL POZZO "A4"	P.C.:DE SANCTIS COSTRUZIONI
RAPPORTO DI VALUTAZIONI IMMOBILIARE – PORZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE LOGISTICA FERRARI – STRADA SACCOLE PIGNOLE N° 1-5 IN ASOLA (MN)	P.C.: LA CISA TRASPORTI INDUSTRIALI SRL
INDAGINI MATERICHE PRESSO IL CANTIERE DI RIVOLTA D'ADDA, VIA SAN FRANCESCO, 18	P.C.:COSTRUZIONI MI.RI S.R.L.
CANTIERE DI LAINATE VIA PER GARBAGNATE 43 / EDIFICIO E – EDIFICIO F / PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: ABITARE SMART
CANTIERE DI LAINATE VIA PER GARBAGNATE 43 / EDIFICIO C – EDIFICIO D / PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: ABITARE SMART
PROVE DI CARICO SU BALLATOIO IN VIA SANNIO N. 18-24 IN MILANO	P.C.: STUDIO GEOM. ANTONIO GIANCANI
PONTE DEL CIMITERO DI STROZZA(BG) - RILIEVO DELLO STATO GENERALE DI CONSERVAZIONE DELL'OPERA	P.C.: PROVINCIA DI BERGAMO
PONTE DEL CIMITERO DI STROZZA(BG) - VERIFICA STATICA DELLA STRUTTURA	P.C.: PROVINCIA DI BERGAMO
STIMA COSTI INTERVENTO SULLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LARGA N. 9 A MILANO	P.C.: VERONIKI REAL ESTATE
INDAGINI CON I MARTINETTI PIATTI DOPPI SUL CONDOMINIO IN CORSO DI RIPA TICINESE, 27, MILANO	P.C.: STUDIO ING. PRIOLISI
IMPIANTO IDROELETTRICO DI OLMO AL BREMBO – DIGA DI CASSIGLIO – INDAGINI SPERIMENTALI: PROVA DINAMICA AMBIENTALE, PROVA HVSR E INDAGINE MASW	P.C.: ITALGEN SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO CAVALCAVIA BELVEDERE IN COMUNE DI VERCELLI	P.C.: COMUNE DI VERCELLI
PROVA DI CARICO STATICO E PROVA DINAMICA PRESSO EDIFICIO SITO IN VIA STATUTO,4 MILANO	P.C.: OPERA DIOCESANA PER LA PRESERVAZIONE DIFFUSIONE DELLA FEDE
PROVA DI CARICO STATICO SU TRAVE A MENSOLA PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.

PIAZZA CORDUSIO, 2, MILANO - PROVE DI TAGLIO SU CONNETTORI TIPO HILTI A X-HVB	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI GEORADAR SU TRAVI POST TESE PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO EDIFICIO N.46 DI VIA POLONIA PRESSO IL JRC DI ISPRA (VA)	P.C.: PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.
RISTORANTE AL GARGHET IN MILANO, VIA SELVANESCO N° 36. SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO FESSURIMETRICO.	P.C.: AL GARGHET S.A.S. DI EMANUELA CIPOLLA & C
QUARTIERE PORTA NUOVA, MILANO - MONITORAGGIO FESSURIMETRICO	P.C.: SCE PROJECT S.R.L.
PROVA DI LABORATORIO SU PORZIONE DI TRAVE RETICOLARE IN ALLUMINIO DA 20MT	P.C.: IMECON ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI LABORATORIO SU PORZIONE DI CARPENTERIA DI SOSTEGNO PANNELLI LED WALL	P.C.: IMECON ENGINEERING S.R.L.
INDAGINI GEORADAR PRESSO EDIFICIO IN PIAZZA CORDUSIO 2 IN MILANO	P.C.: BVK HIGH STREET RETAIL CORDUSIO S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PRESSO IMM. MAMA DI VIA ALBRICCI IN BERGAMO	P.C.: COSPE S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI PRESSO CANTIERE IPES SITO IN COMUNE DI SAN CANDIDO	P.C.: UNIONBAU GMBH – S.R.L.
PROVE DI CARICO SU EDIFICIO AUTOGRILL ADDA SUD	P.C.: PETAS - FRATTA MAGRINI 1951 S.R.L.
VERIFICA ELEMENTI IN CARPENTERIA METALLICA ESISTENTI PER IL FISSAGGIO DI NUOVE RETI ANTICADUTA - ANTICALCINACCI PER COPERTURA FABBRICATO FAS - ZONA EXPANDER STABILIMENTO DI DALMINE - TENARIS DALMINE	P.C. TENARIS DALMINE SPA
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO - RELAZIONE DI CALCOLO E ILLUSTRATIVA DEI MATERIALI - RILIEVI, VERIFICHE E INTERVENTO DI RINFORZO DELLA VOLTA LESIONATA IN MURATURA DELLA SALA CONSILIARE	P.C. COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
INDAGINI GEORADAR FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI INFORMAZIONI CIRCA LA PRESENZA DI MANUFATTI ARCHEOLOGICI PRESSO GARAGE TRAVERSI DI VIA BAGUTTA IN MILANO	P.C.: MCM S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU LEGNO STRUTTURALE IMMOBILE SITO IN BERGAMO VIA SANT'ORSOLA 4	P.C.: COSPE S.R.L.
INDAGINI SU EDIFICIO 17 "REPARTO P2" PRESSO INSEDIAMENTO DOW AGROSCIENCES DI MOZZANICA (BG)	P.C.: MICHELE TADINI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO LE FOGNATURE TRA VIA ANCORA, VIA LAZZARETTO E VIA PIO X COMUNE DI CONCOREZZO (MB)	P.C. GBRG
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO PIAZZALE LODI, 3, MILANO	P.C. GBRG
PROVA DI CARICO SU ELEMENTI PREFABBRICATI PRESSO FABBRICATO INDUSTRIALE IN VIA SCOVIZZE A ISOLA VICENTINA	P.C.: VITALI S.P.A.
PROVA DI CARICO STATICO SOLAIO AUTORIMESSA DI VIALE THOVEZ, 11 IN TORINO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICO SPORTIVI - ANNO 2017 SOSTITUZIONE MEMBRANA DI COPERTURA PRESSO LA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN PIAZZALE DELLE SCIENZE IN COMUNE DI BERGAMO VALUTAZIONI ACUSTICHE	P.C.: ING. FRIGENI COMUNE DI BERGAMO
RAPPORTO TECNICO RELATIVO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL QUADRO FESSURATIVO INSTALLATO PRESSO CAPANNONE VIA BOLGARA, BRUSAPORTO (BG)	P.C.: BARCELLA REAL ESTATE
NUOVO PONTE S/N - COMUNE DI ROZZANO VIA MONTE AMIATA/VIA GRAN SAN BERNARDO - PROVA DI CARICO	P.C.: IMPRESA BACCHI

INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO IL PONTE AD ARCO SULL'OLONA SU SP 234 IN TERRITORIO CORTEOLONA (PV)	P.C. GBRG
RILIEVI ACUSTICI IN FASE DI "POST OPERAM" PRESSO PUNTI RICETTORE PROSSIMI AL TRACCIATO DEL PROLUNGAMENTO LINEA MM5 "LILLA" TRATTA GARIBALDI – SAN SIRO.	P.C.: ASTALDI S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO PRESSO CANTIERE DI NOVARESCO DI OPERA VIA KARL MARX, 14	P.C.:ARS AEDIFICANDI SPA
PONTE SUL TORRENTE LIRONE - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE E VERIFICA STATICA DELLA STRUTTURA	P.C.: COMUNE DI PONNA
PROVA DI CARICO SU CHIUSINI DI CANAROLE FIERA DI MILANO RHO	P.C.: FONDAZIONE FIERA MILANO
PROVA DI CARICO STATICO SU TRAVE A MENSOLA PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
INDAGINI GEORADAR PRESSO CANTIERE DELL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE LUXOTTICA S.P.A. IN MILANO	P.C.: PARK ASSOCIATI
PROVE DI CARICO PRESSO HUMANITAS UNIVERSITY CAMPUS ACCOGLIENZA IN ROZZANO (MI)	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
SIMULAZIONE VIRTUALE DEL TRANSITO DI VEICOLI	P.C.: ARCH. CRISTIANO PANZERI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. INNOCENTI" COMUNE DI VALBREMBILLA (BG)	P.C. SCUOLA DELL'INFANZIA "SS. INNOCENTI"
MONITORAGGIO TOPOGRAFICO DEGLI EDIFICI E3EAST E PODIO E2 DI PIAZZA GAE AULENTI A MILANO	P.C. MSC ASSOCIATI S.R.L.
PROVA DI CARICO DISTRUTTIVA SU LEGNO	P.C: COMUNE DI ZOGNO
PROVE DI CARICO STATICO E PUNTUALI SU SOLAI. PROVE DI TAGLIO SU BARRE CHIMICAMENTE INGHISATE PRESSO CANTIERE DI PIAZZA CORDUSIO 2 IN MILANO	P.C: IMPRESA CARRON
CANTIERE IN VIA TITO LIVIO, 3, MILANO - MONITORAGGIO TOPOGRAFICO	P.C.: IMPRESA SERCOS
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO SCUOLA MATERNA "LEONE XIII" VILLA D'ALMÈ (BG)	P.C.: SALVETTI INGEGNEIA
ED. RESIDENZIALE PRIVATO "GIARDINI D'INVERNO"- OPERE PROVVISORIALI PER LA PUNTELLAZIONE FORZATA DI SOLAI ESISTENTI – COMPLETAMENTO PUNTELLAZIONE	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE SONICHE SU MICROPALI DI FONDAZIONE PRESSO CANTIERE IN OLTRE IL COLLE (BG)	P.C.: IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.
IDENTIFICAZIONE DEI DISTACCHI DI INTONACO PRESSO L'EDIFICIO RESIDENZIALE SITO IN VIA OBERDAN N.1 A BRESCIA	P.C. LUSIGEST S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO IN VIA TORTONA 35 IN MILANO	P.C. PARK ASSOCIATI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU CAPANNONE REPARTO PRODUTTIVO EDIFICI A E C ALL'INTERNO DEL COMPLESSO CORDENPHARMA BERGAMO DI TREVIGLIO (BG)	P.C. ING. P. SALUZZI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PONTE CARRABILE PRESSO VIA TRIESTE IN OSNAGO (LC)	P.C. ALDERIGHI INGEGNERI ASSOCIATI
CANTIERE DI VIA GERRAZZI N°22 IN MILANO - PROVE DI CARICO STATICO SU MONTANTI DI PARAPETTO IN ACCIAIO -	P.C.: F.LLI VECCHIERELLI SRL
CANTIERE DI LAINATE VIA PER GARBAGNATE 43 EDIFICIO A – EDIFICIO B PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI	P.C.: ABITARE SMART
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TRAVE A SBALZO PRESSO CONDOMINIO DI VIA GRISMONDI, 13 IN BERGAMO	P.C.: CONDOMINIO VIA GRISMONDI 13
INDAGINI TERMOGRAFICHE SU NUOVI IMBOTTI DI SERRAMENTI PRESSO CANTIERE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA CARDUCCI 1-3 IN MILANO. PIANO 5°-6°-7°-8°. CAMPAGNA DI INDAGINE DEL 13.12.2017.	P.C: IMPRESA CARRON
INDAGINI SU MURATURE DI CIVILE ABITAZIONE SITA IN VIA DEI NOCCIOLI, 81 ONORE (BG)	P.C.: SIG. SAVOLDELLI ATTILIO
PROVA DI CARICO STATICO SU BALCONE A1 PRESSO EDIFICIO DI VIALE THOVEZ, 11 IN TORINO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.

PROVA DI CARICO STATICO SU TRAVE DI SOSTEGNO DELLA "GLASS LANTERN" PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
APPLICAZIONE DEL PRECARICO SU TRAVE DI SOSTEGNO DELLA "GLASS LANTERN" PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU TRAVE E SOLAIO GRADONATE PRESSO CANTIERE DEL NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO PRESSO FABBRICATO STAMP-EDIL IN S. MARIA HOÈ (LC)	P.C.: STAMP-EDIL S.R.L.
LIVELLAZIONE DI ALTA PRECISIONE PER IL CONTROLLO STATICO DEL SANTUARIO DELLE SANTE LOVERESI. LOVERE, VIA SANTA GEROSA	P.C. STUDIO MSC
NUMERICAL ANALYSIS ABOUT FASTENING SYSTEM 336 FOR METRO RIYADH	P.C. VOSSLOH SISTEMI SRL
INDAGINI SU CALCESTRUZZO PRESSO FONDAZIONE BRUNENGHI VIA BECCADELLO N°6, CASTELLEONE (CR)	P.C.: CIMASCHI COSTRUZIONI SNC
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE IN VERONA – EDIFICIO ENAC	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
MILANO LINEA 5: TRATTA GARIBALDI FS – SAN SIRO-VERIFICA DEL SISTEMA DI ANCORAGGIO DEL NUOVO BRACCETTO DELLA TERZA ROTAIA DIRETTAMENTE INSTALLATO SUL VASCONO IN CALCESTRUZZO	P.C.: ALSTOM TRANSPORT ITALIA S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO E CONTROLLO BULLONATURE PRESSO INSEDIAMENTO ALENIA - AERMACCHI IN VIA PAOLO FORESIO N.1, COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (VA)	P.C. ALENIA - AERMACCHI S.P.A.
NUOVO CENTRO DIREZIONALE LAVAZZA DI TORINO EDIFICI E1, E3, E5 – PROVE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
RAPPORTO TECNICO DI PROVA SERBATOIO PENSILE CAP HOLDING IN COMUNE DI LISCATE (MI) INDAGINI DIAGNOSTICHE - CONOSCITIVE SULLA STRUTTURA E PROVA DINAMICA AMBIENTALE	P.C.: MSC ASSOCIATI
INDAGINI GEORADAR IN VIA TORTONA, 35	P.C.: MSC ASSOCIATI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 1	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 2	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 5	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 10	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 11	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 12	P.C.: PROGER S.P.A.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 13	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 15	P.C.: PROGER S.P.A.
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 18	P.C.: PROGER S.P.A.
DIGA DI CASSIGLIO- VERIFICHE DELLA SICUREZZA	P.C.: ITALGEN SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SULLA SCALA INTERNA DEL CONDOMINIO SITO IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 5 A MILANO INDAGINI ESEGUITE A SEGUITO DI INTERVENTO DI SISTEMAZIONE	P.C.: CONDOMINIO VIALE REGINA MARGHERITA, 5 MILANO
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU PORTALE IN CALCESTRUZZO ARMATO PRESSO VIA BRISA IN MILANO	P.C. FINVAL S.P.A
EDIFICIO IN VIA MORETTI (BG) INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO HUMANITAS UNIVERSITY CORSO INFERMIERI	STUDIO SCOLARI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI LARGO BAROZZI, 1 – BERGAMO RILIEVI STRUTTURALI EDIFICIO 03	P.C.: PROGER S.P.A.
CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE VERONA PROVE DI CARICO EDIFICIO ENAC	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO IL FABBRICATO DI PIAZZA C.L.N. VIA ROMA 237 (TO)	P.C.: ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO - TORINO
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO COMPLESSO EDILIZIO "LE CORTI DI BAYRES" CORSO BUENOS AIRES N.59 (MI)	P.C.: MB CBA 59 A S.R.L
PROVE DI CARICO STATICO E INDAGINI SU MATERIALI PRESSO FABBRICATO SITO IN VIA DELLA RESISTENZA 2 IN COMUNE DI PIOMBINO (LI)	P.C.: LUSIGEST S.P.A.
NUOVA SEDE DI CONFINDUSTRIA BERGAMO PRESSO PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO "KILOMETRO ROSSO" - INDAGINI GEORADAR SU FONDO SCAVO PER VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DEL SUBSTRATO	P.C.: PERCASSI
APPLE STORE PIAZZA DEL LIBERTY, MILANO INDAGINI MAGNETOMETRICHE	P.C.: SICEPREVIT S.P.A.
INDAGINI TERMOGRAFICHE SUI SOFFITTI DELL'AULA MAGGIORE PRESSO UNIVERSITÀ BOCCONI IN VIA SARFATTI, 25 MILANO	P.C.: IMP. COSTR. GRASSI E CRSPI S.R.L.
PROVE DI AMMETTENZA MECCANICA E PROVE CROSS-HOLE PRESSO CANTIERE CENTRO FIORDALISO DI ROZZANO (MI)	P.C.: IMPRESA BACCHI S.R.L.
INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI PRESSO LA SEDE LUSIGEST SPA SITA IN VIA OBERDAN 6/A IN COMUNE DI BRESCIA	P.C.: LUSIGEST SPA.
COMUNE DI NOVATE MILANESE INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO VILLA VENINO	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO PRESSO CANTIERE DI CINISELLO BALSAMO DI OPERE SOCIALI DON BOSCO VIA MATTEOTTI, 425	P.C.: OPERE SOCIALI DON BOSCO
COMUNE DI RIVAROLO INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.

COMUNE DI RIVAROLO INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO LA CASERMA	P.C.: GBRG ENGINEERING S.R.L.
PROVA DI CARICO EDIFICIO SUPERMERCATO, CLUSTER 2, RISTORANTE DI VIA MONTELLO, 6 IN CAMPING MARINA DI VENEZIA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
NUOVA ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA – RILIEVI INTEGRATIVI DELLA RETE FOGNARIA - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EX OSPEDALI RIUNITI - LARGO BAROZZI 1, BERGAMO	P.C.: CDP INVESTIMENTI SGR.
CONTROLLO SALDATURE SU TELAI PRESSO COMBA S.P.A. D RIVALTA (TO)	P.C. MCM S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE EDIFICIO IN VIA RIPA DI PORTA TICINESE N.27 IN MILANO INDAGINI ENDOSCOPICHE	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE DI COMPLETAMENTO PRESSO EDIFICIO IN VIA TORTONA 35 IN MILANO	P.C. PARK ASSOCIATI S.R.L.
TENARIS DALMINE S.P.A. – DIAGNOSI DEL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO SU PLAFONI DEGLI UFFICI DEI DIVERSI FABBRICATI PRESENTI NEGLI INSEDIAMENTI DI DALMINE E SABBIO	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE IN VERONA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
PROVE DI CARICO PUNTUALI SU SOLAI. CANTIERE DI VIA POLA 9-11 MILANO	P.C.: SERCOS
TESTIMONIALI DI STATO - RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI 5/A IN MILANO	P.C.: STUDIO CAPÈ
IMMOBILE IN ORIO AL SERIO – INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE	P.C.: STUDIO INGEGNERIA DOTT. ING. AUGUSTO ZAMBELLI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO DEL COMPLESSO SCHMIDT ITALIA SITO IN VIA SAN CLEMENTE, 8 CERRO MAGGIORE (MI)	P.C.: SCHMIDT ITALIA SRL
PROVE DI CARICO PRESSO CANTIERE GIARDINI D'INVERNO IN COMUNE DI MILANO	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI S.P.A.
CANTIERE VIA TITO LIVIO, 3, MILANO MONITORAGGIO INCLINOMETRICO	P.C. SERCOS SERVIZI COSTRUZIONI SPA
RILIEVI VIBRAZIONALI SU SOLAI E VERIFICHE STRUTTURALI	P.C. TAMECO SRL
PROVA DI CARICO STATICO PRESSO RESIDENZA VIDAS DI VIA OJETTI 66 IN MILANO	P.C.: SMV COSTRUZIONI
INDAGINI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO PRIVATO "BILINGUAL EUROPEAN SCHOOL" IN VIA VAL CISON, 9 A MILANO	P.C.: REDESCO PROGETTI S.R.L.
PROVE DI CARICO PRESSO IL CANTIERE "GREEN HOUSE" IN COMUNE DI BOLZANO VIALE DRUSO	P.C.: HAFNER ENERGY CONSTRUCTION
PENDULUM TEST ON GLASS LANTERN PANELS AT THE SEELE FACTORY IN GERSTHOFEN	P.C.: SEELE GMBH
TESTIMONIALI DI STATO - RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA MANZONI 5/A IN MILANO LOCALI HINES LOCALI BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH LOCALI ROLEX	P.C.: STUDIO CAPÈ
INDAGINI DIAGNOSTICHE E STRUTTURALI PRESSO CAPANNONE AGRICOLO COLPITO DA INCENDIO DI VIA CASCINA GREMORRA IN PALOSCO (BG)	P.C.: LUCIGNOLO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
INDAGINI PRESSO CENTRO SOCIALE DI VIA FOLLETO, 2 IN COMUNE DI CAINO (BS)	P.C.: IN2A_ INGEGNERIA INTEGRATA APPLICATA
TECHNICAL REPORT TOOL MACHINE FOUNDATION ANALYSIS BEARING CAPACITY, DEFORMABILITY AND INDUCED VIBRATIONS MCM TANK1900 - SAFRAN TRANSMISSION SYSTEM	P.C. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
COMUNE QUISTELLO INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO LA EX CASA DEL FASCIO	P.C.: COMUNE DI QUISTELLO

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL DISTURBO DA VIBRAZIONI PRESSO EDIFICIO SEDE DELL'UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO "EX OSPEDALE MAGGIORE" – FASE DI CORSO D'OPERA	P.C.: METROBLU S.C.AR.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU N°2 TEGOLI PREFABBRICATI PRESSO STABILIMENTO MP PREFABBRICATI	P.C.: MP PREFABBRICATI S.R.L.
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL VIADOTTO DEI LAVATOI IN COMUNE DI COMO	P.C.: COMUNE DI COMO
PROVE DI CARICO SU PONTI A SCAVALCO DELLA LINEA DELLA FUNICOLARE PER LA LOCALITÀ "VETTA" IN COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME (BG)	P.C.: MZ ENGINEERING
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA DEL CAPANNONE SPAZI EX ANSALDO EDIFICIO 13 DI VIA TORTONA 54 (MI)	P.C.: SERCOS S.P.A.
APPLE STORE PIAZZA DEL LIBERTY, MILANO INDAGINI MAGNETOMETRICHE AL PIANO B1 FACCIATE INTERNE	P.C.: SICEPREVIT S.P.A.
COMPARTO DELLE EX CASERME MONTELUONGO E COLLEONI TRA LA VIA S. GIOVANNI, FRIZZONI, VIALE MURAIN E IL VICOLO S. GIOVANNI - INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU LEGNO IN COPERTURA	P.C: CDP INVESTIMENTI SGR
INTERVENTO DI RECUPERO DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA LARGA N. 9 A MILANO	P.C: VERONIKI REAL ESTATE
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII SCUOLA SECONDARIA "PADRE D.M.TUROLDO" SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA DI INDAGINE E PROGRAMMA DI INDAGINE	P.C: COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
PROVE DI CARICO SU GRIGLIATO FESSURATO PER SUINI E INDAGINI SUL CALCESTRUZZO	P.C.: EURO STEINIT
LOAD TEST AND DYNAMIC TEST ON GLASS LANTERN MILAN APPLE STORE	P.C.: SEELE GMBH
TENARIS DALMINE S.P.A. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI IN LATERO – CEMENTO CONTRO IL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO DEI PLAFONI	P.C.: TENARIS DALMINE S.P.A.
VERIFICHE E ACCERTAMENTI SU CONTROSOFFITTATURE FABBRICATI DI VIA GOITO 3 E VIA SAN MARCO 12 IN MILANO	P.C.: ING. ALESSANDRO VILLORESI
APPLE STORE PIAZZA DEL LIBERTY, MILANO PROVE DI ESTRAZIONE DI BARRE ANCORATE CHIMICAMENTE	P.C.:SICEPREVIT S.P.A.
MONITORAGGIO VIBRAZIONALE DURANTE IL TRANSITO DI MEZZI IN PROSSIMITÀ DI MURO IN PIETrame ALL'INTERSEZIONE TRA VIA S. ALESSANDRO E VIA TRE ARMI IN BERGAMO	P.C.:SMV COSTRUZIONI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO FONDAZIONE CASA SERENA MAESTRA ANGIOLINA BRESCIANI SITA IN VIA CAREBBIO , 32 IN CAZZAGO SAN MARTINO (BS).	P.C.: FONDAZIONE CASA SERENA
INDAGINI PRESSO "SUPERCONDOMINIO CLAUDIA" NELL'AMBITO DELLA CAUSA CIVILE R.G. N. 6516/2017 PENDENTE INNANZI IL TRIBUNALE DI BERGAMO	P.C.: ING. G. CUONZO
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICIO IN MURATURA SITO IN VIA MOLINO DELLE ARMI 12, MILANO	P.C.: RT PROGETTI
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. CATERINA E SCUOLA MATERNA SARZANELLO SITE NEL COMUNE DI SARZANA (SP)	P.C.: STUDIO ASSOCIATO BGP
PROVE DI CARICO SU TRAVI PREFABBRICATE DI COPERTURA PRESSO CANTIERE DI OPERA (MI) VIA DIAZ ANGOLO VIA TREBBIA	P.C.: IGS SRL
COMUNE DI CHIAVARI (GE). ESECUZIONE DI RILIEVI DI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO NEI SOLAI AI FINI DI UNA SUCCESSIVA VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER L'IDONEITÀ STATICA DEGLI EDIFICI	P.C.: COMUNE DI CHIAVARI
VERIFICA STRUTTURALE DEL PARAPETTO DI UNA TRIBUNA SCORREVOLE IN ACCIAIO IMPIANTO SPORTIVO NEL COMUNE DI FIAVÈ (TM)	P.C.: TECNOSPAZIO S.R.L.
VERIFICA STRUTTURALE DI UNA TRIBUNA SCORREVOLE IN ACCIAIO IMPIANTO SPORTIVO IN NEL COMUNE DI TRENTO (TN)	P.C.: TECNOSPAZIO S.R.L.

CANTIERE GIARDINI D'INVERNO – VIA PIRELLI MILANO SISTEMA DI MONITORAGGIO ESTENSIMETRICO PIASTRO PS33 PIL. -1 E PILASTRO P33 LIV.0	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI INTEGRATIVE PRESSO CASA MADRE DELL'ISTITUTO FIGLI DELLA CARITÀ CANOSSIANE IN VERONA	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO PRESSO INSEDIAMENTO INTALS S.P.A. DI PARONA (PV)	P.C.: INTALS S.P.A.
INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI DEL COMPLESSO SITO IN VIA HORTI A MILANO - EDIFICIO VILLA	P.C.: BNP PARIBAS REAL ESTATE
INDAGINI E PROVE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELL'AMMALORAMENTO DELLE TRAVERSE DELLA LINEA T1 DELLA TRAMVIA TEB	P.C.: TEB S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICHE E DINAMICHE SU MONOLITE IN COMUNE DI MONSELICE	P.C.: CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI
INDAGINI DI LABORATORIO FINALIZZATE ALL'ANALISI DEL FENOMENO DI AMMALORAMENTO DI TUBAZIONI METALLICHE	P.C.: COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA
PIANO GESTIONE SOLVENTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.	P.C.: CORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.
PROVE DI CARICO CORSO MATTEOTTI MILANO	P.C.: ESSECI SRL
INDAGINI DIAGNOSTICHE E CONOSCITIVE PRESSO EDIFICIO SITO IN VIA MEDA, 12 - MILANO	P.C.: SZ INGEGNERIA
INDAGINI DIAGNOSTICO-CONOSCITIVE PRESSO CAPANNONE DI PROPRIETÀ DI SIMI PETERLE S.R.L. SITO IN VIA VERDI, 11 CHIGNOLO D'ISOLA(BG)	P.C.: ING. GIOVANNI BATTISTA SCOLARI
PROVA DI CARICO STATICO E INDAGINE DINAMICA AMBIENTALE PRESSO EDIFICIO AD USO UFFICI IN LARGO AUGUSTO 1/A MILANO	P.C.: LARGO AUGUSTO SERVIZI E SVILUPPO S.R.L.
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI E PROVE DI TAGLIO IN BALLY VIA MONTENAPOLEONE (MI)	P.C.: SIC S.R.L. – SOCIETÀ D'INGEGNERIA
TENARIS DALMINE S.P.A. – DIAGNOSI DEL FENOMENO DELLO SFONDELLAMENTO SU PLAFONI DEGLI UFFICI DEI DIVERSI FABBRICATI PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO DI COSTA VOLPINO (BG)	P.C. TENARIS DALMINE S.P.A.
CANTIERE SELLA HOLDING S.P.A. - BIELLA PROVA DI ESTRAZIONE DI BARRE ANCORATE CHIMICAMENTE	P.C. COLOMBO CPSTRUZIONI
COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNALE (MN) - INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ENRICO FERMI"	P.C.: ING. LUCA SIGNORINI
MONITORAGGIO AMBIENTALE SECONDO IL PMA TANGENZIALE SUD - LOTTO TREVIOLO – PALADINA RUMORE IN FASE DI ANTE OPERAM	P.C.: FABIANI S.R.L.
INDAGINI STRUTTURALI PRESSO CINETEATRO E STUDIO TELEVISIVO DELL'ANTONIANO SITO IN VIA G. GUINIZZELLI, 3 - BOLOGNA	P.C.: ANTONIANO DEI FRATI MINORI
PROVE DI CARICO STATICO SU MENSOLE PER NUOVE LINEE CARROPONTE E PROVA DI STATICO SU IMPALCATO PREFABBRICATO PRESSO INSEDIAMENTO DI CHIARI (BS) SANDRINI METALLI S.P.A.	P.C.: SANDRINI METALLI SPA
PROVE DI CARICO SU SOLAIO DI CIVILE ABITAZIONE DI VIA PRADA N° 6 IN CAPRINO BERGAMASCO (BG)	P.C.: STUDIO TECNICO ING. STEFANO PERUCCHINI
INDAGINE PACOMETRICA SUI BALCONI PRESSO CONDOMINIO PEONIA IN MADONE (BG)	P.C.: ARCH. CAVAGNA MAURIZIO
CANTIERE IN MILANO PIAZZA CORDUSIO N°2 - PROVA DI CARICO SU SCALE	P.C.: CARRON CAV. ANGELO S.P.A.
INDAGINI DIAGNOSTICHE CONOSCITIVE PRESSO APPARTAMENTO INCENDIATO SITO IN CESANO BOSCONI	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
INDAGINI INTEGRATIVE PRESSO CAVALCAVIA BELVEDERE IN COMUNE DI VERCELLI	P.C.: COMUNE DI VERCELLI, SETTORE OPERE PUBBLICHE
PROVE DI CARICO PRESSO CANTIERE GIARDINI D'INVERNO IN COMUNE DI MILANO VIA PIRELLI	P.C.: COLOMBO COSTRUZIONI
PROVE DI CARICO STATICO SU SOLAI E PARAPETTI PRESSO PISCINA EX-ENAL DI VIA TASSO, 1 IN VERCELLI	P.C.: COMUNE DI VERCELLI, SETTORE OPERE PUBBLICHE

PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA SITO IN CARATE BRIANZA (MB)	P.C.: SIANI PROGETTI S.A.S.
INDAGINI SU MURATURE DI EDIFICIO IN COMUNE DI VARESE	P.C.: STUDIO TECNICO ING. BONO
INDAGINI SU MURATURA. FABBRICATO SITO IN VIA QUINTO ROMANO 13 MILANO	P.C.: GBRG ENGINEERING SRL
VALUTAZIONE DEL RUMORE DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE FONOMETRICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A. DIREZIONE REGIONALE MARCHE – IMC DI ANCONA
PROGETTO PLATEA DI FONDAZIONE PER SILOS DI STOCCAGGIO - POLYNT SPA STABILIMENTO DI BREMBATE DI SOPRA (BG)	P.C.: POLYNT SPA
INDAGINI DIAGNOSTICHE SU TETTOIE METALLICHE PRESSO SEDE TIRLONI S.R.L. DI VIA RIPAMONTI 248 A MILANO	P.C.: TIRLONI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PER ADEGUAMENTO DA SCUOLA PRIMARIA A MATERNA SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, CORTENUOVA (BG)	P.C.: COMUNE DI CORTENUOVA (BG)
PROVA DI CARICO PRESSO AUTORIMESSA DANNEGGIATA DA INCENDIO NEL CONDOMINIO VENERE A MILANO	P.C.: CONDOMINIO VENERE
INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI DEL COMPLESSO SITO IN VIA HORTI A MILANO - EDIFICIO CASELLO	P.C.: BNP PARIBAS REAL ESTATE
CENTRO SPORTIVO IN CIVIDATE AL PIANO (BG) PROVA DI CARICO SU PARAPETTO TRIBUNA	P.C.: MONDINI SRL
EDIFICIO IN VIA PORTA DIPINTA, 33 NEL COMUNE DI BERGAMO SISTEMA DI MONITORAGGIO TOPOGRAFICO	P.C.: STUDIO PIAZZINI ALBANI
LINEA FERROVIARIA MERANO MALLES (BZ). GALLERIA MARLENGO. PROVE IN LINEA SUL SISTEMA DI ARMAMENTO FERROVIARIO SU PIASTRA	P.C.: WEGH GROUP SPA
INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI DEL COMPLESSO SITO IN VIA HORTI A MILANO - EDIFICIO LAVANDERIA	P.C.: BNP PARIBAS REAL ESTATE
VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI DURANTE IL LAVORO CON MISURAZIONE VIBRAZIONALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A. DIREZIONE REGIONALE MARCHE – IMC DI ANCONA
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE SU PENSILINA PRESSO STABILIMENTO IN SAN PELLEGRINO TERME (BG)	P.C.: SAN PELLEGRINO S.P.A.
NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO: PROVE DI CARICO STATICHE E DINAMICHE SU RAMPA SCALA INTERNA ALLA GLASS LANTERN	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE DURANTE IL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.	P.C.: TRENITALIA S.P.A.
APPARTAMENTO PROPRIETA' ROTA - PALAZZO BENAGLIO VIA PORTA DIPINTA 33 BERGAMO - CARATTERIZZAZIONE DELLE MURATURE - PROVE CON MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO	P.C.: DR. ROTA
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: OMEFA S.P.A.
PROVA DI CARICO SU SOLAIO PRIMO AVANCORPO A CARGO CITY MALPENSA – MAGAZZINO HANDLERS	P.C.: CONSORZIO STABILE SRL TPL
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: OMEFA S.P.A.
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/95	P.C.: FASSI GRU S.P.A.
INDAGINI GEORADAR PER RICERCA SOTTOSERVIZI LUNGO LA VIA FIGINA IN COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP)	P.C.: DE NOBILI
INDAGINI DIAGNOSTICHE CON GEORADAR SU PILASTRI EDIFICIO IN CORSO DE NICOLA 10 IN TORINO	P.C.: SIG. ANDREA GIORDANO
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE S. ANDREA SITA IN VIA MARTIN LUTHER KING, 12 - BIASSONO (MB)	P.C.: ING. SERGIO VILLA
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DI COPERTURA VASCA DI ACCUMULO PER SISTEMA DI DE-ICING – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA	P.C.: IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO S.R.L.

PROVA DI CARICO STATICO E INDAGINI PRESSO SCUOLA PRIMARIA "AI CADUTI" DI VIA MARCONI 35 IN COMUNE DI CASTREZZATO (BS)	P.C.: COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO DEPOSITO LIBRI PRESSO STUDENTATO DI PIAZZALE VELASQUEZ	P.C.: CIMP CAP
INDAGINI PRESSO RESIDENZA SOCIO SANITARIA MELZO S.P.A. IN COMUNE DI MELZO (MI)	P.C.: STUDIO ING. ALDO ZENI
INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI DEL COMPLESSO SITO IN VIA HORTI A MILANO - COPERTURE LIGNEE	P.C.: BNP PARIBAS REAL ESTATE
PROVE DI CARICO SU PARAPETTO VETRATO PRESSO CANTIERE BOCCONI URBAN CAMPUS - EDIFICIO DORMS	P.C.: ALMAN 2000 S.R.L.
TEST SU PARAPETTO VETRATO SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
TEST SU PARAPETTO VETRATO SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
TEST SU PARAPETTO VETRATO SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
PROVE DI CARICO STATICO SU SISTEMA DI APPENSIONE PER CONTROSOFFITTI E FANCOIL PRESSO AMPLIAMENTO RESIDENZA CASA VIDAS DI VIA OJETTI 66 A MILANO	P.C.: SMV COSTRUZIONI S.R.L.
VERIFICA STRUTTURALE E INTERVENTO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE LIGNEE DEL COMPLESSO SITO IN VIA HORTI A MILANO	P.C.: BNP PARIBAS REAL ESTATE
BREMBO DI STEZZANO (BG) - PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL NUOVO PARCHEGGIO	P.C.: FRANCO BARBERIS IMPRESA COSTRUZIONI S.P.A.
SONDAGGI CONOSCITIVI SU MURATURE E FONDAZIONI PRESSO EDIFICIO SITO IN CORSO VITTORIO EMANUELE II, 5 MILANO	P.C.: CONTRACT SRL
QUARTIERE PORTA NUOVA, MILANO SISTEMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO FESSURIMETRICO.	P.C.: SCE PROJECT S.R.L.
PRELIEVO BARRE DI ARMATURA E PROVE CON DUROMETRO PRESSO EDIFICIO "EX DOROTEE" IN CREMONA	P.C.: PROVINCIA DI CREMONA
TESTS IN SITO SU PARAPETTI VETRATI SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
TEST SU PARATE VETRATA IN SITO SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE INERTI.	P.C.: FABIANI S.R.L.
INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO EDIFICIO UBICATO IN VIA SENATO N. 17 / VIA DELLA SPIGA 24-26 A MILANO	P.C.: ARCADIS S.R.L.
PROVA DI CARICO STATICO SU SOLAIO PRESSO EDIFICIO DI VIA BIGLI N. 4 A MILANO	P.C.: ING. G. SCOLARI
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO RESIDENZA SANITARIA ANZIANI "IL MELOGRANO" IN VIA NAPOLI 2, CASSINA DE' PECCHI (MI)	P.C.: FABBRICA IMMOBILIARE SGR SPA "FONDO ARISTOTELE"
INDAGINI DIAGNOSTICO CONOSCITIVE PRESSO STADIO ATLETI AZZURRI D'ITALIA DI BERGAMO – TRIBUNA CREBERG	P.C.: ARCH. MARCO MERELLI
TESTS IN SITO SU PARAPETTI VETRATI SECONDO NORMA UNI 11678	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.
NUOVO APPLE STORE DI PIAZZA DEL LIBERTY A MILANO: PROVA DI CARICO STATICA SU COPERTURA IN VETRO ASCENSORE ESTERNO	P.C.: SICE PREVIT S.P.A.

Seriate, 27/09/2019

Firma

Giulio Pastrengo
P&P Consulting
 Engineers s.r.l.
 Via Pastrengo, 9
 24068 SERIATE (BG)
 C. F.eP. IVA 02625720160